

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS						
Referência: Projeto Básico nº 36BPMI- 017/160/2026						
DADOS DA VIATURA						
Marca: GM	SPIN PREMIER 1.8 AUT.		Ano: 2022	Placa: FQB-8B03		
Chassis: 9BGJP7520PB207993		Patrimônio: 222082966				
KM: 121.120	PREFIXO: I-36105		Combustível: FLEX			
DADOS DO CLIENTE						
Unidade: COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR NOVE – 36°BPM/I				CNPJ: 04.198.514/0127-56		
ENDEREÇO: RUA AMERICO VESPÚCIO,438, ALGODOAL						
Telefone: (19) 3421-4515			E-mail: 36bpmimotomec@policiamilitar.sp.gov.br			
Oficial Regimental (Gestor Do Contrato): 1° TEN PM FELICIO PELLUCCI JUNIOR						
SERVIÇO 1						
A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
			3565	SUBSTITUIR VÁLVULA REGULADORA DE VAPOR DE COMBUSTÍVEL DO CANISTER AO COLETOR DE ADMISSÃO	0,50	R\$ 276,1558
		3565	CONFECCIONAR E SUBSTITUIR CAPA DE PROTEÇÃO DE COURVIN CINZA PADRAO PM DO ASSENTO DO BANCO DIANTEIRO LADO ESQUERDO	1,50	R\$ 276,1558	R\$ 414,2337
		3565	CONFECCIONAR E SUBSTITUIR CAPA DE PROTEÇÃO DE COURVIN CINZA PADRAO PM DO ASSENTO DO BANCO DIANTEIRO LADO DIREITO	1,50	R\$ 276,1558	R\$ 414,2337
		3565	CONFECCIONAR E SUBSTITUIR CAPA DE PROTEÇÃO DE COURVIN CINZ APADRÃO PM DO ENCOSTO DO BANCO DIANTEIRO LADO ESQUERDO	1,50	R\$ 276,1558	R\$ 414,2337
		3565	CONFECCIONAR E SUBSTITUIR CAPA DE PROTEÇÃO DE COURVIN CINZ APADRÃO PM DO ENCOSTO DO BANCO DIANTEIRO LADO DIREITO	1,50	R\$ 276,1558	R\$ 414,2337
		3565	SUBSTITUIR BATERIA	0,30	R\$ 276,1558	R\$ 82,8467
		3565	SUBSTITUIR PALHETA DO VIDRO TRASEIRO	0,10	R\$ 276,1558	R\$ 27,6156
		3565	SUBSTITUIR PALHETAS DOS LIMPADORES DO PARA-BRISA	0,20	R\$ 276,1558	R\$ 55,2312
		3565	SUBSTITUIR COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	1,00	R\$ 276,1558	R\$ 276,1558
		3565	RECARGA DE GÁZ DO SISTEMA	2,50	R\$ 276,1558	R\$ 690,3895
		3565	SUBSTITUIR DISCOS E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO	1,10	R\$ 276,1558	R\$ 303,7714
		3565	SUBSTITUIR BARRA ESTABILIZADORA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	1,50	R\$ 276,1558	R\$ 414,2337
		3565	SUBSTITUIR BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA LADO DIREITO	0,30	R\$ 276,1558	R\$ 82,8467
		3565	SUBSTITUIR BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA LADO ESQUERDA	0,30	R\$ 276,1558	R\$ 82,8467
		3565	SUBSTITUIR, REMOVER/INSTALAR AMORTECEDORES OU MOLAS DA SUSPENSÃO TRASEIRA OU BATENTES E CALÇOS DA MOLAS	1,20	R\$ 276,1558	R\$ 331,3870
		3565	SUBSTITUIR OU REMOVER/INSTALAR MOLAS OU AMORTECEDORES E KITS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	2,00	R\$ 276,1558	R\$ 552,3116
		3565	SUBSTITUIR CALOTA OU PARAFUSO DA RODA DIANT DIREITA	0,10	R\$ 276,1558	R\$ 27,6156
		3565	SUBSTITUIR CALOTA OU PARAFUSO DA RODA DIANT ESQUERDA	0,10	R\$ 276,1558	R\$ 27,6156
		3565	SUBSTITUIR CALOTA OU PARAFUSO DA RODA TRAS DIREITA	0,10	R\$ 276,1558	R\$ 27,6156
		3565	SUBSTITUIR CALOTA OU PARAFUSO DA RODA TRAS ESQUERDA	0,10	R\$ 276,1558	R\$ 27,6156
		3565	REMOVER, LIMPAR E INSTALAR BICOS INJETORES	1,50	R\$ 276,1558	R\$ 414,2337
		3565	HIGIENIZAR INTERNA E EXTERNAMENTE	2,50	R\$ 276,1558	R\$ 690,3895
		3565	POLIR GERAL	6,00	R\$ 276,1558	R\$ 1.656,9348
TOTAL DOS SERVIÇOS :						R\$ 7.566,67
B	Código da Peça	CATSER	Descrição	QTD	Valor Unitário	Valor Total
	28289916	3565	VÁLVULA DO CANISTER	1	R\$ 583,33	R\$ 583,33
98553258	3565	CAPA DOS BANCOS DIANTEIROS	1	R\$ 933,33	R\$ 933,33	
26213046	3565	BATERIA DE 50 AMPERES	1	R\$ 433,33	R\$ 433,33	
52150821	3565	COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO	1	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00	
52125175	3565	PALHETAS DIANTEIRAS	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00	
52085816	3565	PALHETAS TRASEIRAS	1	R\$ 116,67	R\$ 116,67	
94731378	3565	DISCOS DE FREIOS DIANTEIRO	2	R\$ 285,00	R\$ 570,00	
94754484	3565	BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA	2	R\$ 88,33	R\$ 176,66	
52151665	3565	BIELETAS	2	R\$ 190,00	R\$ 380,00	
52101330	3565	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00	
52101331	3565	KIT DE AMORTECEDOR TRASEIRO	1	R\$ 286,67	R\$ 286,67	
52157926	3565	AMORTECEDORES DIANTEIRO	2	R\$ 950,00	R\$ 1.900,00	
AMD0355	3565	AMORTECEDORES TRASEIRO	2	R\$ 516,67	R\$ 1.033,34	
94731174	3565	JOGO DE PORCAS DAS RODAS	1	R\$ 266,67	R\$ 266,67	
TOTAL DAS PEÇAS :						R\$ 10.630,00
TOTAL DESTES SERVIÇOS A+B :						R\$ 18.196,67
VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS					R\$	10.630,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS					R\$	7.566,67
VALOR TOTAL DO CONTRATO (total NE)					R\$	18.196,67
TIPO DE MANUTENÇÃO: CORRETIVO						
NAO SERA NECESSARIO O USO DE GUINCHO PARA DESLOCAMENTO DA VIATURA ATÉ A OFICINA CONTRATADA						
PERÍODO: 4 DIAS (Uteis)						
QUARTEL EM LIMEIRA, 13 DE ABRIL DE 2026						
DANIEL MUNHOZ DE OLIVEIRA			CAP PM - CMT DA 1ª CIA DO 36º BPMI			