

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Referência: Projeto Básico nº 48BPMI - 025/07/2026

DADOS DA VIATURA

| | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|
| Marca: GM | MODELO: SPIN | Ano: 2022 | Placa: FUY-0G63 |
| Chassis: 9BGJP7520PB191323 | | Patrimônio: 222082707 | |
| KM: 100.092 | I-48301 | Combustível: FLEX | |

DADOS DO CLIENTE

| | |
|--|---|
| Unidade: COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR NOVE | CNPJ: 04.198.514/0127-56 |
| Endereço: RUA AMERICO VESPUCCIO, 438 - BAIRRO ALGODOAL - PIRACICABA - SP | |
| Telefone: (19) 3873-2603 | e-mail: cpi9subfrota@policiamilitar.sp.gov.br |
| Oficial Regimental : 1º Ten PM CERON | |

SERVIÇO 1

| A | CÓD SERV (SIAFÍSICO) | DESCRIÇÃO SISTEMA | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | TEMPO MO | VMO | V. EMP |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------|------------|--------------|
| | 1891-0 | CAMB003 | SUBSTITUIR CÂMBIO | 9,00 | R\$ 380,00 | R\$ 3.420,00 |

TOTAL DOS SERVIÇOS : R\$ 3.420,00

| B | Nº de Ordem na Grade | Código da Peça | Descrição | QTDA | Valor Unitário | Valor Total |
|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|----------------|---------------|
| | | 24581587 | CAMBIO AUTOMATICO (6T31) | 1 | R\$ 27.800,00 | R\$ 27.800,00 |

TOTAL DAS PEÇAS : R\$ 27.800,00

TOTAL DESTE SERVIÇO A+B : R\$ 31.220,00

SERVIÇO 2

| A | CÓD SERV (SIAFÍSICO) | DESCRIÇÃO SISTEMA | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | TEMPO MO | VMO | V. EMP |
|---|----------------------|-------------------|---|----------|------------|------------|
| | 1927-5 | LUB002 | SUBSTITUIR FLUIDO HIDRÁULICO DO CÂMBIO AUTOMÁTICO | 1,87 | R\$ 190,00 | R\$ 355,30 |

TOTAL DOS SERVIÇOS : R\$ 355,30

| B | Nº de Ordem na Grade | Código da Peça | Descrição | QTDA | Valor Unitário | Valor Total |
|---|----------------------|----------------|----------------------|------|----------------|--------------|
| | | 75W85 | ÓLEO ATF TRANSMISSÃO | 9 | R\$ 121,33 | R\$ 1.092,00 |

TOTAL DAS PEÇAS : R\$ 1.092,00

TOTAL DESTE SERVIÇO A+B : R\$ 1.447,30

SERVIÇO 3

| A | CÓD SERV (SIAFÍSICO) | DESCRIÇÃO SISTEMA | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | TEMPO MO | VMO | V. EMP |
|---|----------------------|-------------------|-----------------------------|----------|------------|------------|
| | 1871-6 | ELET058 | SUBSTITUIR MOTOR DE PARTIDA | 1,00 | R\$ 150,00 | R\$ 150,00 |

TOTAL DOS SERVIÇOS : R\$ 150,00

| B | Nº de Ordem na Grade | Código da Peça | Descrição | QTDA | Valor Unitário | Valor Total |
|---|----------------------|----------------|------------------|------|----------------|-------------|
| | | 24587020 | MOTOR DE PARTIDA | 1 | R\$ 900,00 | R\$ 900,00 |

TOTAL DAS PEÇAS : R\$ 900,00

TOTAL DESTE SERVIÇO A+B : R\$ 1.050,00

SERVIÇO 4

| A | CÓD SERV (SIAFÍSICO) | DESCRIÇÃO SISTEMA | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | TEMPO MO | VMO | V. EMP |
|---|----------------------|-------------------|---------------------------------|----------|------------|------------|
| | 3075-9 | ESCP005 | SUBSTITUIR CATALISADOR OU JUNTA | 2,00 | R\$ 240,00 | R\$ 480,00 |

TOTAL DOS SERVIÇOS : R\$ 480,00

| B | Nº de Ordem na Grade | Código da Peça | Descrição | QTDA | Valor Unitário | Valor Total |
|---|----------------------|----------------|----------------------|------|----------------|-------------|
| | | 24586277 | CATALIZADOR COMPLETO | 1 | R\$ 961,37 | R\$ 961,37 |

TOTAL DAS PEÇAS : R\$ 961,37

TOTAL DESTE SERVIÇO A+B : R\$ 1.441,37

VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS R\$ 30.753,37

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 4.405,30

VALOR TOTAL R\$ 35.158,67

I- Não será necessário à utilização de serviço de guincho.