

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS						
Referência: Projeto Básico nº 48BPMI - 023/07/26						
DADOS DA VIATURA						
Marca: RENAULT	MODELO DUSTER		Ano: 2021	Placa: FMU-8132		
Chassis: 93YHJD200NJ115012			Patrimônio: 222001584			
KM: 146.708	PREFIXO: 48310		Combustível: FLEX			
DADOS DO CLIENTE						
Unidade: COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR NOVE			CNPJ: 04.198.514/0127-56			
Endereço: RUA AMERICO VESPUCIO, 438 - BAIRRO ALGODOAL - PIRACICABA - SP						
Telefone: (19) 3873-2603			e-mail: cpi@subfrotapoliciamilitar.sp.gov.br			
Oficial Regimental : 1º Ten PM CERON						
SERVIÇO 1						
A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
	1965-8	TAP025	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ASSENTO E ENCOSTO DOS BANCOS DIANTEIRO LD	1,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00
		TAP026	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ASSENTO E ENCOSTO DO BANCOS DIANTEIRO LD	1,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00
		TAP027	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ASSENTO E ENCOSTO DO BANCOS DIANTEIRO LE	1,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00
		TAP028	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ASSENTO E ENCOSTO DO BANCOS DIANTEIRO LE	1,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS :</b>					<b>RS</b>	<b>460,00</b>
B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
		M/C	CAPAS DE BANCO ENCOSTO E ACENTO (PADRÃO PMESP)	8	R\$ 210,00	R\$ 1.680,00
<b>TOTAL DAS PEÇAS :</b>					<b>RS</b>	<b>1.680,00</b>
<b>TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :</b>					<b>RS</b>	<b>2.140,00</b>
SERVIÇO 2						
A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
	1953-4	FUN012	SUBSTITUIR OU REMOVER E INSTALAR COBERTURA PARA-CHOQUE DIANTEIRO	3,00	R\$ 260,00	R\$ 780,00
		FUN015	SUBSTITUIR OU REMOVER E INSTALAR COBERTURA PARA-CHOQUE TRASEIRO	3,00	R\$ 260,00	R\$ 780,00
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS :</b>					<b>RS</b>	<b>780,00</b>
B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
		620220707R	PARACHOQUE DIANTEIRO COMPLETO	1	R\$ 1.566,67	R\$ 1.566,67
		850224504R	PARACHOQUE TRASEIRO	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
<b>TOTAL DAS PEÇAS :</b>					<b>RS</b>	<b>2.766,67</b>
<b>TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :</b>					<b>RS</b>	<b>3.546,67</b>
SERVIÇO 3						
A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
	1966-6	VIDR005	SUBSTITUIR ESPELHO RETROVISOR COMPLETO LADO DIREITO	2,00	R\$ 260,00	R\$ 520,00
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS :</b>					<b>RS</b>	<b>520,00</b>
B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
		963011616R	RETROVISOR LD DIREITO	1	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
<b>TOTAL DAS PEÇAS :</b>					<b>RS</b>	<b>1.250,00</b>
SERVIÇO 4						
A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
	8359-3	CLIA016	SUBSTITUIR COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	1,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00
		CLIA020	SUBSTITUIR ELETROVENTILADOR INTERNO	2,00	R\$ 260,00	R\$ 520,00
		CLIA044	RECARGA DE GÁS DO SISTEMA	3,00	R\$ 260,00	R\$ 780,00
		CLIA035	SUBSTITUIR TUBO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR	3,00	R\$ 260,00	R\$ 780,00
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS :</b>					<b>RS</b>	<b>1.560,00</b>
B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
			COMPRESSOR AR CONDICIONADO	1	R\$ 2.866,67	R\$ 2.866,67
			MANGUEIRAS DE AR CONDICIONADO	1	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
			VENTILADOR DO CLIMATIZADOR	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
<b>TOTAL DAS PEÇAS :</b>					<b>RS</b>	<b>4.466,67</b>
<b>TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :</b>					<b>RS</b>	<b>6.026,67</b>
SERVIÇO 5						
A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
	1912-7	SUSP001	SUBSTITUIR OU REMOVER/INSTALAR MOLAS OU AMORTECEDORES E KITS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	2,00	R\$ 240,00	R\$ 480,00
		SUSP002	SUBSTITUIR, REMOVER/INSTALAR AMORTECEDORES OU MOLAS DA SUSPENSÃO TRASEIRA OU BATERENTES E CALÇOS DA MOLA	2,00	R\$ 240,00	R\$ 480,00
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS :</b>					<b>RS</b>	<b>960,00</b>
B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
		8200723735	KIT BATERENTE AMORTECEDOR DIANT	2	R\$ 215,00	R\$ 430,00
		562105059R	AMORTECEDOR TRASEIRO	2	R\$ 543,33	R\$ 1.086,66
		500816310	KIT BATERENTE AMORTECEDOR TRAS	2	R\$ 306,67	R\$ 613,34
		543020714R	AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO E ESQUERDO	2	R\$ 631,67	R\$ 1.263,34
<b>TOTAL DAS PEÇAS :</b>					<b>RS</b>	<b>3.393,34</b>
<b>TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :</b>					<b>RS</b>	<b>4.353,34</b>
SERVIÇO 6						
A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
	1906-2	FR007	SUBSTITUIR DISCOS OU DISCO E PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO	1,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00
		FR006	SUBSTITUIR DISCOS OU DISCO E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO	1,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS :</b>					<b>RS</b>	<b>520,00</b>
B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
		440609099R	SAPATA DE FREIO TRASEIRA	1	R\$ 666,33	R\$ 666,33
		432007075R	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	2	R\$ 330,00	R\$ 660,00
		410608481R	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1	R\$ 276,27	R\$ 276,27
		402066300R	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	1	R\$ 503,00	R\$ 503,00
<b>TOTAL DAS PEÇAS :</b>					<b>RS</b>	<b>2.105,60</b>
<b>TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :</b>					<b>RS</b>	<b>2.625,60</b>
SERVIÇO 7						
A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
	1954-2	PINT033	PINTAR COBERTURA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO INCLUSO PREPARAÇÃO	2,00	R\$ 333,34	R\$ 666,68
		PINT034	PINTAR COBERTURA DO PARA-CHOQUE TRASEIRO INCLUSO PREPARAÇÃO	2,00	R\$ 333,34	R\$ 666,68
		PINT013	POLIR GERAL COM SUBSTITUIÇÃO DE GRAFISMO	7,00	R\$ 247,62	R\$ 1.733,34
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS :</b>					<b>RS</b>	<b>3.066,70</b>
B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
						RS -
<b>TOTAL DAS PEÇAS :</b>					<b>RS</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :</b>					<b>RS</b>	<b>3.066,70</b>
SERVIÇO 8						
A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
	1965-8	TAP136	LAVAGEM COMPLETA/HIGIENIZAÇÃO	5,00	R\$ 122,00	R\$ 610,00
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS :</b>					<b>RS</b>	<b>610,00</b>
B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
						RS -
<b>TOTAL DAS PEÇAS :</b>					<b>RS</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :</b>					<b>RS</b>	<b>610,00</b>
SERVIÇO 09						
A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
	1871-6	ELE7063	SUBSTITUIR PALHETAS DOS LIMPADORES DO PARA-BRISA	1,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS :</b>					<b>RS</b>	<b>260,00</b>
B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
		288902888R	PALHETA DO LIMPADOR DIANT	1	R\$110,69	R\$ 110,69
<b>TOTAL DAS PEÇAS :</b>					<b>RS</b>	<b>110,69</b>
<b>TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :</b>					<b>RS</b>	<b>370,69</b>
VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS						<b>RS 15.772,97</b>
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS						<b>RS 8.736,70</b>
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>RS 24.509,67</b>
1- Não será necessário à utilização de serviço de guincho.						
2- Prazo para realização dos serviços: 30 (trinta) dias.						