

**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS**  
Referência: Projeto Básico nº 19BPMI - 004/070/26

**DADOS DA VIATURA**

Marca:	TOYOTA	Modelo:	HILUX SW4 4X2SR	PLACA:	EEP9F38
Chassis:	8AJZX62G6E5006233	Ano:	2014/2014	PATRIMÔNIO:	214031786
KM:	303.751	PREFIXO:	17408	COMBUSTIVEL:	ALCO/GASOL

Unidade: **CPI9 - 19º PBMI** CNPJ: 04.198.514/0127-56

Endereço: Avenida Ângelo Pascote, 130- Distrito Industrial Nossa Senhora de Fátima- Americana/S.P.

Telefone: (19) 3407-8800

e-mail [19bpmimotomec@policiamilitar.sp.gov.br](mailto:19bpmimotomec@policiamilitar.sp.gov.br)

Oficial Regimental (Gestor Do Contrato): 1º TEN PM ÁLVARO RODRIGO VICENTE

**SERVIÇO 1**

ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
1	30007	3565	SUBSTITUIR MÓDULO DO SISTEMA ABS	1,60	R\$ 491,23	R\$ 785,97
2	30007	3565	SUBSTITUIR FLUÍDO DE FREIO (DOT4/5) SANGRAR	0,70	R\$ 491,23	R\$ 343,86
3	30007	3565	REPROGRAMAR MÓDULO ABS	1,50	R\$ 491,23	R\$ 736,84

**TOTAL DOS SERVIÇOS :** R\$ 1.866,67

ITEM	Código da Peça	CATSER	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
4		3565	MÓDULO DE GERENCIAMENTO DE ABS	1	R\$ 19.483,33	R\$ 19.483,33
5		3565	FLUÍDO DE FREIO (DOT4/5)	3	R\$ 49,83	R\$ 149,49

**TOTAL DAS PEÇAS :** R\$ 19.632,82

**TOTAL DESTES SERVIÇO A+B :**

VALOR DA VISTORIA TÉCNICA COMPLEMENTAR AO ESCOPO DE SERVIÇOS R\$ -

VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS R\$ 19.632,82

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 1.866,67

VALOR TOTAL COM O TRANSPORTE DO VEÍCULO R\$ 716,67

VALOR TOTAL DO CONTRATO (total NE) R\$ 22.216,16

**PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO: 05 DIAS ÚTEIS**

TIPO DE MANUTENÇÃO: CORRETIVA

Americana, 20 de maio de 2026