

**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS**  
Referência: Projeto Básico nº 36BPMI - 004/540/26

**DADOS DA VIATURA**

<b>Marca:</b> RENAULT	<b>Modelo:</b> DUSTER ZEN 1.6	<b>PLACA:</b> CRX-0F43
<b>Chassis:</b> 93YHJD200MJ746503	<b>Ano:</b> 2021	<b>PATRIMÔNIO:</b> 220091182
<b>KM:</b> 282.720	<b>PREFIXO:</b> 26-142	<b>COMBUSTIVEL:</b> FLEX
<b>Unidade:</b> CPI9- 36° PBMI		<b>CNPJ:</b> 04.198.514/0127-56
<b>Endereço:</b> Rua João Picinini, 100 Jardim Laranjeiras Limeira-SP		
<b>Telefone:</b> (19) 3443-5748	<b>e-mail:</b> <a href="mailto:36bpmimotomec@policiamilitar.sp.gov.br">36bpmimotomec@policiamilitar.sp.gov.br</a>	
<b>Oficial Regimental (Gestor Do Contrato):</b> 1° TEN PM FELICIO PELLUCCI JUNIOR		

**SERVIÇO 1**

ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
1	1906-2	3565	SUBSTITUIR TAMBORES DE FREIO	0,50	R\$ 309,73	R\$ 154,87
2	1906-2	3565	SUBSTITUIR SAPATAS DE FREIO	1,00	R\$ 309,73	R\$ 309,73
3	1906-2	3565	SUBSTITUIR DISCOS OU DISCO E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO	1,10	R\$ 309,73	R\$ 340,70
4	1906-2	3565	SUBSTITUIR FLUIDO DE FREIO (DOT 4/5) SANGRAR	0,50	R\$ 309,73	R\$ 154,87
5	1912-7	3565	SUBSTITUIR OU REMOVER/INSTALAR MOLAS OU AMORTECEDORES E KITS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	2,00	R\$ 309,73	R\$ 619,46
6	1912-7	3565	SUBSTITUIR, REMOVER/INSTALAR AMORTECEDORES OU MOLAS DA SUSPENSÃO TRASEIRA OU BATENTES E CALÇOS DA MOLA	1,20	R\$ 309,73	R\$ 371,68
7	1912-7	3565	SUBSTITUIR BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA LADO DIREITO	0,30	R\$ 309,73	R\$ 92,92
8	1912-7	3565	SUBSTITUIR BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,30	R\$ 309,73	R\$ 92,92
9	1871-6	3565	SUBSTITUIR PALHETA DO VIDRO TRASEIRO	0,10	R\$ 309,73	R\$ 30,97
10	1871-6	3565	SUBSTITUIR PALHETAS DOS LIMPADORES DO PARA-BRISA	0,20	R\$ 309,73	R\$ 61,95
11	1971-2	3565	SUBSTITUIR ADITIVO DA ÁGUA	0,50	R\$ 309,73	R\$ 154,87
12	1971-2	3565	SUBSTITUIR BOMBA D'ÁGUA	1,50	R\$ 309,73	R\$ 464,60
13	1971-2	3565	SUBSTITUIR TAMPA DO RESERVATÓRIO	0,10	R\$ 309,73	R\$ 30,97
14	1971-2	3565	SUBSTITUIR VÁLVULA TERMOSTÁTICA OU ORING	0,50	R\$ 309,73	R\$ 154,87
15	1971-2	3565	LIMPAR SISTEMA ARREFECIMENTO	0,50	R\$ 309,73	R\$ 154,87
16	1971-2	3565	SUBSTITUIR RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO	0,30	R\$ 309,73	R\$ 92,92
17	1876-7	3565	SUBSTITUIR COXIM DE CÂMBIO LATERAL	0,80	R\$ 309,73	R\$ 247,78
18	1876-7	3565	SUBSTITUIR COXIM DE CÂMBIO TRASEIRO	1,00	R\$ 309,79	R\$ 309,79
19	1932-1	3565	SUBSTITUIR JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO	0,30	R\$ 309,73	R\$ 92,92
20	1932-1	3565	SUBSTITUIR FILTRO DE AR	0,20	R\$ 309,73	R\$ 61,95
21	1932-1	3565	SUBSTITUIR FILTRO DE COMBUSTÍVEL	0,30	R\$ 309,73	R\$ 92,92
22	1932-1	3565	DESCARBONIZAR CORPO DE BORBOLETA (TBI)	0,50	R\$ 309,73	R\$ 154,87
23	1865-1	3565	SUBSTITUIR TAPETES DE BORRACHA	0,10	R\$ 309,73	R\$ 30,97
24	1917-8	3565	SUBSTITUIR KIT DE EMBREAGEM INCLUINDO REMOÇÃO DO CÂMBIO	4,50	R\$ 309,73	R\$ 1.393,79
25	1917-8	3565	SUBSTITUIR CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM	0,70	R\$ 309,73	R\$ 216,81
26	1917-8	3565	RETIFICAR VOLANTE DE EMBREAGEM	0,60	R\$ 309,73	R\$ 185,84
27	1865-1	3565	SUBSTITUIR TAPETE EMBORRACHADO DO ASSOALHO	3,00	R\$ 309,73	R\$ 929,19

**TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 7.000,00**

ITEM	Código da Peça	CATSER	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
28	432007075R	3565	TAMBOR DE FREIO DIR OU ESQ	2	R\$ 483,50	R\$ 967,00
29	7701210109	3565	JOGO DE SAPATAS (s/cilindro roda)	1	R\$ 590,00	R\$ 590,00
30	410607115R	3565	JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANT	1	R\$ 356,67	R\$ 356,67
31	402066300R	3565	DISCO DE FREIO DIANT (s/ controle de estabilidade)	2	R\$ 335,00	R\$ 670,00
32	FLUÍDO	3565	FLUIDO DE FREIO DOT 4 - 500ML	2	R\$ 48,33	R\$ 96,66
33	543029233R	3565	AMORTECEDOR DIANT DIR OU ESQ	2	R\$ 758,33	R\$ 1.516,66
34	8200811407	3565	AMORTECEDOR TRAS DIR OU ESQ	2	R\$ 664,67	R\$ 1.329,34
35	8200651172	3565	BATENTE DA SUSPENSÃO DIANT OU TRAS (inferior)	2	R\$ 151,67	R\$ 303,34
36	551103022R	3565	TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA LD OU LE (após 14/05/2015)	2	R\$ 164,00	R\$ 328,00
37	8200723741	3565	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANT OU TRAS (intermediário)	2	R\$ 156,83	R\$ 313,66
38	543A00952R	3565	JOGO DE REPARO DA SUSPENSÃO DIANT (conjunto de batentes)	2	R\$ 125,00	R\$ 250,00

39	288901158R	3565	PALHETA DO LIMPADOR (jogo)	1	R\$ 190,00	R\$ 190,00
40	287900968R	3565	PALHETA DO LIMPADOR TRAS	1	R\$ 55,00	R\$ 55,00
41	ADITIVO	3565	ADITIVO PARA RADIADOR - 1000ML	3	R\$ 55,00	R\$ 165,00
42	93354834	3565	BOMBA D'ÁGUA	1	R\$ 453,33	R\$ 453,33
43	93353661	3565	TAMPA DE RESERVATÓRIO	1	R\$ 91,67	R\$ 91,67
44	12007696	3565	VÁLVULA TERMOSTÁTICA	1	R\$ 408,33	R\$ 408,33
45	24583145	3565	RESERVATÓRIO DE EXPANÇÃO	1	R\$ 182,33	R\$ 182,33
46	112387053R	3565	SUPORTE CAIXA DE MUDANÇAS (traseiro)	1	R\$ 526,00	R\$ 526,00
47	112228932R	3565	SUPORTE DO COXIM DA CAIXA DE MUDANÇAS LE	1	R\$ 695,00	R\$ 695,00
48	7700500155	3565	VELA DE IGNIÇÃO	4	R\$ 61,67	R\$ 246,68
49	8200431051	3565	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1	R\$ 71,33	R\$ 71,33
50	7700845961	3565	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	R\$ 61,67	R\$ 61,67
51	2710031	3565	TAPETE DE BORRACHA UNIVERSAL	1	R\$ 329,33	R\$ 329,33
52	8200438285	3565	DISCO DE EMBREAGEM (ref.)	1	R\$ 673,33	R\$ 673,33
53	7700107216	3565	PLATÔ DA EMBREAGEM (ref.)	1	R\$ 459,67	R\$ 459,67
54	7700102781	3565	ROLAMENTO DA EMBREAGEM	1	R\$ 187,33	R\$ 187,33
55	306107623R	3565	CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM	1	R\$ 509,67	R\$ 509,67
56	8201734926	3565	TAPETE EMBORRACHADO DO ASSOALHO	1	R\$ 573,20	R\$ 573,20
<b>TOTAL DAS PEÇAS :</b>						<b>R\$ 12.600,20</b>
<b>TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :</b>						<b>R\$ 19.600,20</b>
VALOR DA VISTORIA TÉCNICA COMPLEMENTAR AO ESCOPO DE SERVIÇOS						R\$ -
VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS						R\$ 12.600,20
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS						R\$ 7.000,00
VALOR TOTAL COM O TRANSPORTE DO VEÍCULO						
<b>VALOR TOTAL DO CONTRATO (total NE)</b>						<b>R\$ 19.600,20</b>
NÃO SERÁ NECESSÁRIO GUINCHO PARA TRANSPORTE						
TIPO DE MANUTENÇÃO: CORRETIVA						
PRAZO REALIZAÇÃO DO SERVIÇO: 03 (três) dias úteis						
Limeira, 20 de maio de 2026						
FÁBIO MARCELO CANELLA Cb PM - Aux de Motomecanização			BOANERGES DE MIRANDA SANTOS CAP PM COMANDANTE 5ª CIA/PM			