

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS						
Referência: Projeto Básico nº 36BPMI- 016/160/2026						
DADOS DA VIATURA						
Marca: RENAULT	Modelo: RENAULT DUSTER 1.6	Ano: 2021	Placa: BZL-2H38			
Chassis: 93YHJD200MJ747358		Patrimônio: 220091183				
KM: 274.446		PREFIXO: I-36130	Combustível: FLEX			
DADOS DO CLIENTE						
Unidade: COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR NOVE – 36º BPM/I				CNPJ: 04.198.514/0127-56		
ENDEREÇO: RUA AMERICO VESPUCCIO,438, ALGODOAL						
Telefone: (19) 3451-7373				E-mail: 36bpmimotomec@policiamilitar.sp.gov.br		
Oficial Regimental (Gestor Do Contrato): 1º TEN PM FELICIO PELLUCCI JUNIOR						
SERVIÇO 1						
CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP	
A	25380	3565	SUBSTITUIR ADITIVO DA ÁGUA	0,50	R\$ 262,5413	R\$ 131,271
		3565	SUBSTITUIR OU REMOVER/INSTALAR MOLAS OU AMORTECEDORES E KITS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	2,00	R\$ 262,5413	R\$ 525,083
		3565	SUBSTITUIR, REMOVER/INSTALAR AMORTECEDORES OU MOLAS DA SUSPENSÃO TRASEIRA OU BATERIAS E CALÇOS DA MOLA	1,20	R\$ 262,5413	R\$ 315,050
		3565	SUBSTITUIR OU REMOVER E INSTALAR BRAÇO DA SUSPENSÃO (BANDEJA) DIANTEIRA LADO DIREITO	0,50	R\$ 262,5413	R\$ 131,271
		3565	SUBSTITUIR OU REMOVER E INSTALAR BRAÇO DA SUSPENSÃO (BANDEJA) DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,50	R\$ 262,5413	R\$ 131,271
		3565	SUBSTITUIR CUBO OU ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO DIREITO	1,00	R\$ 262,5413	R\$ 262,541
		3565	SUBSTITUIR CUBO OU ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO ESQUERDO	1,00	R\$ 262,5413	R\$ 262,541
		3565	SUBSTITUIR CILINDRO AUXILIAR DE FREIO TRASEIRO LD	0,30	R\$ 262,5413	R\$ 78,762
		3565	SUBSTITUIR CILINDRO AUXILIAR DE FREIO TRASEIRO LE	0,30	R\$ 262,5413	R\$ 78,762
		3565	SUBSTITUIR SAPATAS DE FREIO	1,00	R\$ 262,5413	R\$ 262,541
		3565	SUBSTITUIR TAMBORES DE FREIO	0,50	R\$ 262,5413	R\$ 131,271
		3565	SUBSTITUIR FLUIDO DE FREIO (DOT 4/5) SANGRAR	0,50	R\$ 262,5413	R\$ 131,271
		3565	SUBSTITUIR DISCOS OU DISCO E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO	1,10	R\$ 262,5413	R\$ 288,795
		3565	SUBSTITUIR ABAFADOR INTERMEDIÁRIO OU JUNTA	0,50	R\$ 262,5413	R\$ 131,271
		3565	SUBSTITUIR BOBINA/TRANSFORMADOR DE IGNIÇÃO	0,30	R\$ 262,5413	R\$ 78,762
		3565	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ASSENTO DO BANCOS DIANTEIRO LD	0,50	R\$ 262,5413	R\$ 131,271
		3565	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ENCOSTO DO BANCOS DIANTEIRO LD	0,40	R\$ 262,5413	R\$ 105,017
		3565	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ASSENTO DO BANCOS DIANTEIRO LE	0,50	R\$ 262,5413	R\$ 131,271
		3565	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ENCOSTO DO BANCOS DIANTEIRO LE	0,40	R\$ 262,5413	R\$ 105,017
		3565	SUBSTITUIR PALHETA DO VIDRO TRASEIRO	0,10	R\$ 262,5413	R\$ 26,254
		3565	SUBSTITUIR PALHETAS DOS LIMPADORES DO PARA-BRISA	0,20	R\$ 262,5413	R\$ 52,509
		3565	SUBSTITUIR BATERIA	0,30	R\$ 262,5413	R\$ 78,762
		3565	SUBSTITUIR BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,30	R\$ 262,5413	R\$ 78,762
		3565	SUBSTITUIR BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDA	0,30	R\$ 262,5413	R\$ 78,762
		3565	SUBSTITUIR MANOPLA DA ALAVANCA SELETOR DE MARCHAS DA CAIXA AUTOMATICA	0,20	R\$ 262,5413	R\$ 52,508
		3565	SUBSTITUIR BARRA DE DIREÇÃO OU COIFA DA BARRA LADO DIREITO	0,50	R\$ 262,5413	R\$ 131,271
		3565	SUBSTITUIR BARRA DE DIREÇÃO OU COIFA DA BARRA LADO ESQUERDO	0,50	R\$ 262,5413	R\$ 131,271
		3565	SUBSTITUIR SENSOR DO SISTEMA RODA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,30	R\$ 262,5413	R\$ 78,762
		3565	SUBSTITUIR SENSOR DO SISTEMA RODA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,30	R\$ 262,5413	R\$ 78,762
		3565	SUBSTITUIR CARPETE	1,60	R\$ 262,5413	R\$ 420,066
		3565	SUBSTITUIR TAPETES DE BORRACHA	0,10	R\$ 262,5413	R\$ 26,254
		3565	LIMPAR SISTEMA ARREFECIMENTO	0,50	R\$ 262,5413	R\$ 131,271
		3565	SUBSTITUIR ESTRUTURA DE AÇO DO ASSENTO DO BANCOS DIANTEIRO LD INCLUSO	0,40	R\$ 262,5413	R\$ 105,017
		3565	SUBSTITUIR ESTRUTURA DE AÇO DO ENCOSTO DO BANCOS DIANTEIRO LD INCLUSO	0,40	R\$ 262,5413	R\$ 105,017
		3565	SUBSTITUIR ESTRUTURA DE AÇO DO ASSENTO DO BANCOS DIANTEIRO LE INCLUSO	0,40	R\$ 262,5413	R\$ 105,017
		3565	SUBSTITUIR ESTRUTURA DE AÇO DO ENCOSTO DO BANCOS DIANTEIRO LE INCLUSO	0,40	R\$ 262,5413	R\$ 105,017
		3565	PINTAR RODA DIANT LD INCLUSO MONTAGEM/DESMONTAGEM E PREPARAÇÃO	1,40	R\$ 262,5413	R\$ 367,558
		3565	PINTAR RODA DIANT LE INCLUSO MONTAGEM/DESMONTAGEM E PREPARAÇÃO	1,40	R\$ 262,5413	R\$ 367,558
		3565	PINTAR RODA TRAS LD INCLUSO MONTAGEM/DESMONTAGEM E PREPARAÇÃO	1,40	R\$ 262,5413	R\$ 367,558
		3565	PINTAR RODA TRAS LE INCLUSO MONTAGEM/DESMONTAGEM E PREPARAÇÃO	1,40	R\$ 262,5413	R\$ 367,558
		3565	RECARGA DE GÁS DO SISTEMA	2,50	R\$ 262,5413	R\$ 656,353
		3565	POLIR GERAL	6,00	R\$ 262,5413	R\$ 1.575,248
		3565	HIGIENIZAR INTERNA E EXTERNAMENTE	2,50	R\$ 262,5413	R\$ 656,353
		3565	RETIRAR VAZAMENTO DE GÁS DO AR CONDICIONADO	2,00	R\$ 262,5413	R\$ 525,083
		3565	DESCARBONIZAR CORPO DE BORBOLETA (TBI)	0,50	R\$ 262,5413	R\$ 131,271
3565	REMOVER, LIMPAR E INSTALAR BICOS INJETORES	1,50	R\$ 262,5413	R\$ 393,813		
					<b>TOTAL DOS SERVIÇOS:</b>	<b>R\$ 10.606,67</b>
Código da Peça	CATSER	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total	
7711428132	3565	ADITIVO DO ARREFECIMENTO	1	R\$ 58,33	R\$ 58,33	
543028243R	3565	AMORTECEDORES DIANTEIROS	2	R\$ 776,67	R\$ 1.553,34	
562102046R	3565	AMORTECEDORES TRASEIROS	2	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00	
545009291R	3565	BANDEJAS (DIREITA E ESQUERDA)	2	R\$ 783,33	R\$ 1.566,66	
553313968R	3565	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
402107049R	3565	ROLAMENTO RODA TRASEIRA	2	R\$ 210,00	R\$ 420,00	
432007421R	3565	JOGO DE CAMPANA	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00	
440603905R	3565	JOGO DE SAPATA	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00	
441000571R	3565	CILINDRO DE FREIO TRASEIRO	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00	
7711943800	3565	LITROS DE FLUÍDO DE FREIO	2	R\$ 55,00	R\$ 110,00	
8201703977	3565	JOGO DE DISCOS DE FREIO	1	R\$ 693,33	R\$ 693,33	
200108486R	3565	SILENCIOSO TRASEIRO	1	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	
224336134R	3565	BOBINAS DE IGNIÇÃO	4	R\$ 416,67	R\$ 1.666,68	
873204753R	3565	JOGO DE CAPA DE BANCOS DIANTEIROS	1	R\$ 900,00	R\$ 900,00	
288909841R	3565	JOGO DE PALHETAS DIANTEIRAS	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
287817551R	3565	PALHETA TRASEIRA	1	R\$ 93,00	R\$ 93,00	
244106439R	3565	BATERIA	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
828308422R	3565	JOGO DE BORRACHA PORTAS TRASEIRAS	1	R\$ 516,67	R\$ 516,67	
8200379950	3565	MANOPLA DO CÂMBIO	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00	
8200806950	3565	COIFA CÂMBIO	1	R\$ 266,67	R\$ 266,67	
479100004R	3565	SENSOR DO ABS DIANTEIRO	1	R\$ 280,00	R\$ 280,00	
749026410R	3565	CARPETE AUTOMOTIVO	1	R\$ 1.146,67	R\$ 1.146,67	
7711943431	3565	JOGO DE TAPETE BORRACHA	1	R\$ 190,00	R\$ 190,00	
					<b>TOTAL DAS PEÇAS:</b>	<b>R\$ 18.361,35</b>
					<b>TOTAL DESTE SERVIÇO A+B:</b>	<b>R\$ 28.968,02</b>
VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS					R\$	18.361,35
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS					R\$	10.606,67
VALOR TOTAL DO CONTRATO (total NE)					R\$	28.968,02
<b>TIPO DE MANUTENÇÃO: CORRETIVA</b>						
<b>NÃO SERÁ NECESSÁRIO O USO DE GUINCHO PARA DESLOCAMENTO DA VIATURA ATÉ A OFICINA CONTRATADA</b>						
<b>PERÍODO: 6 DIAS (UTEIS)</b>						
QUARTEL EM LIMEIRA, 07 DE ABRIL DE 2026						
DANIEL MUNHOZ DE OLIVEIRA Cap PM - Cmt da 1ª Cia do 36º BPMI						