

**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS**  
Referência: Projeto Básico nº 19BPMI - 004/070/26

**DADOS DA VIATURA**

Marca:	TOYOTA	Modelo:	HILUX SW4 4X2SR	PLACA:	EEP9F38
Chassis:	8AJZX62G6E5006233	Ano:	2014/2014	PATRIMÔNIO:	214031786
KM:	303.751	PREFIXO:	17408	COMBUSTIVEL:	ALCO/GASOL

Unidade: **CPI9 - 19º PBMI** CNPJ: 04.198.514/0127-56

Endereço: Avenida Ângelo Pascote, 130- Distrito Industrial Nossa Senhora de Fátima- Americana/S.P.

Telefone: (19) 3407-8800

e-mail [19bpmitomec@policiamilitar.sp.gov.br](mailto:19bpmitomec@policiamilitar.sp.gov.br)

Oficial Regimental (Gestor Do Contrato): 1º TEN PM ÁLVARO RODRIGO VICENTE

**SERVIÇO 1**

ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
1	30007	3565	SUBSTITUIR MÓDULO DO SISTEMA ABS	1,60		
2	30007	3565	SUBSTITUIR FLUÍDO DE FREIO (DOT4/5) SANGRAR	0,70		
3	30007	3565	REPROGRAMAR MÓDULO ABS	1,50		

**TOTAL DOS SERVIÇOS :** R\$ -

ITEM	Código da Peça	CATSER	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
4		3565	MÓDULO DE GERENCIAMENTO DE ABS	1		
5		3565	FLUÍDO DE FREIO (DOT4/5)	3		

**TOTAL DAS PEÇAS :** R\$ -

**TOTAL DESTES SERVIÇO A+B :**

VALOR DA VISTORIA TÉCNICA COMPLEMENTAR AO ESCOPO DE SERVIÇOS R\$ -

VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS R\$ -

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS R\$ -

VALOR TOTAL COM O TRANSPORTE DO VEÍCULO

VALOR TOTAL DO CONTRATO (total NE)

**PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO: 05 DIAS ÚTEIS**

TIPO DE MANUTENÇÃO: CORRETIVA

Americana, 20 de maio de 2026

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL:

CPF:

RG:

TELEFONE:

E-MAIL:

DADOS BANCÁRIOS:

**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS**

Referência: Projeto Básico Nº 24BPMI-014/18/26

**DADOS DA VIATURA**

<b>Marca:</b> FIAT	<b>Modelo:</b> PALIO WK ADVENTURE	<b>Ano:</b> 2017/2018	<b>Placa:</b> FUK 0937
<b>Chassis:</b> 9BD37417DJ5100227		<b>Patrimônio:</b> 217033096	
<b>KM:</b> 107050	<b>PREFIXO:</b> 22-160	<b>Combustível:</b> FLEX	
<b>Unidade:</b> CPI-9 - 24º BPM/1		<b>CNPJ:</b> 04.198.514/0127-56	
<b>Endereço:</b> RUA ODILON DE PAULA GIÃO, 105 - JARDIM NOVA SÃO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP			
<b>Telefone:</b> (19) 3638-1150			<b>e-mail:</b> 24bpmimotomec@policiamilitar.sp.gov.br

**Oficial Regimental (Gestor Do Contrato):** 1º TEN PM FAUSTO CESAR NOGUEIRA CADETE

**SERVIÇO 1**

A	ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO/DESC.	V. EMP
	1	25380	3565	SUBSTITUIR/REMOVER E INSTALAR SEMI EIXO LD	0,80		
2	25380	3565	SUBSTITUIR/REMOVER E INSTALAR SEMI EIXO LE	0,80			
3	25380	3565	SUBSTITUIR COXIM DE CÂMBIO	1,40			
4	25380	3565	SUBSTITUIR COXIM DE CÂMBIO TRASEIRO	1,00			
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS :</b>							<b>R\$ 0,00</b>

B	ITEM	Código da Peça	CATSER	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total Desc
	3	51891368	3565	SEMI-EIXO COMPLETO LADO DIREITO E LADO ESQUERDO	2		
4	51912214	3565	COXIM DA CAIXA DE MUDANÇAS	1			
5	52005540	3565	SUPORTE DO COXIM CAIXA DE MUDANÇAS (TRASEIRO)	1			
<b>TOTAL DAS PEÇAS :</b>							<b>R\$ 0,00</b>

**TOTAL DESTE SERVIÇO A+B : R\$ 0,00**

**SERVIÇO 2**

A	ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO/DESC.	V. EMP
	6	25380	3565	SUBSTITUIR BOIA TANQUE DE COMBUSTÍVEL (SENSOR DE NÍVEL)	0,70		
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS :</b>							<b>R\$ 0,00</b>

B	ITEM	Código da Peça	CATSER	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total Desc
	7	7086498	3565	COMANDO INDICADOR DE NÍVEL (BÓIA)	1		
<b>TOTAL DAS PEÇAS :</b>							<b>R\$ 0,00</b>

**TOTAL DESTE SERVIÇO A+B : R\$ 0,00**

**SERVIÇO 3**

A	ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO/DESC.	V. EMP
	8	25380	3565	SUBSTITUIR CATALISADOR	0,60		
9	25380	3565	SUBSTITUIR JUNTA DO COLETOR DO ESCAPAMENTO	1,30			
10	25380	3565	SUBSTITUIR JUNTA DO BOCAL DE ESCAPE	0,50			
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS :</b>							<b>R\$ 0,00</b>

B	ITEM	Código da Peça	CATSER	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total Desc
	11	519340240	3565	COLETOR DE ESCAPE COM CATALIZADOR	1		
12	55224457	3565	JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE	1			
13	52026508	3565	JUNTA DA SAÍDA DO ESCAPAMENTO	1			
<b>TOTAL DAS PEÇAS :</b>							<b>R\$ 0,00</b>

**TOTAL DESTE SERVIÇO A+B : R\$ 0,00**

**SERVIÇO 4**

A	ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO/DESC.	V. EMP
	14	25380	3565	SUBSTITUIR COXIM FRONTAL DO MOTOR	1,00		
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS :</b>							<b>R\$ 0,00</b>

B	ITEM	Código da Peça	CATSER	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total Desc
	15	51921213	3565	COXIM DO MOTOR (DIANTEIRO)	1		
<b>TOTAL DAS PEÇAS :</b>							<b>R\$ 0,00</b>

**TOTAL DESTE SERVIÇO A+B : R\$ 0,00**

**SERVIÇO 5**

A	ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO/DESC.	V. EMP
	16	25380	3565	SUBSTITUIR Sonda LAMBDA	0,30		
17	25380	3565	SCANNEAR SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA	0,80			
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS :</b>							<b>R\$ 0,00</b>

B	ITEM	Código da Peça	CATSER	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total Desc
	18	55255859	3565	SONDA LAMBDA	1		
<b>TOTAL DAS PEÇAS :</b>							<b>R\$ 0,00</b>

**TOTAL DESTE SERVIÇO A+B : R\$ 0,00**

**SERVIÇO 6**

A	ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO/DESC.	V. EMP
	19	25380	3565	ALINHAR VOLANTE DE DIREÇÃO E CONVERGÊNCIA/DIVERGENCIA DA DIREÇÃO	0,80		
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS :</b>							<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :</b>							<b>R\$ 0,00</b>
VALOR DA VISTORIA TÉCNICA COMPLEMENTAR AO ESCOPO DE SERVIÇOS							<b>R\$ 0,00</b>
VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS							<b>R\$ 0,00</b>
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS							<b>R\$ 0,00</b>
Total KM percorridos:	0	Total Km pagos:	0	VALOR TOTAL COM O TRANSPORTE DO		<b>R\$ 0,00</b>	
VALOR TOTAL DO CONTRATO (total NE)							<b>R\$ 0,00</b>

TIPO DE MANUTENÇÃO: CORRETIVA

TEMPO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 10 HORAS

PERÍODO: 04 (quatro) dias úteis

Quartel em São João da Boa Vista, 14 de maio de 2026.

RAZÃO

CNPJ:

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL:

CPF:

RG:

TELEFONE:

E-MAIL:

DADOS BANCÁRIOS:

**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS**  
Referência: Projeto Básico nº 36BPMI-004/341/26

**DADOS DA VIATURA**

<b>Marca:</b> GM	<b>Modelo:</b> SPIN 1.8	<b>PLACA:</b> DKH-3269
<b>Chassis:</b> 9BGJD7520LB146729	<b>Ano:</b> 2019	<b>PATRIMÔNIO:</b> 219023711-A
<b>KM:</b> 286.332	<b>PREFIXO:</b> 26-141	<b>COMBUSTIVEL:</b> FLEX
<b>Unidade:</b> COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR NOVE - CPI9		<b>CNPJ:</b> 04.198.514/0127-56
<b>Endereço:</b> RUA AMÉRICO VESPÚCIO, Nº 438, SÃO LUIZ - PIRACICABA/ SP		
<b>Telefone:</b> (19) 3451-7373		<b>e-mail:</b> <a href="mailto:36bpmimotomec@policiamilitar.sp.gov.br">36bpmimotomec@policiamilitar.sp.gov.br</a>

**Oficial Regimental (Gestor Do Contrato):** 1º Ten PM FELICIO PELLUCCIO JUNIOR

**SERVIÇO 1**

ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
1	7931-6	3565	SUBSTITUIR, REMOVER E INSTALAR CABEÇOTE OU JUNTA DO CABEÇOTE INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM PERIFÉRICOS	3,90		
2	7931-6	3565	RETIFICA DO CABEÇOTE, SEDE DE VÁLVULAS E DESCARBONIZAÇÃO	n/c		
3	7931-6	3565	SUBSTITUIR JUNTA DO COLETOR DE ADMISSÃO INCLUSO DESMONTAGEM DO COLETOR	2,00		
4	7931-6	3565	SUBSTITUIR JUNTA DO COLETOR DE ESCAPAMENTO INCLUSO DESMONTAGEM DO COLETOR	1,50		
5	7931-6	3565	SUBSTITUIR COMANDO DE VÁLVULAS OU BALANCINS E TUCHOS MOTOR 8V	2,80		
6	7931-6	3565	SUBSTITUIR RETENTOR COMANDO DE VÁLVULAS DE ADMISSÃO OU ESCAPE	1,80		
7	1881-3	3565	SUBSTITUIR BIELAS, PISTÕES OU ANÉIS DO MOTOR	7,00		

**TOTAL DOS SERVIÇOS : R\$ 0,00**

ITEM	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
8	JG24583379	JOGO DE PISTÃO E ANÉIS	1		
9	24585923	VÁLVULA DE ADMISSÃO	4		
10	24585924	VÁLVULA DE ESCAPE	4		
11	JGRM205	JOGO DE TUCHOS HIDRAULICOS	1		
12	JG93361395	JOGO DE BALANCIN DO COMANDO DE VÁLVULAS	1		
13	JG09203-BREF	KIT RETENTOR DE VALVULAS	1		
14	24418414	JOGO DE PARAFUSOS DO CABEÇOTE	1		
15	93294583	JUNTA DO CABEÇOTE	1		
16	93397790	JUNTA DO COLETOR DE ADMISSÃO	4		
17	24579972-N	JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE	1		
18	24587738	RETENTOR DO COMANDO	1		
19	98500224	COMANDO DE VÁLVULAS	1		
20	24581894	JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULAS	1		
21	98550549	ÓLEO MOTOR	4		
22	88905845	FILTRO DE OLEO	1		

**TOTAL DAS PEÇAS : R\$ -**

**TOTAL DESTE SERVIÇO A+B : R\$ -**

VALOR DA VISTORIA TÉCNICA COMPLEMENTAR AO ESCOPO DE SERVIÇOS R\$ -

VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS R\$ -

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS R\$ -

VALOR TOTAL COM O TRANSPORTE DO VEÍCULO

VALOR TOTAL DO CONTRATO (total NE)

**TIPO DE MANUTENÇÃO:** CORRETIVA

**PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO:** 03 (três) dias úteis

Pirassununga, 26 de março de 2026

**RAZÃO SOCIAL:**

**CNPJ:**

**ENDEREÇO:**

**RESPONSÁVEL:**

**CPF:**

**RG:**

**TELEFONE:**

**E-MAIL:**

**DADOS BANCÁRIOS:**

**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS**  
Referência: Projeto Básico nº 36BPMI - 004/540/26

**DADOS DA VIATURA**

<b>Marca:</b> RENAULT	<b>Modelo:</b> DUSTER ZEN 1.6	<b>PLACA:</b> CRX-0F43
<b>Chassis:</b> 93YHJD200MJ746503	<b>Ano:</b> 2021	<b>PATRIMÔNIO:</b> 220091182
<b>KM:</b> 282.720	<b>PREFIXO:</b> 26-142	<b>COMBUSTIVEL:</b> FLEX
<b>Unidade:</b> CPI9- 36° PBMI		<b>CNPJ:</b> 04.198.514/0127-56
<b>Endereço:</b> Rua João Picinini, 100 Jardim Laranjeiras Limeira-SP		
<b>Telefone:</b> (19) 3443-5748	<b>e-mail:</b> <a href="mailto:36bpmimotomec@policiamilitar.sp.gov.br">36bpmimotomec@policiamilitar.sp.gov.br</a>	
<b>Oficial Regimental (Gestor Do Contrato):</b> 1° TEN PM FELICIO PELLUCCI JUNIOR		

**SERVIÇO 1**

ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
1	1906-2	3565	SUBSTITUIR TAMBORES DE FREIO	0,50		
2	1906-2	3565	SUBSTITUIR SAPATAS DE FREIO	1,00		
3	1906-2	3565	SUBSTITUIR DISCOS OU DISCO E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO	1,10		
4	1906-2	3565	SUBSTITUIR FLUIDO DE FREIO (DOT 4/5) SANGRAR	0,50		
5	1912-7	3565	SUBSTITUIR OU REMOVER/INSTALAR MOLAS OU AMORTECEDORES E KITS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	2,00		
6	1912-7	3565	SUBSTITUIR, REMOVER/INSTALAR AMORTECEDORES OU MOLAS DA SUSPENSÃO TRASEIRA OU BATENTES E CALÇOS DA MOLA	1,20		
7	1912-7	3565	SUBSTITUIR BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA LADO DIREITO	0,30		
8	1912-7	3565	SUBSTITUIR BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,30		
9	1871-6	3565	SUBSTITUIR PALHETA DO VIDRO TRASEIRO	0,10		
10	1871-6	3565	SUBSTITUIR PALHETAS DOS LIMPADORES DO PARA-BRISA	0,20		
11	1971-2	3565	SUBSTITUIR ADITIVO DA ÁGUA	0,50		
12	1971-2	3565	SUBSTITUIR BOMBA D'ÁGUA	1,50		
13	1971-2	3565	SUBSTITUIR TAMPAS DO RESERVATÓRIO	0,10		
14	1971-2	3565	SUBSTITUIR VÁLVULA TERMOSTÁTICA OU ORING	0,50		
15	1971-2	3565	LIMPAR SISTEMA ARREFECIMENTO	0,50		
16	1971-2	3565	SUBSTITUIR RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO	0,30		
17	1876-7	3565	SUBSTITUIR COXIM DE CÂMBIO LATERAL	0,80		
18	1876-7	3565	SUBSTITUIR COXIM DE CÂMBIO TRASEIRO	1,00		
19	1932-1	3565	SUBSTITUIR JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO	0,30		
20	1932-1	3565	SUBSTITUIR FILTRO DE AR	0,20		
21	1932-1	3565	SUBSTITUIR FILTRO DE COMBUSTÍVEL	0,30		
22	1932-1	3565	DESCARBONIZAR CORPO DE BORBOLETA (TBI)	0,50		
23	1865-1	3565	SUBSTITUIR TAPETES DE BORRACHA	0,10		
24	1917-8	3565	SUBSTITUIR KIT DE EMBREAGEM INCLUINDO REMOÇÃO DO CÂMBIO	4,50		
25	1917-8	3565	SUBSTITUIR CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM	0,70		
26	1917-8	3565	RETIFICAR VOLANTE DE EMBREAGEM	0,60		
27	1865-1	3565	SUBSTITUIR TAPETE EMBORRACHADO DO ASSOALHO	3,00		

**TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ -**

ITEM	Código da Peça	CATSER	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
28	432007075R	3565	TAMBOR DE FREIO DIR OU ESQ	2		
29	7701210109	3565	JOGO DE SAPATAS (s/cilindro roda)	1		
30	410607115R	3565	JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANT	1		
31	402066300R	3565	DISCO DE FREIO DIANT (s/ controle de estabilidade)	2		
32	FLUÍDO	3565	FLUIDO DE FREIO DOT 4 - 500ML	2		
33	543029233R	3565	AMORTECEDOR DIANT DIR OU ESQ	2		
34	8200811407	3565	AMORTECEDOR TRAS DIR OU ESQ	2		
35	8200651172	3565	BATENTE DA SUSPENSÃO DIANT OU TRAS (inferior)	2		
36	551103022R	3565	TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA LD OU LE (após 14/05/2015)	2		
37	8200723741	3565	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANT OU TRAS (intermediário)	2		
38	543A00952R	3565	JOGO DE REPARO DA SUSPENSÃO DIANT (conjunto de batentes)	2		

39	288901158R	3565	PALHETA DO LIMPADOR (jogo)	1		
40	287900968R	3565	PALHETA DO LIMPADOR TRAS	1		
41	ADITIVO	3565	ADITIVO PARA RADIADOR - 1000ML	3		
42	93354834	3565	BOMBA D'ÁGUA	1		
43	93353661	3565	TAMPA DE RESERVATÓRIO	1		
44	12007696	3565	VÁLVULA TERMOSTÁTICA	1		
45	24583145	3565	RESERVATÓRIO DE EXPANÇÃO	1		
46	112387053R	3565	SUPORTE CAIXA DE MUDANÇAS (traseiro)	1		
47	112228932R	3565	SUPORTE DO COXIM DA CAIXA DE MUDANÇAS LE	1		
48	7700500155	3565	VELA DE IGNIÇÃO	4		
49	8200431051	3565	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1		
50	7700845961	3565	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1		
51	2710031	3565	TAPETE DE BORRACHA UNIVERSAL	1		
52	8200438285	3565	DISCO DE EMBREAGEM (ref.)	1		
53	7700107216	3565	PLATÔ DA EMBREAGEM (ref.)	1		
54	7700102781	3565	ROLAMENTO DA EMBREAGEM	1		
55	306107623R	3565	CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM	1		
56	8201734926	3565	TAPETE EMBORRACHADO DO ASSOALHO	1		
<b>TOTAL DAS PEÇAS :</b>						<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :</b>						<b>R\$ -</b>
<b>VALOR DA VISTORIA TÉCNICA COMPLEMENTAR AO ESCOPO DE SERVIÇOS</b>						<b>R\$ -</b>
<b>VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS</b>						<b>R\$ -</b>
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>						<b>R\$ -</b>
<b>VALOR TOTAL COM O TRANSPORTE DO VEÍCULO</b>						<b>R\$ -</b>
<b>VALOR TOTAL DO CONTRATO (total NE)</b>						<b>R\$ -</b>
<b>NÃO SERÁ NECESSÁRIO GUINCHO PARA TRANSPORTE</b>						
<b>TIPO DE MANUTENÇÃO: CORRETIVA</b>						
<b>PRAZO REALIZAÇÃO DO SERVIÇO: 03 (três) dias úteis</b>						
Limeira, 20 de maio de 2026						
FÁBIO MARCELO CANELLA Cb PM - Aux de Motomecanização			BOANERGES DE MIRANDA SANTOS CAP PM COMANDANTE 5ª CIA/PM			

RAZÃO SOCIAL:  
 CNPJ:  
 ENDEREÇO:  
 RESPONSÁVEL:  
 CPF:  
 RG:  
 TELEFONE:  
 E-MAIL:  
 DADOS BANCÁRIOS:

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS							
Referência: Projeto Básico nº 36BPMI- 017/160/2026							
DADOS DA VIATURA							
Marca: GM	SPIN PREMIER 1.8 AUT.		Ano: 2022	Placa: FQB-8B03			
Chassis: 9BGJP7520PB207993		Patrimônio: 222082966					
KM: 121.120	PREFIXO: I-36105		Combustível: FLEX				
DADOS DO CLIENTE							
Unidade: COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR NOVE – 36°BPM/I				CNPJ: 04.198.514/0127-56			
ENDEREÇO: RUA AMERICO VESPÚCIO,438, ALGODOAL							
Telefone: (19) 3421-4515			E-mail: 36bpmimotomec@policiamilitar.sp.gov.br				
Oficial Regimental (Gestor Do Contrato): 1° TEN PM FELICIO PELLUCCI JUNIOR							
SERVIÇO 1							
A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP	
	25380	3565	SUBSTITUIR VÁLVULA REGULADORA DE VAPOR DE COMBUSTÍVEL DO CANISTER AO COLETOR DE ADMISSÃO	0,50			
		3565	CONFECCIONAR E SUBSTITUIR CAPA DE PROTEÇÃO DE COURVIN CINZA PADRAO PM DO ASSENTO DO BANCO DIANTEIRO LADO ESQUERDO	1,50			
		3565	CONFECCIONAR E SUBSTITUIR CAPA DE PROTEÇÃO DE COURVIN CINZA PADRAO PM DO ASSENTO DO BANCO DIANTEIRO LADO DIREITO	1,50			
		3565	CONFECCIONAR E SUBSTITUIR CAPA DE PROTEÇÃO DE COURVIN CINZ APADRÃO PM DO ENCOSTO DO BANCO DIANTEIRO LADO ESQUERDO	1,50			
		3565	CONFECCIONAR E SUBSTITUIR CAPA DE PROTEÇÃO DE COURVIN CINZ APADRÃO PM DO ENCOSTO DO BANCO DIANTEIRO LADO DIREITO	1,50			
		3565	SUBSTITUIR BATERIA	0,30			
		3565	SUBSTITUIR PALHETA DO VIDRO TRASEIRO	0,10			
		3565	SUBSTITUIR PALHETAS DOS LIMPADORES DO PARA-BRISA	0,20			
		3565	SUBSTITUIR COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	1,00			
		3565	RECARGA DE GÁZ DO SISTEMA	2,50			
		3565	SUBSTITUIR DISCOS E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO	1,10			
		3565	SUBSTITUIR BARRA ESTABILIZADORA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	1,50			
		3565	SUBSTITUIR BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA LADO DIREITO	0,30			
		3565	SUBSTITUIR BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA LADO ESQUERDA	0,30			
		3565	SUBSTITUIR, REMOVER/INSTALAR AMORTECEDORES OU MOLAS DA SUSPENSÃO TRASEIRA OU BATENTES E CALÇOS DA MOLLA	1,20			
		3565	SUBSTITUIR OU REMOVER/INSTALAR MOLAS OU AMORTECEDORES E KITS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	2,00			
		3565	SUBSTITUIR CALOTA OU PARAFUSO DA RODA DIANT DIREITA	0,10			
		3565	SUBSTITUIR CALOTA OU PARAFUSO DA RODA DIANT ESQUERDA	0,10			
		3565	SUBSTITUIR CALOTA OU PARAFUSO DA RODA TRAS DIREITA	0,10			
	3565	SUBSTITUIR CALOTA OU PARAFUSO DA RODA TRAS ESQUERDA	0,10				
	3565	REMOVER, LIMPAR E INSTALAR BICOS INJETORES	1,50				
	3565	HIGIENIZAR INTERNA E EXTERNAMENTE	2,50				
	3565	POLIR GERAL	6,00				
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS :</b>						<b>R\$ -</b>	
B	Código da Peça	CATSER	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total	
	28289916	3565	VÁLVULA DO CANISTER	1			
	98553258	3565	CAPA DOS BANCOS DIANTEIROS	1			
	26213046	3565	BATERIA DE 50 AMPERES	1			
	52150821	3565	COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO	1			
	52125175	3565	PALHETAS DIANTEIRAS	1			
	52085816	3565	PALHETAS TRASEIRAS	1			
	94731378	3565	DISCOS DE FREIOS DIANTEIRO	2			
	94754484	3565	BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA	2			
	52151665	3565	BIELETAS	2			
	52101330	3565	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	1			
	52101331	3565	KIT DE AMORTECEDOR TRASEIRO	1			
	52157926	3565	AMORTECEDORES DIANTEIRO	2			
	AMD0355	3565	AMORTECEDORES TRASEIRO	2			
	94731174	3565	JOGO DE PORÇAS DAS RODAS	1			
	<b>TOTAL DAS PEÇAS :</b>						<b>R\$ -</b>
	<b>TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :</b>						<b>R\$ -</b>
VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS					<b>R\$ -</b>		
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS					<b>R\$ -</b>		
VALOR TOTAL DO CONTRATO (total NE)					<b>R\$ -</b>		
TIPO DE MANUTENÇÃO: CORRETIVO							
NAO SERA NECESSARIO O USO DE GUINCHO PARA DESLOCAMENTO DA VIATURA ATÉ A OFICINA CONTRATADA							
PERÍODO: 4 DIAS (Uteis)							
QUARTEL EM LIMEIRA, 13 DE ABRIL DE 2026							
DANIEL MUNHOZ DE OLIVEIRA			CAP PM - CMT DA 1ª CIA DO 36º BPMI				

RAZÃO SOCIAL:  
 CNPJ:  
 ENDEREÇO:  
 RESPONSÁVEL:  
 CPF:  
 RG:  
 TELEFONE:  
 E-MAIL:  
 DADOS BANCÁRIOS:

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS							
Referência: Projeto Básico nº 36BPMI- 016/160/2026							
DADOS DA VIATURA							
Marca: RENAULT	Modelo: RENAULT DUSTER 1.6	Ano: 2021	Placa: BZL-2H38				
Chassis: 93YHJD200M1747358		Patrimônio: 220091183					
KM: 274.446		PREFIXO: I-36130	Combustível: FLEX				
DADOS DO CLIENTE							
Unidade: COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR NOVE – 36º BPM/I				CNPJ: 04.198.514/0127-56			
ENDEREÇO: RUA AMERICO VESPUCCIO,438, ALGODOAL							
Telefone: (19) 3451-7373			E-mail: 36bpmimotomec@policiamilitar.sp.gov.br				
Oficial Regimento (Gestor Do Contrato): 1º TEN PM FELICIO PELLUCCI JUNIOR							
SERVIÇO 1							
CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP		
A	25380	3565	SUBSTITUIR ADITIVO DA ÁGUA	0,50			
		3565	SUBSTITUIR OU REMOVER/INSTALAR MOLAS OU AMORTECEDORES E KITS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	2,00			
		3565	SUBSTITUIR, REMOVER/INSTALAR AMORTECEDORES OU MOLAS DA SUSPENSÃO TRASEIRA OU BATENTES E CALÇOS DA MOLA	1,20			
		3565	SUBSTITUIR OU REMOVER E INSTALAR BRAÇO DA SUSPENSÃO (BANDEJA) DIANTEIRA LADO DIREITO	0,50			
		3565	SUBSTITUIR OU REMOVER E INSTALAR BRAÇO DA SUSPENSÃO (BANDEJA) DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,50			
		3565	SUBSTITUIR CUBO OU ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO DIREITO	1,00			
		3565	SUBSTITUIR CUBO OU ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO ESQUERDO	1,00			
		3565	SUBSTITUIR CILINDRO AUXILIAR DE FREIO TRASEIRO LD	0,30			
		3565	SUBSTITUIR CILINDRO AUXILIAR DE FREIO TRASEIRO LE	0,30			
		3565	SUBSTITUIR SAPATAS DE FREIO	1,00			
		3565	SUBSTITUIR TAMBORES DE FREIO	0,50			
		3565	SUBSTITUIR FLUIDO DE FREIO (DOT 4/5) SANGRAR	0,50			
		3565	SUBSTITUIR DISCOS OU DISCO E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO	1,10			
		3565	SUBSTITUIR ABAFADOR INTERMEDIÁRIO OU JUNTA	0,50			
		3565	SUBSTITUIR BOBINA/TRANSFORMADOR DE IGNIÇÃO	0,30			
		3565	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ASSENTO DO BANCOS DIANTEIRO LD	0,50			
		3565	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ENCOSTO DO BANCOS DIANTEIRO LD	0,40			
		3565	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ASSENTO DO BANCOS DIANTEIRO LE	0,50			
		3565	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ENCOSTO DO BANCOS DIANTEIRO LE	0,40			
		3565	SUBSTITUIR PALHETA DO VIDRO TRASEIRO	0,10			
		3565	SUBSTITUIR PALHETAS DOS LIMPADORES DO PARA-BRISA	0,20			
		3565	SUBSTITUIR BATERIA	0,30			
		3565	SUBSTITUIR BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,30			
		3565	SUBSTITUIR BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDA	0,30			
		3565	SUBSTITUIR MANOPLA DA ALAVANCA SELETOR DE MARCHAS DA CAIXA AUTOMATICA	0,20			
		3565	SUBSTITUIR BARRA DE DIREÇÃO OU COIFA DA BARRA LADO DIREITO	0,50			
		3565	SUBSTITUIR BARRA DE DIREÇÃO OU COIFA DA BARRA LADO ESQUERDO	0,50			
		3565	SUBSTITUIR SENSOR DO SISTEMA RODA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,30			
		3565	SUBSTITUIR SENSOR DO SISTEMA RODA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,30			
		3565	SUBSTITUIR CARPETE	1,60			
		3565	SUBSTITUIR TAPETES DE BORRACHA	0,10			
		3565	LIMPAR SISTEMA ARREFECIMENTO	0,50			
		3565	SUBSTITUIR ESTRUTURA DE AÇO DO ASSENTO DO BANCOS DIANTEIRO LD INCLUSO	0,40			
		3565	SUBSTITUIR ESTRUTURA DE AÇO DO ENCOSTO DO BANCOS DIANTEIRO LD INCLUSO	0,40			
		3565	SUBSTITUIR ESTRUTURA DE AÇO DO ASSENTO DO BANCOS DIANTEIRO LE INCLUSO	0,40			
		3565	SUBSTITUIR ESTRUTURA DE AÇO DO ENCOSTO DO BANCOS DIANTEIRO LE INCLUSO	0,40			
		3565	PINTAR RODA DIANT LD INCLUSO MONTAGEM/DESMONTAGEM E PREPARAÇÃO	1,40			
		3565	PINTAR RODA DIANT LE INCLUSO MONTAGEM/DESMONTAGEM E PREPARAÇÃO	1,40			
		3565	PINTAR RODA TRAS LD INCLUSO MONTAGEM/DESMONTAGEM E PREPARAÇÃO	1,40			
		3565	PINTAR RODA TRAS LE INCLUSO MONTAGEM/DESMONTAGEM E PREPARAÇÃO	1,40			
		3565	RECARGA DE GÁS DO SISTEMA	2,50			
		3565	POLIR GERAL	6,00			
		3565	HIGIENIZAR INTERNA E EXTERNAMENTE	2,50			
		3565	RETIRAR VAZAMENTO DE GÁS DO AR CONDICIONADO	2,00			
		3565	DESCARBONIZAR CORPO DE BORBOLETA (TBI)	0,50			
3565	REMOVER, LIMPAR E INSTALAR BICOS INJETORES	1,50					
					<b>TOTAL DOS SERVIÇOS:</b>	<b>R\$</b>	-
Código da Peça	CATSER	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total		
7711428132	3565	ADITIVO DO ARREFECIMENTO	1				
543028243R	3565	AMORTECEDORES DIANTEIROS	2				
562102046R	3565	AMORTECEDORES TRASEIROS	2				
545009291R	3565	BANDEJAS (DIREITA E ESQUERDA)	2				
553313968R	3565	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	1				
402107049R	3565	ROLAMENTO RODA TRASEIRA	2				
432007421R	3565	JOGO DE CAMPANA	1				
440603905R	3565	JOGO DE SAPATA	1				
441000571R	3565	CILINDRO DE FREIO TRASEIRO	2				
7711943800	3565	LITROS DE FLUÍDO DE FREIO	2				
8201703977	3565	JOGO DE DISCOS DE FREIO	1				
200108486R	3565	SILENCIOSO TRASEIRO	1				
224336134R	3565	BOBINAS DE IGNIÇÃO	4				
873204753R	3565	JOGO DE CAPA DE BANCOS DIANTEIROS	1				
288909841R	3565	JOGO DE PALHETAS DIANTEIRAS	1				
287817551R	3565	PALHETA TRASEIRA	1				
244106439R	3565	BATERIA	1				
828308422R	3565	JOGO DE BORRACHA PORTAS TRASEIRAS	1				
8200379950	3565	MANOPLA DO CÂMBIO	1				
8200806950	3565	COIFA CÂMBIO	1				
479100004R	3565	SENSOR DO ABS DIANTEIRO	1				
749026410R	3565	CARPETE AUTOMOTIVO	1				
7711943431	3565	JOGO DE TAPETE BORRACHA	1				
					<b>TOTAL DAS PEÇAS:</b>	<b>R\$</b>	-
					<b>TOTAL DESTE SERVIÇO A+B:</b>	<b>R\$</b>	-
					VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS	R\$	-
					VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	-
					VALOR TOTAL DO CONTRATO (total NE)	R\$	-
<b>TIPO DE MANUTENÇÃO: CORRETIVA</b>							
<b>NÃO SERÁ NECESSÁRIO O USO DE GUINCHO PARA DESLOCAMENTO DA VIATURA ATÉ A OFICINA CONTRATADA</b>							
PERÍODO: 6 DIAS (UTEIS)							
QUARTEL EM LIMEIRA, 07 DE ABRIL DE 2026							
DANIEL MUNHOZ DE OLIVEIRA			Cap PM - Cmt da 1ª Cia do 36º BPMI				

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL:

CPF:

RG:

TELEFONE:

E-MAIL:

DADOS BANCÁRIOS:

**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS**  
Referência: Projeto Básico nº 36BPMI - 002/240/26

**DADOS DA VIATURA**

<b>Marca:</b> GM	<b>Modelo:</b> SPIN 1.8L AT PREMIER	<b>PLACA:</b> EYM6H41
<b>Chassis:</b> 9BGGP7520NB202431	<b>Ano:</b> 2022	<b>PATRIMÔNIO:</b> 222013102
<b>KM:</b> 174.431	<b>PREFIXO:</b> I-36235	<b>COMBUSTIVEL:</b> FLEX
<b>Unidade:</b> CP19- 36° PBMI - 2° Cia/PM		<b>CNPJ:</b> 04.198.514/0127-56
<b>Endereço:</b> Rua Alan Kardec, 143 - Jardim Maraba, Araras - SP		
<b>Telefone:</b> (19) 3443-5820	<b>e-mail:</b> <a href="mailto:36bpmi2ciap4@policiamilitar.sp.gov.br">36bpmi2ciap4@policiamilitar.sp.gov.br</a>	
<b>Oficial Regimental (Gestor Do Contrato):</b> CAP PM TÁRCILA DE MIRANDA SANTOS		

**SERVIÇO 1**

ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
1	25380	3565	SUBSTITUIR CORREIA DENTADA	1,20		
2	25380	3565	SUBSTITUIR TENSOR DA CORREIA DENTADA	1,80		
3	25380	3565	SUBSTITUIR SENSOR DE PRESSÃO DE ÓLEO	0,40		
4	25380	3565	SUBSTITUIR JOGO DE BRONZINAS DE BIELA OU MANCAL	3,50		
5	25380	3565	SUBSTITUIR VIRABREQUIM DO MOTOR	3,50		
6	25380	3565	SUBSTITUIR RETENTOR COMANDO DE VÁLVULAS DE ADMISSÃO OU ESCAPE	1,80		
7	25380	3565	SUBSTITUIR SELOS	0,70		
8	25380	3565	SUBSTITUIR COMANDO DE VÁLVULAS OU BALANCINS E TUCHOS MOTOR 8V	2,20		
9	25380	3565	SUBSTITUIR FILTRO DE AR	0,20		
10	25380	3565	SUBSTITUIR JUNTA DA TAMPA TRASEIRA DO CABEÇOTE (DO COMANDO)	0,40		
11	25380	3565	SUBSTITUIR BOMBA DE ÓLEO INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM PERIFÉRICOS	2,40		
12	25380	3565	SUBSTITUIR JOGO DE JUNTAS COMPLETO DO MOTOR COM MOTOR DESMONTADO	0,20		
13	25380	3565	SUBSTITUIR RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO	0,30		
14	25380	3565	SUBSTITUIR TAMPA DO RESERVATÓRIO	0,10		
15	25380	3565	SUBSTITUIR BIELAS, PISTÕES OU ANÉIS DO MOTOR	7,00		
16	25380	3565	SUBSTITUIR JOGO DE CABOS DE VELAS DE IGNIÇÃO	0,20		
17	25380	3565	SUBSTITUIR JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO	0,30		
18	25380	3565	SUBSTITUIR TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	0,50		
19	25380	3565	SUBSTITUIR CORREIA DO ALTERNADOR	0,20		
20	25380	3565	SUBSTITUIR BATERIA	0,30		
21	25380	3565	REMOVER E INSTALAR MOTOR	4,00		
22	25380	3565	RETIFICAR VIRABREQUIM DO MOTOR	3,00		
23	25380	3565	RETIFICAR OU BRUNIR BLOCO DO MOTOR	4,00		
24	25380	3565	SUBSTITUIR, REMOVER E INSTALAR CABEÇOTE OU JUNTA DO CABEÇOTE INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM PERIFÉRICOS	3,90		

**TOTAL DOS SERVIÇOS : R\$ -**

ITEM	Código da Peça	CATSER	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
25	90531677	3565	CORREIA DENTADA	1		
26	93353848	3565	TENSOR DA CORREIA DENTADA	1		
27	90136113	3565	VALVULA DE ALIVIO	1		
28	77655600	3565	BRONZINA DE BIELA	1		
29	24578614	3565	RETENTOR TRASEIRO DO VIRABREQUIM	1		
30	90180529	3565	RETENTOR DE COMANDO	1		
31	11056093	3565	SELO DO BLOCO	6		
32	02525BRAGF	3565	RETENTOR DIANTEIRO DO VIRABREQUIM	1		
33	94749565	3565	CANO D' AGUA	1		
34	90572642	3565	GUIA DE VALVULAS	1		
35	94757663	3565	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1		
36	24591518	3565	FILTRO DE ÓLEO	1		
37	55354378	3565	INTERRUPTOR DE ÓLEO	1		

38	98552043	3565	COLA SILICONE	1			
39	25FC0225	3565	ÓLEO DE MOTOR	4			
40	93361391	3565	JOGO DE TUCHOS	1			
41	24592342	3565	ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	1			
42	24578508	3565	BOMBA DE ÓLEO	1			
43	24582468	3565	BUCHA BIELA DO MOTOR	1			
44	93304811	3565	KIT PARAFUSO CABEÇOTE	1			
45	24585924	3565	VALVULA ESCAPE	1			
46	24590694	3565	BRONZINA DE MANCAL	1			
47	93396858	3565	JOGO DE JUNTA COMPLETO	1			
48	13502353	3565	TAMPA DO RESERVATORIO	1			
49	95048411	3565	RESERVATORIO DE AGUA	1			
50	19525818	3565	ADITIVO PARA RADIADOR	5			
51	93332836	3565	KIT PISTÃO E ANEIS	1			
52	24588545	3565	JOGO DE CABO DE VELA	1			
53	93206675	3565	VELA DE IGNIÇÃO	4			
54	TI 335 92D	3565	VALVULA TERMOSTATICA	1			
55	93354834	3565	BOMBA D' AGUA	1			
56	24582406	3565	TENSOR DA CORREIA ALTERNADOR	1			
57	24584516	3565	CORREIA ALTERNADOR	1			
58	52103130	3565	BATERIA 50AH	1			
<b>TOTAL DAS PEÇAS :</b>						<b>R\$</b>	-
<b>TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :</b>						<b>R\$</b>	-
VALOR DA VISTORIA TÉCNICA COMPLEMENTAR AO ESCOPO DE SERVIÇOS						<b>R\$</b>	-
VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS						<b>R\$</b>	-
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS						<b>R\$</b>	-
VALOR TOTAL COM O TRANSPORTE DO VEÍCULO							
VALOR TOTAL DO CONTRATO (total NE)							
PRAZO DA MANUTENÇÃO: 06 DIAS (SEIS DIAS)							
TIPO DE MANUTENÇÃO: CORRETIVA							
SIM, HAVERÁ UTILIZAÇÃO DE GUINCHO							
Araras, 25 de maio de 2026							
MATHEUS B. MOURÃO DA SILVEIRA			TÁRCILA DE MIRANDA SANTOS				
Sd PM - Aux de Motomecanização			Cap PM Cmt da 2ª Cia/PM				

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL:

CPF:

RG:

TELEFONE:

E-MAIL:

DADOS BANCÁRIOS:

**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS**  
Referência: Projeto Básico nº 36BPMI - 006/441/26

**DADOS DA VIATURA**

Marca: CHEV	Modelo: SPIN 1.8L AT PREMIER	PLACA: DSK9A02
Chassis: 9BGJP7520PB203442	Ano: 2022/2023	PATRIMÔNIO: 222083036-M
KM: 73.350	PREFIXO: L-36405	COMBUSTIVEL: FLEX

Unidade: CPI9 - 36BPMI CNPJ: 04.198.514/0127-56

Endereço: Rua João Picinini, 100 - Jardim Laranjeiras - Limeira SP

Telefone: (19) 3451-7373

e-mail [36bpmimotomec@policiamilitar.sp.gov.br](mailto:36bpmimotomec@policiamilitar.sp.gov.br)

Oficial Regimental (Gestor Do Contrato): 1º TEN PM FELICIO PELLUCCI JUNIOR

**SERVIÇO 1**

ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
1	1891-0	3565	RETIFICA DO CONVERSOR	5,20		
2	1891-0	3565	REMOVER E INSTALAR CÂMBIO	4,00		
3	1891-0	3565	SUBSTITUIR REPARO DO CÂMBIO AUTOMÁTICO	N/C		
4	1891-0	3565	PROGRAMAÇÃO DO CÂMBIO AUTOMÁTICO	N/C		

**TOTAL DOS SERVIÇOS :**

ITEM	Código da Peça	CATSER	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
5	24299481	3565	KIT DA BOMBA DE ÓLEO	1		
6	24231698	3565	ANEL DE IMPULSO CIRCULAR	1		
7	24231653	3565	PISTÃO DA EMBREAGEM	1		
8	24261857	3565	ANEL SELADOR DO PISTÃO DA EMBREAGEM	1		
9	24273010	3565	PLACA DA EMBREAGEM (disco composite)	14		
10	24231666	3565	PLACA DA EMBREAGEM (disco de aço)	10		
11	24231668	3565	PLACA DA EMBREAGEM (disco mola)	1		
12	24231669	3565	ANEL DE IMPULSO (trava do tambor)	2		
13	24263508	3565	ALOJAMENTO DA EMBREAGEM (tambor)	1		
14	24291306	3565	MODULO TCM	1		
15	24263268	3565	JUNTA METALOPLASTICA (junta da carcaça do câmbio)	1		
16	98550134	3565	LUBRIFICANTE ACD TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA (óleo de câmbio)	9		

**TOTAL DAS PEÇAS :**

**TOTAL DESTE SERVIÇO A+B : R\$ -**

VALOR DA VISTORIA TÉCNICA COMPLEMENTAR AO ESCOPO DE SERVIÇOS R\$ -

VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS R\$ -

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS

VALOR TOTAL COM O TRANSPORTE DO VEÍCULO

**VALOR TOTAL DO CONTRATO (total NE) R\$ -**

TIPO DE MANUTENÇÃO: CORRETIVA

PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO: 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS

HAVERÁ A NECESSIDADE DE GUINCHO PARA O TRANSPORTE.

Limeira, 22 de maio de 2026

EDSON ROBERTO DE OLIVEIRA  
Cb PM - Elaborador

MARINA PELEGRINI BISCAINO  
Cap PM - Comandante

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL:

CPF:

RG:

TELEFONE:

E-MAIL:

DADOS BANCÁRIOS:

**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO Nº 37BPMI-001/43/26**

DADOS DA VIATURA			
MARCA: GM	MODELO: TRAILBLAZER	ANO: 2022	PLACA: FYN-5H65
CHASSIS: 9BG156FK0NC446636		PATRIMÔNIO: 222002808	
KM: 171.486	Prefixo I-37002	COMBUSTÍVEL: DIESEL	

SERVIÇO 1	DESCRIÇÃO DO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	REMOVER E INSTALAR CÂMBIO	4,00		
PEÇAS RELACIONADAS	Código da Peça (Código Original)	Descrição	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	24279083	CÂMBIO COMPLETO	1		
	98550134	ÓLEO CÂMBIO	12		
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO 1</b>				<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

SERVIÇO 2	DESCRIÇÃO DO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	SUBSTITUIR AMORTECEDORES DIANTEIROS, MOLAS OU BATENTES	2,50		
		SUBSTITUIR AMORTECEDORES TRASEIROS, MOLAS OU BATENTES	1,20		
		SUBSTITUIR OU REMOVER E INSTALAR BANDEJA SUPERIOR LADO DIREITO	0,40		
		SUBSTITUIR OU REMOVER E INSTALAR BANDEJA SUPERIOR LADO ESQUERDO	0,40		
		SUBSTITUIR OU REMOVER E INSTALAR BANDEJA INFERIOR LADO DIREITO	0,50		
		SUBSTITUIR OU REMOVER E INSTALAR BANDEJA INFERIOR LADO ESQUERDO	0,50		
		SUBSTITUIR PIVO DA BANDEJA SUPERIOR LADO DIREITO	0,20		
		SUBSTITUIR PIVO DA BANDEJA SUPERIOR LADO ESQUERDO	0,20		
		SUBSTITUIR PIVO DA BANDEJA INFERIOR LADO DIREITO	0,30		
SUBSTITUIR PIVO DA BANDEJA INFERIOR LADO ESQUERDO		0,30			

PEÇAS RELACIONADAS	Código da Peça (Código Original)	Descrição	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	52073781	AMORTECEDORES DIANTEIRO (PAR) C/ BATENTE	1		
	52073753	AMORTECEDORES TRASEIRO (PAR)	1		
	52123583	BANDEJA SUPERIOR L/D	1		
	52123584	BANDEJA SUPERIOR L/E	1		
	52123588	BANDEJA INFERIOR L/D	1		
	52123589	BANDEJA INFERIOR L/E	1		
	52084670	PIVÔ SUPERIOR L/D	1		
	52084670	PIVÔ SUPERIOR L/E	1		
	52084684	PIVÔ INFERIOR L/D	1		
	52084684	PIVÔ INFERIOR L/E	1		
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO 2</b>				R\$ -	R\$ 0,00

SERVIÇO 3	DESCRIÇÃO DO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	SUBSTITUIR DISCO E PASTILHA FREIO DIANTEIRO	1,20		
SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	SUBSTITUIR DISCO E PASTILHA FREIO TRASEIRO	1,20			
PEÇAS RELACIONADAS	Código da Peça (Código Original)	Descrição	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	52129017	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	1		
	52144934	PASTILHA FREIO TRASEIRO	1		
	52108355	DISCO FREIO DIANTEIRO (L/D E L/E)	1		
	52032731	DISCO FREIO TRASEIRO (L/D E L/E)	1		
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO 3</b>				R\$ -	R\$ 0,00

SERVIÇO 4	DESCRIÇÃO DO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	SUBSTITUIR ÓLEO LUBRIFICANTE DE CÂMBIO	0,30		
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO 4</b>				R\$ 0,00	R\$ 0,00

SERVIÇO 5	DESCRIÇÃO DO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	ALINHAMENTO DIREÇÃO	0,80		
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO 5</b>				R\$ -	R\$ 0,00

SERVIÇO 6	DESCRIÇÃO DO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	GUINCHO	30 KM + 30 KM		
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO 6</b>					R\$ 0,00

<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO GERAL</b>					
-------------------------------------	--	--	--	--	--

Rio Claro, 19 de maio de 2026.

**RODRIGO APARECIDO DE OLIVEIRA**  
Cb PM Aux Motomec

**GUSTAVO CARLOS FERNANDES**  
1º Ten PM Chefe Motomec

RAZÃO SOCIAL:  
CNPJ:  
ENDEREÇO:  
RESPONSÁVEL:  
CPF:  
RG:  
TELEFONE:  
E-MAIL:  
DADOS BANCÁRIOS:

## PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Referência: Projeto Básico nº 48BPMI - 020/07/26

### DADOS DA VIATURA

Marca: GM	MODELO: SPIN LS	Ano: 2019	Placa: DKH-9107
Chassis: 9BGJD7520LB109467		Patrimônio: 219007589-P	
KM: 172.343	PREFIXO: 26-140	Combustível: FLEX	

### DADOS DO CLIENTE

Unidade: COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR NOVE	CNPJ: 04.198.514/0127-56
Endereço: RUA AMERICO VESPUCCIO, 438 - BAIRRO ALGODOAL - PIRACICABA - SP	
Telefone: (19) 3873-2603	e-mail: cpi9subfrota@policiamilitar.sp.gov.br
Oficial Regimental: 1º Ten PM CERON	

### SERVIÇO 1

A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
		1906-2	FR007	SUBSTITUIR DISCOS OU DISCO E PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO	2,00	
		FR007	SUBSTITUIR DISCOS OU DISCO E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO	2,00		

**TOTAL DOS SERVIÇOS : R\$ -**

B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
			440609609R	SAPATA DE FREIO TRASEIRA	1	
		432007075R	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	2		
		410608481r	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1		
		402066300r	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	2		

**TOTAL DAS PEÇAS : R\$ -**

**TOTAL DESTE SERVIÇO A+B : R\$ -**

### SERVIÇO 2

A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
		1886-4	DIR020	SUBSTITUIR VOLANTE DE DIREÇÃO	1,00	

**TOTAL DOS SERVIÇOS : R\$ -**

B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
			52042253	VOLANTE DE DIREÇÃO	1	

**TOTAL DAS PEÇAS : R\$ -**

**TOTAL DESTE SERVIÇO A+B : R\$ -**

### SERVIÇO 3

A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
		1886-4	DIR005	SUBSTITUIR BRAÇO AXIAL LADO DIREITO	1,50	
	DIR006		SUBSTITUIR BRAÇO AXIAL LADO ESQUERDO	1,00		
	DIR018		SUBSTITUIR TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO	1,00		
	DIR019		SUBSTITUIR TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO	1,00		

**TOTAL DOS SERVIÇOS : R\$ -**

B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
			680647	BRAÇO AXIAL	2	
		52112626	TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO	1		
		52112625	TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO	1		

**TOTAL DAS PEÇAS : R\$ -**

**TOTAL DESTE SERVIÇO A+B : R\$ -**

### SERVIÇO 4

A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
		1959-3	TAPU023	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ASSENTO DO BANCOS DIANTEIRO LD	1,00	
	TAPU024		SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ENCOSTO DO BANCOS DIANTEIRO LD	1,00		
	TAPU025		SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ASSENTO DO BANCOS DIANTEIRO LE	1,00		
	TAPU026		SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ENCOSTO DO BANCOS DIANTEIRO LE	1,00		
	TAPU027		SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ASSENTO DO BANCOS TRASEIRO	1,00		
	TAPU028		SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMADO ENCOSTO DO BANCOS TRASEIRO	1,00		

**TOTAL DOS SERVIÇOS : R\$ -**

B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
			N/C	CAPA DE BANCO ASSENTO/ENCOSTO PADRÃO PM	8	

**TOTAL DAS PEÇAS : R\$ -**

**TOTAL DESTE SERVIÇO A+B : R\$ -**

### SERVIÇO 5

A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
		1954-2	PINT032	PINTAR PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO INCLUSO PREPARAÇÃO	14,00	
	PINT013		POLIR GERAL COM RETIRADA DE GRAFISMO E INSTALAÇÃO DE GRAFISMO	7,50		

**TOTAL DOS SERVIÇOS : R\$ -**

B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
			N/C	LATA DE TINTA BRANCA	1	

**TOTAL DAS PEÇAS : R\$ -**

**TOTAL DESTE SERVIÇO A+B : R\$ -**

### SERVIÇO 6

A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP	
	8359-3	CLIA016	SUBSTITUIR COMPRESSOR AR CONDICIONADO		2,00		
		CLIA033	SUBSTITUIR MANGUEIRA DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO		1,00		
		CLIA021	SUBSTITUIR FILTRO DE AR CONDICIONADO (POLÉN)		0,60		
		CLIA044	RECARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO		2,50		
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS :</b>						<b>R\$ -</b>	
B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total	
		52157062	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	1			
		52042021	MANGUEIRA DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	1			
		52102242	FILTRO DO AR CONDICIONADO	1			
	<b>TOTAL DAS PEÇAS :</b>						<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :</b>						<b>R\$ -</b>	
VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS						<b>R\$ -</b>	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS						<b>R\$ -</b>	
VALOR TOTAL						<b>R\$ -</b>	
1- Não será necessário à utilização de serviço de guincho.							
2 - Prazo para realização dos serviços: 30 (trinta) dias.							

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL:

CPF:

RG:

TELEFONE:

E-MAIL:

DADOS BANCÁRIOS:

## PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Referência: Projeto Básico nº 48BPMI - 027/07/2026

### DADOS DA VIATURA

Marca: GM	MODELO: TRAILBLAZER	Ano: 2022	Placa: BUD-4H35
Chassis: 9BG156FK0NC447137		Patrimônio: 222002813	
KM: 82.340	PREFIXO I-48003	Combustível: DIESEL	

### DADOS DO CLIENTE

Unidade: COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR NOVE	CNPJ: 04.198.514/0127-56
Endereço: RUA AMERICO VESPUCIO, 438 - BAIRRO ALGODOAL - PIRACICABA - SP	
Telefone: (19) 3873-2603	e-mail: cpi9subfrota@policiamilitar.sp.gov.br
Oficial Regimental : 1º Ten PM CERON	

### SERVIÇO 1

A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
	1868-6	ELETU043		SUBSTITUIR LANTERNA DE PLACA	1,00	
ELETU014			SUBSTITUIR LANTERNA TRASEIRA L DIR	1,00		
ELETU016			SUBSTITUIR LANTERNA TRASEIRA L ESQ	1,00		

**TOTAL DOS SERVIÇOS : R\$ -**

B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
	N/C	52117538		LANTERNA ANTI-NEBLINA DIR	1	
N/C	52149458		LANTERNA TRASEIRA (LED) DIR	1		
N/C	84786460		LANTERNA TRASEIRA (LED) ESQ	1		

**TOTAL DAS PEÇAS : R\$ -**

**TOTAL DESTE SERVIÇO A+B : R\$ -**

### SERVIÇO 2

A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
	1947-0	FUNU087		SUBSTITUIR PARA-CHOQUE TRASEIRO	3,00	
FUNU082			SUBSTITUIR TAMPA DO PORTA MALAS	3,00		

**TOTAL DOS SERVIÇOS : R\$ -**

B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
	N/C	84827329		MOLDURA TAMPA TRASEIRA	1	
N/C	52024019		MOLDURA INF DO PARACHOQ TRAS	1		
N/C	52131052		PARACHOQUE TRASEIRO (completo)	1		
N/C	52172344		TAMPA TRASEIRA	1		

**TOTAL DAS PEÇAS : R\$ -**

**TOTAL DESTE SERVIÇO A+B : R\$ -**

### SERVIÇO 3

A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
	1948-8	PINT034		PINTAR COBERTURA DO PARA-CHOQUE TRASEIRO INCLUSO PREPARAÇÃO	5,00	
PINT026			PINTAR TAMPA DO PORTA-MALAS INCLUSO MONTAGEM/DESMONTAGEM DE PERIFÉRICOS E PREPARAÇÃO	5,00		

**TOTAL DOS SERVIÇOS : R\$ -**

B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total

**TOTAL DAS PEÇAS : R\$ -**

**TOTAL DESTE SERVIÇO A+B : R\$ -**

**VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS R\$ -**

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS R\$ -**

**VALOR TOTAL R\$ -**

1- Não será necessário à utilização de serviço de guincho.

2 - Prazo para realização dos serviços: 30 (trinta) dias úteis.

RAZÃO SOCIAL:  
 CNPJ:  
 ENDEREÇO:  
 RESPONSÁVEL:  
 CPF:  
 RG:  
 TELEFONE:  
 E-MAIL:  
 DADOS BANCÁRIOS:

## PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Referência: Projeto Básico nº 48BPMI - 026/07/26

### DADOS DA VIATURA

Marca: GM	MODELO: SPIN	Ano: 2022	Placa: FHB-1F82
Chassis: 9BGJP7520NB202629		Patrimônio: 222013129	
KM: 161.721	I-48203	Combustível: FLEX	

### DADOS DO CLIENTE

Unidade: COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR NOVE	CNPJ: 04.198.514/0127-56
Endereço: RUA AMERICO VESPUCIO, 438 - BAIRRO ALGODOAL - PIRACICABA - SP	
Telefone: (19) 3873-2603	e-mail: cpi9subfrota@policiamilitar.sp.gov.br
Oficial Regimental : 1º Ten PM CERON	

### SERVIÇO 1

A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
	1891-0	CAMB003	SUBSTITUIR CÂMBIO	9,00		

**TOTAL DOS SERVIÇOS : R\$ -**

B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
		24581587	CAMBIO AUTOMATICO (6T31)	1		

**TOTAL DAS PEÇAS : R\$ -**

**TOTAL DESTE SERVIÇO A+B : R\$ -**

### SERVIÇO 2

A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
	1927-5	LUB002	SUBSTITUIR FLUIDO HIDRÁULICO DO CÂMBIO AUTOMÁTICO	6,00		

**TOTAL DOS SERVIÇOS : R\$ -**

B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
		75W85	ÓLEO ATF TRANSMISSÃO	9		

**TOTAL DAS PEÇAS : R\$ -**

**TOTAL DESTE SERVIÇO A+B : R\$ -**

### SERVIÇO 3

A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
	1912-7	SUSP001	SUBSTITUIR OU REMOVER/INSTALAR MOLAS OU AMORTECEDORES E KITS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	2,50		
		SUSP002	SUBSTITUIR, REMOVER/INSTALAR AMORTECEDORES OU MOLAS DA SUSPENSÃO TRASEIRA OU BATENTES E CALÇOS DA MOLA	2,50		

**TOTAL DOS SERVIÇOS : R\$ -**

B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
		95227628	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2		
		52036892	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	2		
		52157925	AMORTECEDOR TRASEIRO DIREITO	1		
		52157934	AMORTECEDOR TRASEIRO ESQUERDO	1		

**TOTAL DAS PEÇAS : R\$ -**

**TOTAL DESTE SERVIÇO A+B : R\$ -**

### SERVIÇO 4

A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
	1954-2	PINT017	PINTAR PARA-LAMA DIANTEIRO LADO DIREITO INCLUSO PREPARAÇÃO	3,00		
		PINT018	PINTAR PARA-LAMA DIANTEIRO LADO ESQUERDO INCLUSO PREPARAÇÃO	3,00		
		PINT021	PINTAR PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO INCLUSO MONTAGEM/DESMONTAGEM DE PERIFÉRICOS E PREPARAÇÃO	3,50		
		PINT022	PINTAR PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO INCLUSO MONTAGEM/DESMONTAGEM DE PERIFÉRICOS E PREPARAÇÃO	3,50		
		PINT023	PINTAR PORTA TRASEIRA LADO DIREITO INCLUSO MONTAGEM/DESMONTAGEM DE PERIFÉRICOS E PREPARAÇÃO	3,50		
		PINT024	PINTAR PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO INCLUSO MONTAGEM/DESMONTAGEM DE PERIFÉRICOS E PREPARAÇÃO	3,50		
		PINT033	PINTAR COBERTURA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO INCLUSO PREPARAÇÃO	3,00		
		PINT013	POLIR GERAL COM SUBSTITUIÇÃO DE GRAFISMO DE GRAFISMO	7,00		

**TOTAL DOS SERVIÇOS : R\$ -**

B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total

**TOTAL DAS PEÇAS : R\$ -**

**TOTAL DESTE SERVIÇO A+B : R\$ -**

**SERVIÇO 5**

A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
	1871-6	ELET048	SUBSTITUIR LANTERNA TRASEIRA LADO ESQUERDO		0,50	
						<b>R\$ -</b>
B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
		52183944	Lanterna Traseira Lado Direito	1		
						<b>TOTAL DAS PEÇAS : R\$ -</b>
						<b>TOTAL DESTE SERVIÇO A+B : R\$ -</b>
						<b>VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS R\$ -</b>
						<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS R\$ -</b>
						<b>VALOR TOTAL R\$ -</b>
<b>1- Não será necessário à utilização de serviço de guincho.</b>						
<b>2 -Prazo para realização dos serviços: 30 (trinta) dias úteis</b>						

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL:

CPF:

RG:

TELEFONE:

E-MAIL:

DADOS BANCÁRIOS:

**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS**

Referência: Projeto Básico nº 48BPMI - 024/07/26							
DADOS DA VIATURA							
Marca: RENAULT	MODELO DUSTER	Ano: 2022	Placa: EUZ-4H73				
Chassis: 93YHJD208NJ114933		Patrimônio: 222001582					
KM: 204.833	PREFIXO: 48216	Combustível: FLEX					
DADOS DO CLIENTE							
Unidade: COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR NOVE	CNPJ: 04.198.514/0127-56						
Endereço: RUA AMERICO VESPUCCIO, 438 - BAIRRO ALGODOAL - PIRACICABA - SP			e-mail: cpi9subfrota@policiamilitar.sp.gov.br				
Telefone: (19) 3873-2603							
Oficial Regimental : 1º Ten PM CERON							
SERVIÇO 01							
A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP	
	1965-8	TAP025	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ASSENTO E ENCOSTO DOS BANCOS DIANTEIRO LD	1,00			
		TAP026	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ASSENTO E ENCOSTO DO BANCOS DIANTEIRO LD	1,00			
		TAP027	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ASSENTO E ENCOSTO DO BANCOS DIANTEIRO LE	1,00			
		TAP028	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ASSENTO E ENCOSTO DO BANCOS DIANTEIRO LE	1,00			
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS :</b>						<b>RS -</b>	
B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total	
		N/C	CAPAS DE BANCO ENCOSTO E ACENTO (PADRÃO PMESP)	8			
	<b>TOTAL DAS PEÇAS :</b>						<b>RS -</b>
<b>TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :</b>							<b>RS -</b>
SERVIÇO 02							
A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP	
	1953-4	FUN012	SUBSTITUIR OU REMOVER E INSTALAR COBERTURA PARA-CHOQUE DIANTEIRO	3,00			
		N/C	SUBSTITUIR AMORTECEDORES DO CAPÔ	0,10			
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS :</b>						<b>RS -</b>	
B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total	
		620220707R	PARACHOQUE DIANTEIRO COMPLETO	1			
		654712943R	AMORTECEDOR DO CAPÔ	1			
<b>TOTAL DAS PEÇAS :</b>						<b>RS -</b>	
<b>TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :</b>							<b>RS -</b>
SERVIÇO 03							
A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP	
	8359-3	CUA016	SUBSTITUIR COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	1,00			
		CUA044	RECARGA DE GÁS DO SISTEMA	3,00			
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS :</b>						<b>RS -</b>	
B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total	
			COMPRESSOR AR CONDICIONADO	1			
<b>TOTAL DAS PEÇAS :</b>						<b>RS -</b>	
<b>TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :</b>							<b>RS -</b>
SERVIÇO 04							
A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP	
	1912-7	SUSP001	SUBSTITUIR OU REMOVER/INSTALAR MOLAS OU AMORTECEDORES E KITS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	1,50			
		SUSP002	SUBSTITUIR, REMOVER/INSTALAR AMORTECEDORES OU MOLAS DA SUSPENSÃO TRASEIRA OU BATERES E CALÇOS DA MOLA	1,50			
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS :</b>						<b>RS -</b>	
B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total	
		820072373S	KIT BATERE AMORTECEDOR DIANT	2			
		562105059R	AMORTECEDOR TRASEIRO	2			
		500816310	KIT BATERE AMORTECEDOR TRAS	2			
		543020714R	AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO E ESQUERDO	2			
<b>TOTAL DAS PEÇAS :</b>						<b>RS -</b>	
<b>TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :</b>							<b>RS -</b>
SERVIÇO 05							
A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP	
	1906-2	FR007	SUBSTITUIR DISCOS OU DISCO E PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO	1,00			
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS :</b>						<b>RS -</b>	
B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total	
		440609609R	SAPATA DE FREIO TRASEIRA	1			
		432007075R	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	2			
<b>TOTAL DAS PEÇAS :</b>						<b>RS -</b>	
<b>TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :</b>							<b>RS -</b>
SERVIÇO 06							
A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP	
	1954-2	PINT033	PINTAR COMPLETO INCLUSO PREPARAÇÃO	12,00			
		PINT013	POLIR GERAL COM SUBSTITUIÇÃO DE GRAFISMO	7,00			
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS :</b>						<b>RS -</b>	
B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total	
						<b>RS -</b>	
<b>TOTAL DAS PEÇAS :</b>						<b>RS -</b>	
<b>TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :</b>							<b>RS -</b>

SERVIÇO 07							
A	COD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRICAÇÃO SISTEMA	DESCRICAÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP	
		1871-6	ELET063	SUBSTITUIR PALHETAS DOS LIMPADORES DO PARA-BRISA	1,00		
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS :</b>						<b>RS</b>	<b>-</b>
B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total	
		288902888R	PALHETA DO LIMPADOR DIANT	1			
<b>TOTAL DAS PEÇAS :</b>						<b>RS</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :</b>						<b>RS</b>	<b>-</b>
VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS						<b>RS</b>	<b>-</b>
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS						<b>RS</b>	<b>-</b>
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>RS</b>	<b>-</b>
1- Não será necessário à utilização de serviço de guincho.							
2 - Prazo para realização dos serviços: 30 (trinta) dias úteis.							

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL:

CPF:

RG:

TELEFONE:

E-MAIL:

DADOS BANCÁRIOS:

## PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Referência: Projeto Básico nº 48BPMI - 025/07/2026

### DADOS DA VIATURA

Marca: GM	MODELO: SPIN	Ano: 2022	Placa: FUY-0G63
Chassis: 9BGJP7520PB191323		Patrimônio: 222082707	
KM: 100.092	I-48301	Combustível: FLEX	

### DADOS DO CLIENTE

Unidade: COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR NOVE	CNPJ: 04.198.514/0127-56
Endereço: RUA AMERICO VESPUCIO, 438 - BAIRRO ALGODOAL - PIRACICABA - SP	
Telefone: (19) 3873-2603	e-mail: cpi9subfrota@policiamilitar.sp.gov.br
Oficial Regimental : 1º Ten PM CERON	

### SERVIÇO 1

A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
	1891-0	CAMB003	SUBSTITUIR CÂMBIO	9,00		

**TOTAL DOS SERVIÇOS : R\$ -**

B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
		24581587	CAMBIO AUTOMATICO (6T31)	1		

**TOTAL DAS PEÇAS : R\$ -**

**TOTAL DESTE SERVIÇO A+B : R\$ -**

### SERVIÇO 2

A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
	1927-5	LUB002	SUBSTITUIR FLUIDO HIDRÁULICO DO CÂMBIO AUTOMÁTICO	1,87		

**TOTAL DOS SERVIÇOS : R\$ -**

B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
		75W85	ÓLEO ATF TRANSMISSÃO	9		

**TOTAL DAS PEÇAS : R\$ -**

**TOTAL DESTE SERVIÇO A+B : R\$ -**

### SERVIÇO 3

A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
	1871-6	ELET058	SUBSTITUIR MOTOR DE PARTIDA	1,00		

**TOTAL DOS SERVIÇOS : R\$ -**

B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
		24587020	MOTOR DE PARTIDA	1		

**TOTAL DAS PEÇAS : R\$ -**

**TOTAL DESTE SERVIÇO A+B : R\$ -**

### SERVIÇO 4

A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
	3075-9	ESCP005	SUBSTITUIR CATALISADOR OU JUNTA	2,00		

**TOTAL DOS SERVIÇOS : R\$ -**

B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
		24586277	CATALISADOR COMPLETO	1		

**TOTAL DAS PEÇAS : R\$ -**

**TOTAL DESTE SERVIÇO A+B : R\$ -**

**VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS R\$ -**

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS R\$ -**

**VALOR TOTAL R\$ -**

**1- Não será necessário à utilização de serviço de guincho.**

**2 -Prazo para realização dos serviços: 30 (trinta) dias úteis**

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL:

CPF:

RG:

TELEFONE:

E-MAIL:

DADOS BANCÁRIOS:

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS							
Referência: Projeto Básico nº 48BPMI - 023/07/26							
DADOS DA VIATURA							
Marca: RENAULT	MODELO DUSTER		Ano: 2021	Placa: FMU-8132			
Chassi: 93YH1D200NJ115012			Patrimônio: 222001584				
KM: 146.708	PREFIXO: 48310				Combustível: FLEX		
DADOS DO CLIENTE							
Unidade: COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR NOVE				CNPJ: 04.198.514/0127-56			
Endereço: RUA AMERICO VESPUCIO, 438 - BAIRRO ALGODOAL - PIRACICABA - SP							
Telefone: (19) 3873-2603				e-mail: cpi@subfrota@policiamilitar.sp.gov.br			
Oficial Regimental : 1º Ten PM CERON							
SERVIÇO 1							
A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP	
	1953-8	TAP025	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ASSENTO E ENCOSTO DOS BANCOS DIANTEIRO LD	1,00			
		TAP026	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ASSENTO E ENCOSTO DO BANCOS DIANTEIRO LD	1,00			
		TAP027	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ASSENTO E ENCOSTO DO BANCOS DIANTEIRO LE	1,00			
		TAP028	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ASSENTO E ENCOSTO DO BANCOS DIANTEIRO LE	1,00			
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS :</b>						<b>RS -</b>	
B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total	
		M/C	CAPAS DE BANCO ENCOSTO E ACENTO (PADRÃO PMESP)	8			
<b>TOTAL DAS PEÇAS :</b>						<b>RS -</b>	
<b>TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :</b>							<b>RS -</b>
SERVIÇO 2							
A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP	
	1953-4	FUN012	SUBSTITUIR OU REMOVER E INSTALAR COBERTURA PARA-CHOQUE DIANTEIRO	3,00			
		FUN015	SUBSTITUIR OU REMOVER E INSTALAR COBERTURA PARA-CHOQUE TRASEIRO	3,00			
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS :</b>						<b>RS -</b>	
B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total	
		620220707R	PARACHOQUE DIANTEIRO COMPLETO	1			
		850224504R	PARACHOQUE TRASEIRO	1			
<b>TOTAL DAS PEÇAS :</b>						<b>RS -</b>	
<b>TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :</b>							<b>RS -</b>
SERVIÇO 3							
A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP	
	1966-6	VIDR005	SUBSTITUIR ESPELHO RETROVISOR COMPLETO LADO DIREITO	2,00			
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS :</b>						<b>RS -</b>	
B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total	
		963011616R	RETROVISOR LD DIREITO	1			
<b>TOTAL DAS PEÇAS :</b>						<b>RS -</b>	
<b>TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :</b>							<b>RS -</b>
SERVIÇO 4							
A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP	
	8359-3	CLIA016	SUBSTITUIR COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	1,00			
		CLIA020	SUBSTITUIR ELETROVENTILADOR INTERNO	2,00			
		CLIA044	RECARGA DE GÁS DO SISTEMA	3,00			
		CLIA035	SUBSTITUIR TUBO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR	3,00			
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS :</b>						<b>RS -</b>	
B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total	
			COMPRESSOR AR CONDICIONADO	1			
			MANGUEIRAS DE AR CONDICIONADO	1			
			VENTILADOR DO CLIMATIZADOR	1			
<b>TOTAL DAS PEÇAS :</b>						<b>RS -</b>	
<b>TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :</b>							<b>RS -</b>
SERVIÇO 5							
A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP	
	1912-7	SUSP001	SUBSTITUIR OU REMOVER/INSTALAR MOLAS OU AMORTECEDORES E KITS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	2,00			
		SUSP002	SUBSTITUIR, REMOVER/INSTALAR AMORTECEDORES OU MOLAS DA SUSPENSÃO TRASEIRA OU BATERENTES E CALÇOS DA MOLA	2,00			
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS :</b>						<b>RS -</b>	
B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total	
		820072373S	KIT BATERENTE AMORTECEDOR DIANT	2			
		562105059R	AMORTECEDOR TRASEIRO	2			
		50081631H	KIT BATERENTE AMORTECEDOR TRAS	2			
	543020714R	AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO E ESQUERDO	2				
<b>TOTAL DAS PEÇAS :</b>						<b>RS -</b>	
<b>TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :</b>							<b>RS -</b>
SERVIÇO 6							
A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP	
	1906-2	FR007	SUBSTITUIR DISCOS OU DISCO E PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO	1,00			
		FR006	SUBSTITUIR DISCOS OU DISCO E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO	1,00			
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS :</b>						<b>RS -</b>	
B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total	
		440609609R	SAPATA DE FREIO TRASEIRA	1			
		432007075R	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	2			
		410608481L	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1			
	402066300R	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	1				
<b>TOTAL DAS PEÇAS :</b>						<b>RS -</b>	
<b>TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :</b>							<b>RS -</b>
SERVIÇO 7							
A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP	
	1954-2	PINT033	PINTAR COBERTURA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO INCLUSO PREPARAÇÃO	2,00			
		PINT034	PINTAR COBERTURA DO PARA-CHOQUE TRASEIRO INCLUSO PREPARAÇÃO	2,00			
		PINT013	POLIR GERAL COM SUBSTITUIÇÃO DE GRAFISMO	7,00			
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS :</b>						<b>RS -</b>	
B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total	
						RS -	
<b>TOTAL DAS PEÇAS :</b>						<b>RS -</b>	
<b>TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :</b>							<b>RS -</b>
SERVIÇO 8							
A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP	
	1965-8	TAP136	LAVAGEM COMPLETA/HIGIENIZAÇÃO	5,00			
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS :</b>						<b>RS -</b>	
B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total	
						RS -	
<b>TOTAL DAS PEÇAS :</b>						<b>RS -</b>	
<b>TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :</b>							<b>RS -</b>

SERVIÇO 09						
A	COD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
		1871-6	ELET063	SUBSTITUIR PALHETAS DOS LIMPADORES DO PARA-BRISA	1,00	
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS :</b>						<b>R\$ -</b>
B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
		288902888R	PALHETA DO LIMPADOR DIANT	1		
<b>TOTAL DAS PEÇAS :</b>						<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :</b>						<b>R\$ -</b>
VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS						<b>R\$ -</b>
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS						<b>R\$ -</b>
VALOR TOTAL						<b>R\$ -</b>
1 - Não será necessário à utilização de serviço de guincho.						
2 - Prazo para realização dos serviços: 30 (trinta) dias.						

RAZÃO SOCIAL:  
 CNPJ:  
 ENDEREÇO:  
 RESPONSÁVEL:  
 CPF:  
 RG:  
 TELEFONE:  
 E-MAIL:  
 DADOS  
 BANCÁRIOS: