

**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS**  
Referência: Projeto Básico nº 36BPMI - 002/240/26

**DADOS DA VIATURA**

<b>Marca:</b> GM	<b>Modelo:</b> SPIN 1.8L AT PREMIER	<b>PLACA:</b> EYM6H41
<b>Chassis:</b> 9BGJP7520NB202431	<b>Ano:</b> 2022	<b>PATRIMÔNIO:</b> 222013102
<b>KM:</b> 174.431	<b>PREFIXO:</b> I-36235	<b>COMBUSTIVEL:</b> FLEX
<b>Unidade:</b> CP19- 36° PBMI - 2° Cia/PM		<b>CNPJ:</b> 04.198.514/0127-56
<b>Endereço:</b> Rua Alan Kardec, 143 - Jardim Maraba, Araras - SP		
<b>Telefone:</b> (19) 3443-5820		<b>e-mail:</b> <a href="mailto:36bpmi2ciap4@policiamilitar.sp.gov.br">36bpmi2ciap4@policiamilitar.sp.gov.br</a>
<b>Oficial Regimento (Gestor Do Contrato):</b> CAP PM TÁRCILA DE MIRANDA SANTOS		

**SERVIÇO 1**

ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
1	25380	3565	SUBSTITUIR CORREIA DENTADA	1,20	R\$ 256,45	R\$ 307,74
2	25380	3565	SUBSTITUIR TENSOR DA CORREIA DENTADA	1,80	R\$ 256,45	R\$ 461,61
3	25380	3565	SUBSTITUIR SENSOR DE PRESSÃO DE ÓLEO	0,40	R\$ 256,45	R\$ 102,58
4	25380	3565	SUBSTITUIR JOGO DE BRONZINAS DE BIELA OU MANCAL	3,50	R\$ 256,45	R\$ 897,58
5	25380	3565	SUBSTITUIR VIRABREQUIM DO MOTOR	3,50	R\$ 256,45	R\$ 897,58
6	25380	3565	SUBSTITUIR RETENTOR COMANDO DE VÁLVULAS DE ADMISSÃO OU ESCAPE	1,80	R\$ 256,45	R\$ 461,61
7	25380	3565	SUBSTITUIR SELOS	0,70	R\$ 256,45	R\$ 179,52
8	25380	3565	SUBSTITUIR COMANDO DE VÁLVULAS OU BALANCINS E TUCHOS MOTOR 8V	2,20	R\$ 256,45	R\$ 564,19
9	25380	3565	SUBSTITUIR FILTRO DE AR	0,20	R\$ 256,45	R\$ 51,29
10	25380	3565	SUBSTITUIR JUNTA DA TAMPA TRASEIRA DO CABEÇOTE (DO COMANDO)	0,40	R\$ 256,45	R\$ 102,58
11	25380	3565	SUBSTITUIR BOMBA DE ÓLEO INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM PERIFÉRICOS	2,40	R\$ 256,45	R\$ 615,48
12	25380	3565	SUBSTITUIR JOGO DE JUNTAS COMPLETO DO MOTOR COM MOTOR DESMONTADO	0,20	R\$ 256,45	R\$ 51,29
13	25380	3565	SUBSTITUIR RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO	0,30	R\$ 256,45	R\$ 76,94
14	25380	3565	SUBSTITUIR TAMPA DO RESERVATÓRIO	0,10	R\$ 256,45	R\$ 25,65
15	25380	3565	SUBSTITUIR BIELAS, PISTÕES OU ANÉIS DO MOTOR	7,00	R\$ 256,45	R\$ 1.795,15
16	25380	3565	SUBSTITUIR JOGO DE CABOS DE VELAS DE IGNIÇÃO	0,20	R\$ 256,45	R\$ 51,29
17	25380	3565	SUBSTITUIR JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO	0,30	R\$ 256,45	R\$ 76,94
18	25380	3565	SUBSTITUIR TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	0,50	R\$ 256,45	R\$ 128,23
19	25380	3565	SUBSTITUIR CORREIA DO ALTERNADOR	0,20	R\$ 256,45	R\$ 51,29
20	25380	3565	SUBSTITUIR BATERIA	0,30	R\$ 256,45	R\$ 76,94
21	25380	3565	REMOVER E INSTALAR MOTOR	4,00	R\$ 256,45	R\$ 1.025,80
22	25380	3565	RETIFICAR VIRABREQUIM DO MOTOR	3,00	R\$ 256,45	R\$ 769,35
23	25380	3565	RETIFICAR OU BRUNIR BLOCO DO MOTOR	4,00	R\$ 256,45	R\$ 1.025,80
24	25380	3565	SUBSTITUIR, REMOVER E INSTALAR CABEÇOTE OU JUNTA DO CABEÇOTE INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM PERIFÉRICOS	3,90	R\$ 256,45	R\$ 1.000,16

**TOTAL DOS SERVIÇOS : R\$ 10.796,67**

ITEM	Código da Peça	CATSER	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
25	90531677	3565	CORREIA DENTADA	1	R\$ 186,67	R\$ 186,67
26	93353848	3565	TENSOR DA CORREIA DENTADA	1	R\$ 363,33	R\$ 363,33
27	90136113	3565	VALVULA DE ALIVIO	1	R\$ 94,33	R\$ 94,33
28	77655600	3565	BRONZINA DE BIELA	1	R\$ 454,33	R\$ 454,33
29	24578614	3565	RETENTOR TRASEIRO DO VIRABREQUIM	1	R\$ 86,33	R\$ 86,33
30	90180529	3565	RETENTOR DE COMANDO	1	R\$ 64,33	R\$ 64,33
31	11056093	3565	SELO DO BLOCO	6	R\$ 13,33	R\$ 80,00
32	02525BRAGF	3565	RETENTOR DIANTEIRO DO VIRABREQUIM	1	R\$ 640,33	R\$ 640,33
33	94749565	3565	CANO D' AGUA	1	R\$ 84,67	R\$ 84,67
34	90572642	3565	GUIA DE VALVULAS	1	R\$ 53,67	R\$ 53,67
35	94757663	3565	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1	R\$ 106,67	R\$ 106,67
36	24591518	3565	FILTRO DE ÓLEO	1	R\$ 45,00	R\$ 45,00
37	55354378	3565	INTERRUPTOR DE ÓLEO	1	R\$ 150,67	R\$ 150,67

38	98552043	3565	COLA SILICONE	1	R\$	46,00	R\$	46,00	
39	25FC0225	3565	ÓLEO DE MOTOR	4	R\$	51,00	R\$	204,00	
40	93361391	3565	JOGO DE TUCHOS	1	R\$	87,00	R\$	87,00	
41	24592342	3565	ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	1	R\$	126,33	R\$	126,33	
42	24578508	3565	BOMBA DE ÓLEO	1	R\$	488,33	R\$	488,33	
43	24582468	3565	BUCHA BIELA DO MOTOR	1	R\$	73,33	R\$	73,33	
44	93304811	3565	KIT PARAFUSO CABEÇOTE	1	R\$	248,00	R\$	248,00	
45	24585924	3565	VALVULA ESCAPE	1	R\$	323,33	R\$	323,33	
46	24590694	3565	BRONZINA DE MANCAL	1	R\$	406,33	R\$	406,33	
47	93396858	3565	JOGO DE JUNTA COMPLETO	1	R\$	1.307,33	R\$	1.307,33	
48	13502353	3565	TAMPA DO RESERVATORIO	1	R\$	38,33	R\$	38,33	
49	95048411	3565	RESERVATORIO DE AGUA	1	R\$	116,67	R\$	116,67	
50	19525818	3565	ADITIVO PARA RADIADOR	5	R\$	22,67	R\$	113,33	
51	93332836	3565	KIT PISTÃO E ANEIS	1	R\$	2.167,67	R\$	2.167,67	
52	24588545	3565	JOGO DE CABO DE VELA	1	R\$	225,00	R\$	225,00	
53	93206675	3565	VELA DE IGNIÇÃO	4	R\$	23,00	R\$	92,00	
54	TI 335 92D	3565	VALVULA TERMOSTATICA	1	R\$	137,67	R\$	137,67	
55	93354834	3565	BOMBA D' AGUA	1	R\$	123,67	R\$	123,67	
56	24582406	3565	TENSOR DA CORREIA ALTERNADOR	1	R\$	94,33	R\$	94,33	
57	24584516	3565	CORREIA ALTERNADOR	1	R\$	175,00	R\$	175,00	
58	52103130	3565	BATERIA 50AH	1	R\$	538,33	R\$	538,33	
							<b>TOTAL DAS PEÇAS :</b>	<b>R\$</b>	<b>9.542,33</b>
							<b>TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :</b>	<b>R\$</b>	<b>20.339,00</b>
VALOR DA VISTORIA TÉCNICA COMPLEMENTAR AO ESCOPO DE SERVIÇOS								<b>R\$</b>	-
VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS								<b>R\$</b>	9.542,33
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS								<b>R\$</b>	10.796,67
VALOR TOTAL COM O TRANSPORTE DO VEÍCULO								<b>R\$</b>	496,67
VALOR TOTAL DO CONTRATO (total NE)								<b>R\$</b>	20.835,67
PRAZO DA MANUTENÇÃO: 06 DIAS (SEIS DIAS)									
TIPO DE MANUTENÇÃO: CORRETIVA									
SIM, HAVERÁ UTILIZAÇÃO DE GUINCHO									
Araras, 25 de maio de 2026									
MATHEUS B. MOURÃO DA SILVEIRA Sd PM - Aux de Motomecanização					TÁRCILA DE MIRANDA SANTOS Cap PM Cmt da 2ª Cia/PM				