

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Referência: Projeto Básico nº 48BPMI - 020/07/26

DADOS DA VIATURA

Marca: GM	MODELO: SPIN LS	Ano: 2019	Placa: DKH-9107
Chassis: 9BGJD7520LB109467		Patrimônio: 219007589-P	
KM: 172.343	PREFIXO: 26-140	Combustível: FLEX	

DADOS DO CLIENTE

Unidade: COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR NOVE	CNPJ: 04.198.514/0127-56
Endereço: RUA AMERICO VESPUCCIO, 438 - BAIRRO ALGODOAL - PIRACICABA - SP	
Telefone: (19) 3873-2603	e-mail: cpi9subfrota@policiamilitar.sp.gov.br
Oficial Regimental : 1º Ten PM CERON	

SERVIÇO 1

A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
		1906-2	FR007	SUBSTITUIR DISCOS OU DISCO E PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO	2,00	R\$ 115,00
		FR007	SUBSTITUIR DISCOS OU DISCO E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO	2,00	R\$ 115,00	R\$ 230,00
TOTAL DOS SERVIÇOS :						R\$ 460,00

B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
			440609609R	SAPATA DE FREIO TRASEIRA	1	R\$ 700,00
		432007075R	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	2	R\$ 330,00	R\$ 660,00
		410608481r	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1	R\$ 270,00	R\$ 270,00
		402066300r	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	2	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
TOTAL DAS PEÇAS :						R\$ 2.630,00
TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :						R\$ 3.090,00

SERVIÇO 2

A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
		1886-4	DIR020	SUBSTITUIR VOLANTE DE DIREÇÃO	1,00	R\$ 115,00
TOTAL DOS SERVIÇOS :						R\$ 115,00

B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
			52042253	VOLANTE DE DIREÇÃO	1	R\$ 1.343,33
TOTAL DAS PEÇAS :						R\$ 1.343,33
TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :						R\$ 1.458,33

SERVIÇO 3

A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
		1886-4	DIR005	SUBSTITUIR BRAÇO AXIAL LADO DIREITO	1,50	R\$ 220,00
	DIR006		SUBSTITUIR BRAÇO AXIAL LADO ESQUERDO	1,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00
	DIR018		SUBSTITUIR TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO	1,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00
	DIR019		SUBSTITUIR TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO	1,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00
TOTAL DOS SERVIÇOS :						R\$ 990,00

B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
			680647	BRAÇO AXIAL	2	R\$ 249,34
		52112626	TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO	1	R\$ 246,87	R\$ 246,87
		52112625	TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO	1	R\$ 190,00	R\$ 190,00
TOTAL DAS PEÇAS :						R\$ 935,55
TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :						R\$ 1.925,55

SERVIÇO 4

A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
		1959-3	TAPU023	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ASSENTO DO BANCOS DIANTEIRO LD	1,00	R\$ 115,00
	TAPU024		SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ENCOSTO DO BANCOS DIANTEIRO LD	1,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00
	TAPU025		SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ASSENTO DO BANCOS DIANTEIRO LE	1,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00
	TAPU026		SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ENCOSTO DO BANCOS DIANTEIRO LE	1,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00
	TAPU027		SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ASSENTO DO BANCOS TRASEIRO	1,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00
	TAPU028		SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMADO ENCOSTO DO BANCOS TRASEIRO	1,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00
TOTAL DOS SERVIÇOS :						R\$ 690,00

B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
			N/C	CAPA DE BANCO ASSENTO/ENCOSTO PADRÃO PM	8	R\$ 235,00
TOTAL DAS PEÇAS :						R\$ 1.880,00
TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :						R\$ 2.570,00

SERVIÇO 5

A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
		1954-2	PINT032	PINTAR PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO INCLUSO PREPARAÇÃO	14,00	R\$ 115,00
	PINT013		POLIR GERAL COM RETIRADA DE GRAFISMO E INSTALAÇÃO DE GRAFISMO	7,50	R\$ 220,00	R\$ 1.650,00
TOTAL DOS SERVIÇOS :						R\$ 3.260,00

B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
			N/C	LATA DE TINTA BRANCA	1	R\$ 391,79
TOTAL DAS PEÇAS :						R\$ 391,79
TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :						R\$ 3.651,79

SERVIÇO 6

A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP	
	8359-3	CLIA016	SUBSTITUIR COMPRESSOR AR CONDICIONADO		2,00	R\$ 220,00	R\$ 440,00
		CLIA033	SUBSTITUIR MANGUEIRA DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO		1,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00
		CLIA021	SUBSTITUIR FILTRO DE AR CONDICIONADO (POLÉN)		0,60	R\$ 220,00	R\$ 132,00
		CLIA044	RECARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO		2,50	R\$ 220,00	R\$ 550,00
TOTAL DOS SERVIÇOS :						R\$ 1.342,00	
B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total	
		52157062	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO		1	R\$ 3.280,00	R\$ 3.280,00
		52042021	MANGUEIRA DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO		1	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00
		52102242	FILTRO DO AR CONDICIONADO		1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
	TOTAL DAS PEÇAS :						R\$ 4.450,00
TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :						R\$ 5.792,00	
VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS						R\$ 11.630,67	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS						R\$ 6.857,00	
VALOR TOTAL						R\$ 18.487,67	