

**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO Nº 37BPMI-001/43/26**

DADOS DA VIATURA			
MARCA: GM	MODELO: TRAILBLAZER	ANO: 2022	PLACA: FYN-5H65
CHASSIS: 9BG156FK0NC446636		PATRIMÔNIO: 222002808	
KM: 171.486	Prefixo I-37002	COMBUSTÍVEL: DIESEL	

SERVIÇO 1	DESCRIÇÃO DO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	REMOVER E INSTALAR CÂMBIO	4,00	R\$ 425,00	R\$ 1.700,00
PEÇAS RELACIONADAS	Código da Peça (Código Original)	Descrição	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	24279083	CÂMBIO COMPLETO	1	R\$ 56.671,67	R\$ 56.671,67
	98550134	ÓLEO CÂMBIO	12	R\$ 96,67	R\$ 1.160,00
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO 1</b>				<b>R\$ 57.193,34</b>	<b>R\$ 59.531,67</b>

SERVIÇO 2	DESCRIÇÃO DO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	SUBSTITUIR AMORTECEDORES DIANTEIROS, MOLAS OU BATENTES	2,50	R\$ 150,67	R\$ 376,68
		SUBSTITUIR AMORTECEDORES TRASEIROS, MOLAS OU BATENTES	1,20	R\$ 186,11	R\$ 223,33
		SUBSTITUIR OU REMOVER E INSTALAR BANDEJA SUPERIOR LADO DIREITO	0,40	R\$ 408,32	R\$ 163,33
		SUBSTITUIR OU REMOVER E INSTALAR BANDEJA SUPERIOR LADO ESQUERDO	0,40	R\$ 408,32	R\$ 163,33
		SUBSTITUIR OU REMOVER E INSTALAR BANDEJA INFERIOR LADO DIREITO	0,50	R\$ 390,00	R\$ 195,00
		SUBSTITUIR OU REMOVER E INSTALAR BANDEJA INFERIOR LADO ESQUERDO	0,50	R\$ 390,00	R\$ 195,00
		SUBSTITUIR PIVO DA BANDEJA SUPERIOR LADO DIREITO	0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		SUBSTITUIR PIVO DA BANDEJA SUPERIOR LADO ESQUERDO	0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		SUBSTITUIR PIVO DA BANDEJA INFERIOR LADO DIREITO	0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		SUBSTITUIR PIVO DA BANDEJA INFERIOR LADO ESQUERDO	0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00

PEÇAS RELACIONADAS	Código da Peça (Código Original)	Descrição	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	52073781	AMORTECEDORES DIANTEIRO (PAR) C/ BATENTE	1	R\$ 1.733,33	R\$ 1.733,33
	52073753	AMORTECEDORES TRASEIRO (PAR)	1	R\$ 1.063,33	R\$ 1.063,33
	52123583	BANDEJA SUPERIOR L/D	1	R\$ 380,00	R\$ 380,00
	52123584	BANDEJA SUPERIOR L/E	1	R\$ 380,00	R\$ 380,00
	52123588	BANDEJA INFERIOR L/D	1	R\$ 1.208,33	R\$ 1.208,33
	52123589	BANDEJA INFERIOR L/E	1	R\$ 1.208,33	R\$ 1.208,33
	52084670	PIVÔ SUPERIOR L/D	1	R\$ 303,33	R\$ 303,33
	52084670	PIVÔ SUPERIOR L/E	1	R\$ 303,33	R\$ 303,33
	52084684	PIVÔ INFERIOR L/D	1	R\$ 340,00	R\$ 340,00
	52084684	PIVÔ INFERIOR L/E	1	R\$ 340,00	R\$ 340,00
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO 2</b>				<b>R\$ 9.193,40</b>	<b>R\$ 8.576,65</b>

SERVIÇO 3	DESCRIÇÃO DO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	SUBSTITUIR DISCO E PASTILHA FREIO DIANTEIRO	1,20	R\$ 158,50	R\$ 190,00
SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	SUBSTITUIR DISCO E PASTILHA FREIO TRASEIRO	1,20	R\$ 158,50	R\$ 190,00	
PEÇAS RELACIONADAS	Código da Peça (Código Original)	Descrição	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	52129017	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	1	R\$ 313,33	R\$ 313,33
	52144934	PASTILHA FREIO TRASEIRO	1	R\$ 353,33	R\$ 353,33
	52108355	DISCO FREIO DIANTEIRO (L/D E L/E)	1	R\$ 645,00	R\$ 645,00
	52032731	DISCO FREIO TRASEIRO (L/D E L/E)	1	R\$ 730,00	R\$ 730,00
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO 3</b>				<b>R\$ 2.358,66</b>	<b>R\$ 2.421,66</b>

SERVIÇO 4	DESCRIÇÃO DO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	SUBSTITUIR ÓLEO LUBRIFICANTE DE CÂMBIO	0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO 4</b>				<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

SERVIÇO 5	DESCRIÇÃO DO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	ALINHAMENTO DIREÇÃO	0,80	R\$ 262,50	R\$ 210,00
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO 5</b>				<b>R\$ 262,50</b>	<b>R\$ 210,00</b>

SERVIÇO 6	DESCRIÇÃO DO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	GUINCHO	30 KM + 30 KM	R\$ 13,61	R\$ 816,66
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO 6</b>					<b>R\$ 816,66</b>

<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO GERAL</b>					<b>R\$ 71.556,66</b>
-------------------------------------	--	--	--	--	----------------------

Rio Claro, 19 de maio de 2026.

**RODRIGO APARECIDO DE OLIVEIRA**  
Cb PM Aux Motomec

**GUSTAVO CARLOS FERNANDES**  
1º Ten PM Chefe Motomec

