

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Referência: Projeto Básico nº 48BPMI - 027/07/2026

DADOS DA VIATURA

Marca: GM	MODELO: TRAILBLAZER	Ano: 2022	Placa: BUD-4H35
Chassis: 9BG156FK0NC447137		Patrimônio: 222002813	
KM: 82.340	PREFIXO I-48003	Combustível: DIESEL	

DADOS DO CLIENTE

Unidade: COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR NOVE	CNPJ: 04.198.514/0127-56
Endereço: RUA AMERICO VESPUCCIO, 438 - BAIRRO ALGODOAL - PIRACICABA - SP	
Telefone: (19) 3873-2603	e-mail: cpi9subfrota@policiamilitar.sp.gov.br
Oficial Regimental : 1º Ten PM CERON	

SERVIÇO 1

A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
	1868-6	ELETU043		SUBSTITUIR LANTERNA DE PLACA	1,00	R\$ 320,00
ELETU014			SUBSTITUIR LANTERNA TRASEIRA L DIR	1,00	R\$ 320,00	R\$ 320,00
ELETU016			SUBSTITUIR LANTERNA TRASEIRA L ESQ	1,00	R\$ 320,00	R\$ 320,00
TOTAL DOS SERVIÇOS :						R\$ 960,00

B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
	N/C	52117538		LANTERNA ANTI-NEBLINA DIR	1	R\$ 666,67
52149458			LANTERNA TRASEIRA (LED) DIR	1	R\$ 2.410,00	R\$ 2.410,00
84786460			LANTERNA TRASEIRA (LED) ESQ	1	R\$ 2.443,33	R\$ 2.443,33
TOTAL DAS PEÇAS :						R\$ 5.520,00
TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :						R\$ 6.480,00

SERVIÇO 2

A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
	1947-0	FUNU087		SUBSTITUIR PARA-CHOQUE TRASEIRO	3,00	R\$ 350,00
FUNU082			SUBSTITUIR TAMPA DO PORTA MALAS	3,00	R\$ 350,00	R\$ 1.050,00
TOTAL DOS SERVIÇOS :						R\$ 2.100,00

B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
	N/C	84827329		MOLDURA TAMPA TRASEIRA	1	R\$ 1.326,67
52024019			MOLDURA INF DO PARACHOQ TRAS	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
52131052			PARACHOQUE TRASEIRO (completo)	1	R\$ 3.403,33	R\$ 3.403,33
52172344			TAMPA TRASEIRA	1	R\$ 4.933,33	R\$ 4.933,33
TOTAL DAS PEÇAS :						R\$ 11.163,33
TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :						R\$ 13.263,33

SERVIÇO 3

A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
	1948-8	PINTO34		PINTAR COBERTURA DO PARA-CHOQUE TRASEIRO INCLUSO PREPARAÇÃO	5,00	R\$ 570,00
PINTO26			PINTAR TAMPA DO PORTA-MALAS INCLUSO MONTAGEM/DESMONTAGEM DE PERIFÉRICOS E PREPARAÇÃO	5,00	R\$ 570,00	R\$ 2.850,00
TOTAL DOS SERVIÇOS :						R\$ 5.700,00

B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
	-					
TOTAL DAS PEÇAS :						R\$ -
TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :						R\$ 5.700,00

	VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS	R\$ 16.683,33
	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 8.760,00
	VALOR TOTAL	R\$ 25.443,33

I- Não será necessário à utilização de serviço de guincho.