

## PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Referência: Projeto Básico nº 48BPMI - 026/07/26

### DADOS DA VIATURA

Marca: GM	MODELO: SPIN	Ano: 2022	Placa: FHB-1F82
Chassis: 9BGJP7520NB202629		Patrimônio: 222013129	
KM: 161.721	I-48203	Combustível: FLEX	

### DADOS DO CLIENTE

Unidade: COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR NOVE	CNPJ: 04.198.514/0127-56
Endereço: RUA AMERICO VESPUCIO, 438 - BAIRRO ALGODOAL - PIRACICABA - SP	
Telefone: (19) 3873-2603	e-mail: cpi9subfrota@policiamilitar.sp.gov.br
Oficial Regimental : 1º Ten PM CERON	

### SERVIÇO 1

A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
		1891-0	CAMB003	SUBSTITUIR CÂMBIO	9,00	R\$ 380,00
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS :</b>						<b>R\$ 3.420,00</b>

B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
			24581587	CAMBIO AUTOMATICO (6T31)	1	R\$ 27.800,00
<b>TOTAL DAS PEÇAS :</b>						<b>R\$ 27.800,00</b>
<b>TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :</b>						<b>R\$ 31.220,00</b>

### SERVIÇO 2

A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
		1927-5	LUB002	SUBSTITUIR FLUIDO HIDRÁULICO DO CÂMBIO AUTOMÁTICO	6,00	R\$ 250,00
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS :</b>						<b>R\$ 1.500,00</b>

B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
			75W85	ÓLEO ATF TRANSMISSÃO	9	R\$ 121,33
<b>TOTAL DAS PEÇAS :</b>						<b>R\$ 1.092,00</b>
<b>TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :</b>						<b>R\$ 2.592,00</b>

### SERVIÇO 3

A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
		1912-7	SUSP001	SUBSTITUIR OU REMOVER/INSTALAR MOLAS OU AMORTECEDORES E KITS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	2,50	R\$ 250,00
SUSP002			SUBSTITUIR, REMOVER/INSTALAR AMORTECEDORES OU MOLAS DA SUSPENSÃO TRASEIRA OU BATENTES E CALÇOS DA MOLA	2,50	R\$ 250,00	R\$ 625,00
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS :</b>						<b>R\$ 1.250,00</b>

B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
			95227628	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	R\$ 650,00
		52036892	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	2	R\$ 159,17	R\$ 318,34
		52157925	AMORTECEDOR TRASEIRO DIREITO	1	R\$ 306,67	R\$ 306,67
		52157934	AMORTECEDOR TRASEIRO ESQUERDO	1	R\$ 306,67	R\$ 306,67
<b>TOTAL DAS PEÇAS :</b>						<b>R\$ 2.231,67</b>
<b>TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :</b>						<b>R\$ 3.481,67</b>

### SERVIÇO 4

A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
		1954-2	PINT017	PINTAR PARA-LAMA DIANTEIRO LADO DIREITO INCLUSO PREPARAÇÃO	3,00	R\$ 250,00
PINT018			PINTAR PARA-LAMA DIANTEIRO LADO ESQUERDO INCLUSO PREPARAÇÃO	3,00	R\$ 250,00	R\$ 750,00
PINT021			PINTAR PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO INCLUSO MONTAGEM/DESMONTAGEM DE PERIFÉRICOS E PREPARAÇÃO	3,50	R\$ 250,00	R\$ 875,00
PINT022			PINTAR PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO INCLUSO MONTAGEM/DESMONTAGEM DE PERIFÉRICOS E PREPARAÇÃO	3,50	R\$ 250,00	R\$ 875,00
PINT023			PINTAR PORTA TRASEIRA LADO DIREITO INCLUSO MONTAGEM/DESMONTAGEM DE PERIFÉRICOS E PREPARAÇÃO	3,50	R\$ 250,00	R\$ 875,00
PINT024			PINTAR PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO INCLUSO MONTAGEM/DESMONTAGEM DE PERIFÉRICOS E PREPARAÇÃO	3,50	R\$ 250,00	R\$ 875,00
PINT033			PINTAR COBERTURA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO INCLUSO PREPARAÇÃO	3,00	R\$ 250,00	R\$ 750,00
PINT013			POLIR GERAL COM SUBSTITUIÇÃO DE GRAFISMO DE GRAFISMO	7,00	R\$ 250,00	R\$ 1.750,00
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS :</b>						<b>R\$ 7.500,00</b>

B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
<b>TOTAL DAS PEÇAS :</b>						<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :</b>						<b>R\$ 7.500,00</b>

**SERVIÇO 5**

A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
	1871-6	ELET048	SUBSTITUIR LANTERNA TRASEIRA LADO ESQUERDO		0,50	R\$ 250,00
						<b>R\$ 125,00</b>
B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
		52183944	Lanterna Traseira Lado Direito	1	R\$ 893,33	R\$ 893,33
<b>TOTAL DAS PEÇAS :</b>						<b>R\$ 893,33</b>
<b>TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :</b>						<b>R\$ 1.018,33</b>
VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS						<b>R\$ 32.017,00</b>
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS						<b>R\$ 13.795,00</b>
VALOR TOTAL						<b>R\$ 45.812,00</b>
<b>1- Não será necessário à utilização de serviço de guincho.</b>						
<b>2 -Prazo para realização dos serviços: 30 (trinta) dias úteis</b>						