

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Referência: Projeto Básico nº 48BPMI - 024/07/26							
DADOS DA VIATURA							
Marca: RENAULT		MODELO DUSTER		Ano: 2022	Placa: EUZ-4H73		
Chassis: 93YHJD208NJ114933			Patrimônio: 222001582				
KM: 204.833		PREFIXO: 48216		Combustível: FLEX			
DADOS DO CLIENTE							
Unidade: COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR NOVE				CNPJ: 04.198.514/0127-56			
Endereço: RUA AMÉRICO VESPÚCIO, 438 - BAIRRO ALGODOAL - PIRACICABA - SP							
Telefone: (19) 3873-2603			e-mail: cpi9subfrota@policiamilitar.sp.gov.br				
Oficial Regimental : 1º Ten PM CERON							
SERVIÇO 01							
A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP	
	1965-8	TAP025	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ASSENTO E ENCOSTO DOS BANCOS DIANTEIRO LD		1,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00
		TAP026	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ASSENTO E ENCOSTO DO BANCOS DIANTEIRO LD		1,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00
		TAP027	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ASSENTO E ENCOSTO DO BANCOS DIANTEIRO LE		1,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00
		TAP028	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ASSENTO E ENCOSTO DO BANCOS DIANTEIRO LE		1,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00
TOTAL DOS SERVIÇOS :					R\$	460,00	
B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total	
		N/C	CAPAS DE BANCO ENCOSTO E ACENTO (PADRÃO PMESP)	8	R\$ 210,00	R\$ 1.680,00	
TOTAL DAS PEÇAS :					R\$	1.680,00	
TOTAL DESTE SERVIÇO A+B : R\$ 2.140,00							
SERVIÇO 02							
A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP	
	1953-4	FUN012	SUBSTITUIR OU REMOVER E INSTALAR COBERTURA PARA-CHOQUE DIANTEIRO		3,00	R\$ 260,00	R\$ 780,00
		N/C	SUBSTITUIR AMORTECEDORES DO CAPÔ		0,10	R\$ 150,00	R\$ 15,00
TOTAL DOS SERVIÇOS :					R\$	795,00	
B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total	
		620220707R	PARACHOQUE DIANTEIRO COMPLETO	1	R\$ 1.566,67	R\$ 1.566,67	
		654712943R	AMORTECEDOR DO CAPÔ	1	R\$ 135,00	R\$ 135,00	
TOTAL DAS PEÇAS :					R\$	1.701,67	
TOTAL DESTE SERVIÇO A+B : R\$ 2.496,67							
SERVIÇO 03							
A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP	
	8359-3	CLIA016	SUBSTITUIR COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO		1,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00
		CLIA044	RECARGA DE GÁS DO SISTEMA		3,00	R\$ 260,00	R\$ 780,00
TOTAL DOS SERVIÇOS :					R\$	780,00	
B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total	
			COMPRESSOR AR CONDICIONADO	1	R\$ 2.866,67	R\$ 2.866,67	
TOTAL DAS PEÇAS :					R\$	2.866,67	
TOTAL DESTE SERVIÇO A+B : R\$ 3.646,67							
SERVIÇO 04							
A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP	
	1912-7	SUSP001	SUBSTITUIR OU REMOVER/INSTALAR MOLAS OU AMORTECEDORES E KITS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA		1,50	R\$ 115,00	R\$ 172,50
		SUSP002	SUBSTITUIR, REMOVER/INSTALAR AMORTECEDORES OU MOLAS DA SUSPENSÃO TRASEIRA OU BATERENTES E CALÇOS DA MOLA		1,50	R\$ 115,00	R\$ 172,50
TOTAL DOS SERVIÇOS :					R\$	345,00	
B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total	
		8200723735	KIT BATERENTE AMORTECEDOR DIANT	2	R\$ 215,00	R\$ 430,00	
		562105059R	AMORTECEDOR TRASEIRO	2	R\$ 543,33	R\$ 1.086,66	
		500816310	KIT BATERENTE AMORTECEDOR TRAS	2	R\$ 306,67	R\$ 613,34	
		543020714R	AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO E ESQUERDO	2	R\$ 631,67	R\$ 1.263,34	
TOTAL DAS PEÇAS :					R\$	3.393,34	
TOTAL DESTE SERVIÇO A+B : R\$ 3.738,34							
SERVIÇO 05							
A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP	
	1906-2	FR007	SUBSTITUIR DISCOS OU DISCO E PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO		1,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00
TOTAL DOS SERVIÇOS :					R\$	260,00	
B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total	
		440609609R	SAPATA DE FREIO TRASEIRA	1	R\$ 630,62	R\$ 630,62	
		432007075R	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	2	R\$ 330,00	R\$ 660,00	
TOTAL DAS PEÇAS :					R\$	1.290,62	
TOTAL DESTE SERVIÇO A+B : R\$ 1.550,62							
SERVIÇO 06							
A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP	
	1954-2	PINT033	PINTAR COMPLETO INCLUSO PREPARAÇÃO		12,00	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00
		PINT013	POLIR GERAL COM SUBSTITUIÇÃO DE GRAFISMO		7,00	R\$ 247,62	R\$ 1.733,34
TOTAL DOS SERVIÇOS :					R\$	10.133,34	
B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total	
						R\$ -	
TOTAL DAS PEÇAS :					R\$	-	
TOTAL DESTE SERVIÇO A+B : R\$ 10.133,34							
SERVIÇO 07							
A	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP	
	1871-6	ELET063	SUBSTITUIR PALHETAS DOS LIMPADORES DO PARA-BRISA		1,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00
TOTAL DOS SERVIÇOS :					R\$	260,00	
B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total	
		288902888R	PALHETA DO LIMPADOR DIANT	1	R\$110,69	R\$ 110,69	
TOTAL DAS PEÇAS :					R\$	110,69	
TOTAL DESTE SERVIÇO A+B : R\$ 370,69							
VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS						R\$ 11.042,99	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS						R\$ 13.033,34	
VALOR TOTAL						R\$ 24.076,33	

1- Não será necessário à utilização de serviço de guincho.