



MAPA DE COTAÇÃO

Serviço			Menor valor				VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA					
Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Último praticado	Valor unitário	Valor total	Valor unitário	Valor total	Valor unitário	Valor total
1	Terceira Revisão de 22.000km da Spin placa FUL4G27 Frota 698 da SEPEDI.		---	---	450,00	---	---	450,00	---	---	---	---
2	Serviço de alinhamento e balanceamento para Spin 1.8 placa FUL4G27 Frota 698		---	---	225,00	---	---	225,00	---	---	---	---
3	Serviço de Substituição de filtro do ar condicionado para Spin 1.8 placa FUL4G27 Frota 698 da SEPEDI.		---	---	95,00	---	---	95,00	---	---	---	---
4	Serviço de Substituição das pastilhas de freio dianteira para a Spin placa FUL4G27 Frota 698		---	---	240,00	---	---	240,00	---	---	---	---
Total:					1.010,00							

Material			Menor valor				VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA					
Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Último praticado	Valor unitário	Valor total	Valor unitário	Valor total	Valor unitário	Valor total
5	FILTRO DE AR CONDICIONADO Especificação: Filtro de ar condicionado para a Spin 1.8 LT placa FUL4G27 Frota 698	UN	1,0000	58,6300	58,63	0,0000	58,6300	58,63	---	---	---	---
6	CABO DE VELA Especificação: Kit de cabo de vela para Spin 1.8 LT placa FUL4G37 Frota 698	UN	1,0000	296,7100	296,71	0,0000	296,7100	296,71	---	---	---	---
7	ADITIVO PARA COMBUSTÍVEL Especificação: Aditivo para Combustível 200ml para Spin 1.8 LT placa FUL4G27 frota 698	FR	2,0000	34,0900	68,18	0,0000	34,0900	68,18	---	---	---	---
8	OLEO DE MOTOR Especificação: ÓLEO DE MOTOR SAE 0W-20API SP para Spin 1.8 MT LT Placa FUL4G27 Frota 698	L	4,0000	73,9900	295,96	0,0000	73,9900	295,96	---	---	---	---
9	FILTRO DE OLEO* Especificação: Filtro de Óleo para Spin 1.8 LT placa FUL4G27 Frota 698	UN	1,0000	21,9300	21,93	0,0000	21,9300	21,93	---	---	---	---
10	VELA * Especificação: Vela cód. BR7ES para Spin 1.8 LT placa FUL4G27 Frota 698	UN	4,0000	26,2100	104,84	0,0000	26,2100	104,84	---	---	---	---
11	ADITIVO PARA RADIADOR AUTOMOTIVO Especificação: Aditivo Radiador para Spin 1.8 LT placa FUL4G27 Frota 698	FR	1,0000	65,6000	65,60	0,0000	65,6000	65,60	---	---	---	---
12	PASTILHA DE FREIO * Especificação: Jg de Pastilha de Freio para Spin 1.8 LT placa FUL4G27 Frota 698	UN	1,0000	956,7500	956,75	0,0000	956,7500	956,75	---	---	---	---
13	ROTOR * Especificação: Rotor do Freio para Spin 1.8 LT placa FUL4G27 Frota 698	UN	2,0000	644,4200	1.288,84	0,0000	644,4200	1.288,84	---	---	---	---
14	ANEL DE VEDACAO * Especificação: Anel de vedação do Bujão do Carter para Spin 1.8 LT placa FUL4G27 Frota 698	UN	1,0000	13,5800	13,58	0,0000	13,5800	13,58	---	---	---	---
Total:					3.171,02							



MAPA DE COTAÇÃO

Material	Menor valor		VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		
----------	-------------	--	---------------------------------------	--	--

Resumo:

Fornecedor	Prazo de Validade	Forma de Pagamento	Prazo de Entrega	Itens cotados	Valor total
VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - 60187853000882		25DFS	10 Dias	14	4.181,02