



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE



CUIDANDO DO NOSSO FUTURO

Secretaria de Obras, Engenharia e Infraestrutura

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PRAÇA CONSTITUCIONALISTA DE 1932

A vistoria foi realizada com o objetivo de verificar a situação atual da Praça Constitucionalista de 1932, avaliando as condições de conservação das estruturas e do pavimento existente no local.

Setor de Projetos e Obras e Públicas

André Francis Delvino

Engenheiro Civil – CREA/SP 507.008.708-8

José Augusto Gianotto

Diretor da Divisão de Projetos e Obras



Rua João Forti, nº. 185 – CECAP • CEP 15406-170
Olímpia • SP • Telefone: 17 3279-4860 • www.olimpia.sp.gov.br

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A vistoria foi realizada com o objetivo de verificar a situação atual da Praça Constitucionalista de 1932, avaliando as condições de conservação das estruturas e do pavimento existente no local. Durante a inspeção, foram observados possíveis sinais de desgaste, fissuras e outras manifestações patológicas nas superfícies de concreto. A análise busca subsidiar o diagnóstico do estado de conservação e a necessidade de intervenções de manutenção.

2. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Figura 1 – A estrutura encontra-se **funcional e estável**, porém necessita **manutenção preventiva**, especialmente limpeza, poda da vegetação e repintura.



Secretaria de Obras, Engenharia e Infraestrutura



Figura 2 – O local apresenta **desgaste significativo e patologias no pavimento**, principalmente decorrentes do crescimento das árvores, sendo recomendadas intervenções de **manutenção corretiva**, como reparo do piso, recomposição dos canteiros e manutenção da pintura dos mobiliários



Figura 3 – A praça mostra **desgaste relevante na estrutura e no piso de concreto**, recomendando-se intervenções corretivas, como reparo do piso, construção de sistema de drenagem pluvial e revitalização.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

OLÍMPIA

ADM. 2025 | 2028

CUIDANDO DO NOSSO FUTURO

Secretaria de Obras, Engenharia e Infraestrutura



Figura 4 – A praça mostra desgaste relevante na estrutura e no piso de concreto, recomendando-se intervenções corretivas, como reparo do piso, construção de sistema de drenagem pluvial e revitalização.

Estância Turística de Olímpia, 09 de março de 2026

André Francis Delvino

Engenheiro Civil – CREA/SP 507.008.708-8

José Augusto Gianotto

Diretor da Divisão de Projetos e Obras

CAU/SP A67779-5