



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
Setor de Fiscalização de Imposto Territorial Rural (ITR)  
Secretaria Municipal de Finanças  
Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jd. Marabá – cep. 18213-900  
Telefone: (15) 3376-9600 – ramal 9563 E-mail: [itr@itapetininga.sp.gov.br](mailto:itr@itapetininga.sp.gov.br)

## Justificativa de contratação

**Ref: contratação de empresa para os serviços de recarga de gás, limpeza e higienização do aparelho de ar condicionado do Setor de ITR/DIPAM.**

**Local de aplicação:** Setor de Fiscalização de Imposto Territorial Rural – ITR/DIPAM (térreo Paço Municipal)

**Média de Consumo dos últimos 06 (seis) meses:** não se aplica, uma vez que não se aquisição e sim de serviços de manutenção através de recarga de gás, limpeza e higienização de ar condicionado já instalado no setor.

**Tempo estimado do uso do equipamento:** o equipamento foi instalado no final do mês de agosto de 2024, e até a presente data, não foi realizada nenhuma manutenção preventiva.

### Justificativa da aquisição:

Trata-se da necessidade da contratação de empresa para a realização dos serviços de recarga de gás, limpeza e higienização de **01 (um) aparelho de ar condicionado modelo Philco PAC18000IEM15 inverter 18.000 btus – 220 volts - frio – patrimônio PNAFM III nº 1290**, que está na sala da Fiscalização de ITR/DIPAM.

O referido aparelho foi adquirido através do Pregão Eletrônico nº 62/2024, contrato nº 145/2024, sendo que no final do ano de 2025, devido à mudança de local de instalação do aparelho, o referido produto acabou perdendo seu gás e não está resfriando. Por enquanto, estamos utilizando ventiladores para climatizar o setor.

Deste modo solicito a autorização do Sr. Secretário Municipal de Finanças para a contratação de empresa para fazer a recarga de gás e também aproveitar para solicitar que nesta mesma aquisição, constem os serviços de limpeza e higienização para a manutenção preventiva, já que a aquisição do aparelho de ar condicionado já foi realizada há mais de 12 (doze) meses, de modo a prevenir danos futuros mais severos, como por exemplo, o acúmulo de poeira no interior do aparelho, possível entupimento