



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

Secretaria Municipal de Educação

Setor de Manutenção

E-mail: frota.sme@itapetininga.sp.gov.br

JUSTIFICATIVA

De: Setor de Manutenção SME

Para: Setor de Compras SME

Assunto: Solicitação de compra de serviço de troca de cambio para o veículo c 8.

Considerando que o veículo da frota da Secretaria de Educação, é utilizado pelo setor de TRANSPORTE ESCOLAR:

C – 088 MERCEDES BENS ONIBUS OF 1519 R ORE ANO 2014 PLACA FZA 3020 CHASSI 9BM384069EB956065, o veículo necessita da troca da embreagem e o setor de oficina dos Serviços Públicos não realiza este tipo de serviço pois não tem ferramentas necessárias para a realização do serviço , o mesmo é utilizado pelo setor de o e pelo de setor da Transporte Escolar , itens informado necessitam de troca pois já se encontram com um desgaste devido ao uso constante e diário, e para preservar a segurança do condutor demais pessoas que estão sendo transportadas, para as unidades escolares e demais locais solicitados:

Solicito a aquisição dos itens a seguir:

QUANTIDADE	ITEM
01	Serviço de troca da embreagem com passe no volante da embreagem

Atenciosamente, Itapetininga, 06 de Janeiro de 2026.

Marco Antônio de Carvalho

RG.7.694.398-2

aCPF. 024.947.779-33



PREFEITURA do MUNICÍPIO de ITAPETININGA

Estado de São Paulo

Secretaria de Serviços Públicos

Memorando SMSP/OFICINA nº 00219/2026

De: Oficina

LAUDO DE SERVIÇO

Itapetininga, 07 de janeiro de 2025.

Esta Secretaria de Serviços Públicos, no exercício de suas atribuições, vem por meio deste, relatar a avaliação mecânica do veículo C-88 M. Benz Onibus OF 1519 R. ORE ano 2014 placa fza3020

Problema Relatado : Problema na Embreagem

Avaliação Mecânica : Após avaliação, foi constatada a necessidade de substituição do conjunto de embreagem do motor. Contudo, infelizmente, a oficina da Secretaria de Serviços, responsável pela manutenção do veículo, não possui condições de realizar esse tipo de serviço, em razão da falta de ferramentas específicas necessárias para a execução da troca dessas peças, bem como pelo fato de nunca ter sido realizado um serviço dessa natureza em nossa oficina.

Sem mais para o momento aproveito para reiterar os mais elevados votos de estima e consideração.


Bruno Braga Dino
Encarregado da Oficina
CPF 342.843.498-64