




Escola Municipal do Campo Cecília Aurora Marques – EIEF
Rua São Paulo, nº 535, distrito de Ourilândia, Município: Barbosa Ferraz - PR
Fone: (44) 32841132 - Email.ceciliaauroramarks@hotmail.com



Justificativa 01/2024 Barbosa Ferraz, 18 de julho de 2024.

A Escola Municipal do Campo Cecília Aurora Marques, representada pela sua diretora Maria Aparecida Galli Sarti, vem por meio deste informar a quem possa interessar, que a reforma da instituição se justifica pelos seguintes motivos:

- 1- Os banheiros utilizados pelas crianças estão em péssimas condições de uso, sendo que as paredes apresentam rachaduras, há vazamento de água por todo o chão, além de não ter visibilidade o suficiente para que as crianças possam realizar suas necessidades fisiológicas com o mínimo de dignidade.
- 2- O chão da maioria das salas de aula estão se desmanchando, sendo que os alunos e professores tropeçam nas vigas de madeira que se soltam, além de aumentar o risco de proliferação de insetos no local;



- 3- As paredes de toda a escola apresentam rachaduras, bem como não há uma pintura adequada para um ambiente escolar acolhedor. Além disso, se faz necessária a retirada da mangueira de gás que passa abaixo do quadro, dentro da sala de aula.





- 4- O forro de algumas salas apresenta rachaduras, sendo que em algumas delas há goteiras, e em dias de chuva podemos encontrar baldes e panos espalhados pelas salas, correndo o risco de molhar e danificar livros, cadernos, folhas de sulfite, computadores etc. Também há a necessidade de substituição do telhado de um dos pavilhões, pois as telhas de amianto estão soltas.



- 5- O sistema de eletricidade da escola está comprometido, o que por vezes faz com que os professores não consigam ligar equipamentos necessários à aprendizagem, como computadores ou Datashow. Há também a necessidade de colocação de lâmpadas, pois não há iluminação adequada em todos os locais.



- 6- Há a necessidade da troca de portas e batentes, os professores têm muita dificuldade ao abrir e fechar as portas, sendo que já ocorreu de ficarem trancados

dentro da sala de aula devido à queda do trinco que está quebrado.



- 7- Troca da porta grade (tela) da cozinha por porta de madeira, visto que é um local de preparação de alimentos e precisa estar sempre limpo e arejado, o que não é possível com a porta atual.



- 8- Pintura do muro em torno da escola, bem como escrita ou placa com o nome da escola no portão de entrada. A escola não possui identificação alguma, sendo que a maioria das pessoas e/ou visitantes não conseguem encontra-la, ou acham que se trata da extensão do Colégio Estadual.



- 9- Reconstrução das calçadas no pátio interno da escola bem como colocação de grades de proteção nas canaletas para evitar acidentes.



10- Conserto dos beirais. Há o enorme risco de que madeiras caiam nas crianças, o que não deixa os professores à vontade para passear com elas no pátio, ou deixar que brinquem livremente.



11- Isolamento e/ou aterro de fossas localizadas no pátio da escola. Há um grande risco de que as crianças caiam no buraco.



12- Melhoria no encanamento da cozinha (adequação). Colocar tomadas, etc, para que a cozinheira tenha o mínimo de condições de trabalho, o que impacta na alimentação de todas as crianças.



- 13- Substituição de vidros nas janelas das salas e dos banheiros. Os mesmos estão quebrados e apresentam riscos a quem frequenta o local.



- 14- Pintura do pátio. Não é uma escola convidativa para as crianças. Não há cores e muito menos incentivo à imaginação e aos estudos.



- 15- Construção de uma lavanderia. Atualmente as roupas são lavadas na cozinha, o que não é adequado para um espaço escolar.
- 16- Mudança de local do banheiro masculino, pois o acesso ao mesmo não tem proteção em dias de chuva, as crianças que querem utiliza-lo nestes dias, precisam se molhar para que consigam chegar ao banheiro.
- 17- Substituição de vasos sanitários e válvulas de descargas.

- 18- Construção de um parquinho infantil. As crianças não têm espaço adequado para brincar, muito menos para desenvolver habilidades necessárias que envolvem movimento e coordenação motora.
- 19- Melhorias no escoamento das águas pluviais, que atualmente são despejadas no quintal de um morador vizinho à escola causando-lhe transtornos.
- 20- Reconstrução do calçamento no pátio interno da escola. O chão é de concreto, o que machuca muito quando alguma criança cai.
- 21- Construção de um banheiro na sala de educação infantil. As crianças menores precisam de monitoramento maior com relação à higiene e no momento não há espaço próprio para isso, muito menos vasos sanitários adequados à faixa etária, sendo que por vezes as crianças fazem suas necessidades na roupa por não conseguirem sentar no vaso.