



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS AO MUNICÍPIO PARA FINS DE ALIENAÇÃO MEDIANTE LEILÃO.

Procurando dar cumprimento às designações exaradas pelo Decreto nº 4.283, de 20 de março de 2025, de proceder a avaliação de bens móveis, de modo especial os declarados inservíveis pela Administração Pública Municipal, os membros da comissão iniciaram seus trabalhos com vistoria preliminar nos bens a serem avaliados.

DA SITUAÇÃO ATUAL DOS BENS

Constatou-se sem dúvidas que os itens são inservíveis à Administração Pública Municipal por estarem total ou parcialmente danificados, sendo alto o custo de reparação e manutenção que as tornam inviáveis.

De forma mais detalhada, classificam-se como inservíveis os bens que se enquadram em uma ou mais das seguintes situações:

- **Obsoletos:** quando se tornam tecnologicamente ultrapassados, não atendendo mais às necessidades do serviço público;
- **Irrecuperáveis:** quando se encontram danificados e o custo de conserto é superior ao seu valor de mercado ou à sua utilidade;
- **Antieconômicos:** quando sua manutenção ou operação gera custos elevados e desproporcionais em relação ao benefício que proporcionam;
- **Ociosos:** quando não possuem mais utilização prática, ainda que estejam em condições de uso.

A declaração de inservibilidade encontra-se devidamente fundamentada em avaliação técnica realizada por esta Comissão, a qual demonstra, de forma clara e objetiva, os motivos pelos quais os bens não possuem mais utilidade para a Administração Pública.

I – Detalhamento dos bens. Para avaliação dos bens, foi observado seu estado de conservação e custos com manutenção e reparos.

II – Os valores da avaliação para alienação dos bens foram determinados conforme quadro abaixo:

1. OBJETO

O presente laudo tem por objetivo a avaliação individualizada dos bens móveis pertencentes ao patrimônio público municipal, considerados inservíveis, antieconômicos ou ociosos, visando sua alienação por meio de leilão público.

2. AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DOS BENS

LOTE 01 – FORD KA SE PLUS 1.5 (2019/2020)

Veículo com motor avariado (correia rompida e cabeçote danificado), não testado, apresentando diversos danos na lataria, pintura, tapeçaria em estado ruim e pneus em condições precárias.

Classificação: Antieconômico

Conclusão: Alienação recomendada

Valor sugerido para alienação: R\$ 21.900,00

LOTE 02 – CHEVROLET CLASSIC LS (2013/2013)

Veículo com motor avariado, câmbio comprometido, pintura e lataria em estado ruim, diversos danos estruturais e ausência de componentes.

Classificação: Inservível

Conclusão: Alienação recomendada

Valor sugerido para alienação: R\$ 11.900,00

LOTE 03 – FIAT UNO MILLE ECONOMY (2009/2009)

Motor avariado (correia rompida e cabeçote danificado), suspensão comprometida, diversos danos estruturais e ausência de peças.

Classificação: Inservível

Conclusão: Alienação recomendada

Valor sugerido para alienação: R\$ 6.200,00

LOTE 04 – CHEVROLET CELTA 1.0 (2012/2012)

Motor não testado, ausência de componentes internos, vidro traseiro quebrado, lataria com avarias e pneus ruins.

Classificação: Antieconômico

Conclusão: Alienação recomendada

Valor sugerido para alienação: R\$ 8.450,00

LOTE 05 – FIAT STRADA FIRE FLEX (2010/2011)

Veículo com motor e câmbio avariados, lataria em estado ruim, ausência de peças e estrutura comprometida.

Classificação: Inservível

Conclusão: Alienação recomendada



Valor sugerido para alienação: 8.000,00

LOTE 06 – FIAT DOBLO ESSENCE (2012/2013)

Veículo com diversas avarias mecânicas (bomba de combustível e ignição), lataria danificada, pintura ruim e pneus em mau estado.

Classificação: Antieconômico

Conclusão: Alienação recomendada

Valor sugerido para alienação: R\$ 14.900,00

LOTE 07 – RENAULT MASTER BUS (2011/2012)

Motor avariado, ausência de componentes, lataria e pintura em estado ruim, estrutura comprometida.

Classificação: Inservível

Conclusão: Alienação recomendada

Valor sugerido para alienação: R\$ 43.500,00

LOTE 08 – PEUGEOT BOXER (2008/2008)

Veículo com falhas no sistema de injeção, corrosão, avarias estruturais e necessidade de regularização de carroceria.

Classificação: Antieconômico

Conclusão: Alienação recomendada

Valor sugerido para alienação: R\$ 28.700,00

LOTE 09 – ÔNIBUS VOLKSWAGEN INDUSCAR (2009/2009)

Motor trancado, danos estruturais, desgaste geral e necessidade de manutenção elevada.

Classificação: Antieconômico

Conclusão: Alienação recomendada

Valor sugerido para alienação: R\$ 55.000,00

LOTE 10 – CAMINHÃO MERCEDES-BENZ LK 1113 (1984)

Veículo antigo, sem carroceria, com ausência de componentes, não testado e com desgaste elevado com pintura, lataria e pneus em estado ruins.

Classificação: Inservível

Conclusão: Alienação recomendada

Valor sugerido para alienação: R\$ 18.000,00

AT

LOTE 11 – CAMINHÃO AGRALE 14000 (2012)

Câmbio desmontado, motor sem testes, ausência de peças e necessidade de montagem, com pintura, lataria e pneus em estado ruins.

Classificação: Antieconômico

Conclusão: Alienação recomendada

Valor sugerido para alienação: R\$ 67.000,00

LOTE 12 – CAMINHÃO VOLVO VM260 (2011)

Veículo desativado, com avarias estruturais e necessidade de regularização, com as seguintes condições: bancos em tecido/rasgados, tapeçaria: ruim e pintura: ruim/suja/encardida e pneus ruins.

Classificação: Antieconômico

Conclusão: Alienação recomendada

Valor sugerido para alienação: R\$ 184.000,00

LOTE 13 – CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES-BENZ (2011)

Motor não testado, sistema mecânico com falhas e lataria em estado ruim.

Classificação: Antieconômico

Conclusão: Alienação recomendada

Valor sugerido para alienação: R\$ 130.000,00

LOTE 14 – CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEN (2008/2009)

Diversas avarias mecânicas, elétricas e estruturais.

Classificação: Antieconômico

Conclusão: Alienação recomendada

Valor sugerido para alienação: R\$ 125.000,00

LOTE 15 – TRATOR LS PLUS 100 (2015/2016)

Motor funcionando, porém com desgaste geral, pneus ruins e necessidade de manutenção.

Classificação: Antieconômico

Conclusão: Alienação recomendada

Valor sugerido para alienação: R\$ 75.000,00

LOTE 16 – TRATOR NEW HOLLAND TL 85E (2008)



Motor funcionando, porém com desgaste, avarias e necessidade de manutenção.

Classificação: Antieconômico

Conclusão: Alienação recomendada

Valor sugerido para alienação: R\$ 60.000,00

LOTE 17 – TRATOR AGRALE 5085.4 (2014)

Motor não testado, sistema de freio e embreagem avariados.

Classificação: Inservível

Conclusão: Alienação recomendada

Valor sugerido para alienação: R\$ 57.000,00

LOTE 18 – TRATOR MASSEY FERGUSON 4290 (2016)

Falta de componentes essenciais (rodas), impossibilitando uso. faltam 02 rodas e pneus dianteiros, para-lama traseiro direito quebrado, bateria faltante e com 02 (duas) lanternas traseiras quebradas.

Classificação: Inservível

Conclusão: Alienação recomendada

Valor sugerido para alienação: R\$ 70.000,00

LOTE 19 – MINI CARREGADEIRA RANDON (2017)

Motor trancado e avariado, faróis dianteiros quebrados, pintura regular ralada e descascando, farol traseiro quebrado, pontos de ferrugem e corrosão.

Classificação: Inservível

Conclusão: Alienação recomendada

Valor sugerido para alienação: R\$ 65.000,00

LOTE 20 – RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR (2006)

Equipamento desativado, com transmissão avariada e ausência de componentes. Painel avariado lança traseira apresenta soldas, teto quebrado e amassado, apresenta soldas, para-lamas quebrados pistão do levante da lança avariado e desmontado, apresenta haste torta e injeção de diesel com avarias.

Classificação: Inservível

Conclusão: Alienação recomendada

Valor sugerido para alienação: R\$ 75.000,00

LOTE 21 – RETROESCAVADEIRA XCMG (2020)

At

Equipamento desativado, com transmissão avariada e ausência de componentes. Compressor do ar condicionado avariado e desmontado, apresenta amassados diversos, com os vidros quebrados.

Classificação: antieconômico

Conclusão: Alienação recomendada

Valor sugerido para alienação: R\$ 110.000,00

LOTE 22 – RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR (2014)

Motor funcionando, porém com avarias estruturais relevantes. Apresenta volante desgastado banco do operador rasgado, pintura: ruim, para-lamas quebrados, teto quebrado e amassado pistão do levante da lança avariado, haste torta e apresentar falta de partes, peças e componentes, com pontos de ferrugem e corrosão

Classificação: Antieconômico

Conclusão: Alienação recomendada

Valor sugerido para alienação: R\$ 95.000,00

LOTE 23 – RETROESCAVADEIRA JCB (2019)

Motor funcionando, porém com diversos danos estruturais e ausência de componentes. Apresenta banco do operador rasgado, volante desgastado vidros quebrados, para-lamas amassados, retrovisor dianteiro esquerdo quebrado, grade amassada e quebrada, tampa do motor quebrada.

Classificação: Antieconômico

Conclusão: Alienação recomendada

Valor sugerido para alienação: R\$ 140.000,00

LOTE 24 – TRATOR DE ESTEIRAS KOMATSU (2011)

Equipamento desativado e com falhas mecânicas relevantes, como pintura ruim, lataria amassada e descascando lâmina frontal: apresenta soldas, cabine amassada, acoplamento do motor e bomba avariados farol dianteiro esquerdo quebrado.

Classificação: Inservível

Conclusão: Alienação recomendada

Valor sugerido para alienação: R\$ 150.000,00

LOTE 25 – ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB (2012)

Motor funcionando, porém com desgaste estrutural.


Classificação: Antieconômico

Conclusão: Alienação recomendada

Valor sugerido para alienação: R\$ 110.000,00

LOTE 26 – MOTONIVELADORA CATERPILLAR (1990)

Equipamento antigo, fora de operação.



Classificação: Inservível

Conclusão: Alienação recomendada

Valor sugerido para alienação: R\$ 87.000,00

LOTE 27 – IMPLEMENTOS PARA MINI CARREGADEIRA

Equipamentos com corrosão e desgaste.

Classificação: Inservível

Conclusão: Alienação recomendada

Valor sugerido para alienação: R\$ 12.500,00

LOTE 28 – DISTRIBUIDOR DE ADUBO (4000L)

Equipamento com corrosão e desgaste estrutural.

Classificação: Inservível

Conclusão: Alienação recomendada

Valor sugerido para alienação: R\$ 3.000,00

LOTE 29 – DISTRIBUIDOR DE ADUBO (4000L)

Equipamento com desgaste e corrosão.

Classificação: Inservível

Conclusão: Alienação recomendada

Valor sugerido para alienação: R\$ 2.000,00

LOTE 30 – SUCATA DE ENSILADEIRAS

Equipamentos classificados como sucata.

Classificação: Sucata

Conclusão: Alienação recomendada

Valor sugerido para alienação: R\$ 7.500,00

LOTE 31 – SUCATA DE ENSILADEIRAS

Equipamentos classificados como sucata.

Classificação: Sucata

Conclusão: Alienação recomendada

Valor sugerido para alienação: R\$ 3.500,00

3. CONCLUSÃO FINAL

AT

Diante do exposto, esta Comissão conclui que os bens relacionados devem ser declarados como **inservíveis ou antieconômicos**, sendo recomendada sua alienação por meio de leilão público, no estado em que se encontram.

Encaminha-se o presente relatório para análise e deliberação da autoridade competente.

Comissão de avaliação.

Lindóia do Sul-SC, 09 de abril de 2026

Marciano Canton.....

Adilson Moretto.....

Antonio Carlos Vicente

Nivio Miguel Toledo Junior

Felipe Augusto Bottcher.....

Artur Amaral Mendes

Neiva Lúcia Pereira Chaves Von Dentz.....

Charles Mateus Kel.....

Paulo Roberto Parmegiani