

		PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOY MOREIRA - PR DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA RUA SEBASTIÃO MAXIMO,184-CEP 86.938-000 - GODOY MOREIRA/PR FONE/FAX(43) 3463-8000-agricultura@godoymoreira.pr.gov.br				SINAPI novembro 2023 - Sem Desoneração					
ORÇAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL PELA TABELA ORÇAMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES ITEN:SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES						:	CONSTRUÇÃO CIVIL				
						:					
						:					
						:					
						:					
						:					
						BDI (%) - SERVIÇOS				:	
DESCONTO (%)				:							
PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL											
Município:											
Projeto:		SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES									
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PU TAB	PU + BDI	PROJETO ORIGINAL					
						QUANT	UNIT	(R\$) - SEDU	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS	
COMPOSIÇÃO	ORSE	PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO	M3	125,00	151,50	1,75					
88390	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	34,73	42,09	8,00					
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENGARGOS COMPLEMENTARES	H	26,90	32,60	8,00					
COMPOSIÇÃO	ORSE	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM	M	24,33	29,49	1,00					
COMPOSIÇÃO	ORSE	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM	M	79,00	95,75	1,00					
COMPOSIÇÃO	ORSE	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 100MM	M	63,32	76,74	1,00					
COMPOSIÇÃO	ORSE	CAPE PARA TUBO DE PVC, SOLDÁVEL DN 100MM	UN	6,90	8,36	1,00					
COMPOSIÇÃO	ORSE	CAPE PARA TUBO DE PVC, SOLDÁVEL DN 50MM	UN	7,50	9,09	1,00					
COMPOSIÇÃO	ORSE	CAPE PARA TUBO DE PVC, SOLDÁVEL DN 25MM	UN	2,00	2,42	2,00					
COMPOSIÇÃO	ORSE	TELA PLÁSTICA (TIPO MOSQUETEIRA)	M	6,90	8,36	0,50					
COMPOSIÇÃO	ORSE	CAL HIDRATADO 20KG PINOCAL	KG	16,90	20,48	1,00					
1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,66	0,80	120,00					
						TOTAL		0,00			

