



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PAULO LOPES

MANUTENÇÃO VIÁRIA

ASFALTO E CONCRETO

Identificação dos logradouros

Paulo Lopes, Junho de 2024



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PAULO LOPES

SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO DOS LOGRADOUROS.....	5
2. MAPA DE LOCALIZAÇÃO.....	6
3. RESPONSABILIDADE TÉCNICA	9



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PAULO LOPES

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Logradouros com pavimentação asfáltica dos bairros Areias, Centro, Costa do Morro, Gamboinha, Ribeirão, Santa Rita e Sorocaba	6
Figura 2 – Logradouros com pavimentação asfáltica e concreto (log. 25) dos bairros Freitas, Morro do Freitas e Nova Belém.	7
Figura 3 – Logradouros dotados de pavimentação asfáltica do bairro Penha.	8
Figura 4 - Logradouros em revestimento primário (sem pavimentação) na parte norte do município.....	8
Figura 5 - Logradouros em revestimento primário (sem pavimentação) na parte sul do município.....	9



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PAULO LOPES

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Identificação dos logradouros a receber intervenções.....	6
--	---



1. IDENTIFICAÇÃO DOS LOGRADOUROS

A tabela 1 apresenta o resumo dos logradouros passíveis de receber intervenções de manutenção viária em pavimentos asfálticos e de concreto, bem como a extensão aproximada.

PAVIMENTO	BAIRRO	LOGRADOURO	EXTENSÃO
Concreto Asfáltico Usinado a Quente - CBUQ	Areias	01 – Rua Constância Pereira Demétrio	1.650m
	Centro	02 – Rua Florianópolis	400m
		03 – Rua José Pereira da Silva	400m
		04 – Rua João de Souza	1.000m
		05 – Rua Manoel Isidoro	350m
		06 – Rua Santa Catarina	250m
	Costa do Morro	07 – Rua Juvêncio Rodrigues	150m
	Freitas	08 – Rua Henrique Bernardo	550m
		09 – Rua Juvêncio Rodrigues (2)	550m
	Morro do Freitas	10 – Rua Rufino Manoel de Jesus	2.000m
	Nova Belém	11 – Rua Ana Raupp de Sá	1.450m
	Penha	12 – Estrada Geral (Igreja Católica)	200m
		13 – Rua Geracimo de Assis	500m
		14 – Rua Joaquim Pedro Machado	400m
		15 – Rua Manoel Elizandro da Silveira	300m
		16 – Rua Manoel Januário	200m
		17 – Rua Vidal da Rosa	1.100m
	Ribeirão	18 – Rua Heleodoro Serafim Schmidt	4.000m
		19 – Rua Manoel Bernadino da Silva	600m
	Ribeirão / Gamboinha	20 – Rua Simeão Bernadino Leal	2.500m
	Santa Rita	21 – Rua Inácio Dutra	750m
	Sorocaba	22 – Rua Amadeu Antônio Moisés	700m
		23 – Rua José Joaquim da Silveira	750m
		24 – Rua José Joaquim da Silveira (2)	200m



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PAULO LOPES

Concreto Cimento Portland	Morro do Freitas	25 – Rua Manoel Lopes Filho	150m
------------------------------	------------------	-----------------------------	------

Tabela 1 - Identificação dos logradouros a receber intervenções

No levantamento preliminar foram identificados mais de cento e vinte trechos de estradas de chão, nas áreas urbanas e rurais, somando mais de 200km. Ressalta-se, em vista do recurso disponível para intervenções, não foram identificadas todas as vias.

2. MAPA DE LOCALIZAÇÃO

A imagem 01 apresenta os logradouros dotados de pavimentação asfáltica a receberem intervenção nos bairros Areias, Centro, Costa do Morro, Gamboinha, Ribeirão, Santa Rita e Sorocaba.




Figura 1 - Logradouros com pavimentação asfáltica dos bairros Areias, Centro, Costa do Morro, Gamboinha, Ribeirão, Santa Rita e Sorocaba



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PAULO LOPES

A imagem 02 apresenta os logradouros dotados de pavimentação asfáltica e de concreto de Cimento Portland (Log. 25) a receberem intervenção nos bairros Freitas, Morro do Freitas e Nova Belém.




Figura 2 – Logradouros com pavimentação asfáltica e concreto (log. 25) dos bairros Freitas, Morro do Freitas e Nova Belém.

A imagem 03 apresenta os logradouros dotados de pavimentação asfáltica a receberem intervenção no bairro Penha.

As imagens 04 e 05 apresentam, respectivamente, as vias não pavimentadas das partes Norte e Sul do município que devem receber algum tipo de intervenção de recuperação, recomposição e/ou manutenção.

Outros logradouros e/ou bairros podem receber intervenções de manutenção viária em CBUQ, Concreto de CP e/ou revestimento primário desde que, haja a devida justificativa técnica no caso de as áreas não constarem naquelas identificadas nas tabelas e imagens deste documento.



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PAULO LOPES



Figura 3 – Logradouros dotados de pavimentação asfáltica do bairro Penha.




Figura 4 - Logradouros em revestimento primário (sem pavimentação) na parte norte do município.



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PAULO LOPES




Figura 5 - Logradouros em revestimento primário (sem pavimentação) na parte sul do município.

Sugere-se, ainda, que a fiscalização apresente os relatórios fotográficos antes e depois da intervenção com o devido registro das coordenadas geográficas para localização inequívoca das áreas.

3. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

AMANDA ALEXANDRE SVALDI

Engenheira Civil – Matrícula 11273

CREA / SC 124.549 – 1