

JUSTIFICATIVA DA PESQUISA DE PREÇOS

OBJETO
A presente contratação tem por objeto o serviço de manutenção corretiva da impressora Brother, modelo L6902DW, compreendendo o reparo da placa fonte do equipamento, bem como a realização de testes de funcionamento, com a finalidade de restabelecer o pleno funcionamento da impressora.

1 – JUSTIFICATIVA ACERCA DA PESQUISA DE PREÇOS

Foi realizada pesquisa de preços com o objetivo de identificar fornecedores aptos à prestação do serviço de manutenção corretiva da impressora Brother, modelo L6902DW, especialmente no que se refere ao reparo da placa fonte do equipamento.

Contudo, verificou-se dificuldade na obtenção de múltiplos orçamentos, tendo em vista a restrita disponibilidade de empresas especializadas na região capazes de realizar manutenção técnica nesse modelo específico de equipamento. Além disso, a identificação da falha exigiu a abertura do equipamento e a realização de diagnóstico técnico, procedimento que demanda tempo e conhecimento especializado. A repetição desse procedimento por diferentes fornecedores poderia gerar custos adicionais de diagnóstico, além de aumentar o risco de danos decorrentes de sucessivas desmontagens do equipamento.

Diante desse cenário, obteve-se orçamento junto à empresa LARHON TECNOLOGIA LTDA, especializada na manutenção de equipamentos de informática e impressão, cujo valor apresentado mostrou-se compatível com os preços usualmente praticados para serviços semelhantes, considerando a natureza do reparo e a complexidade técnica envolvida.

Assim, mesmo diante da limitação na obtenção de múltiplas propostas, a pesquisa realizada mostrou-se suficiente para subsidiar a contratação, atendendo aos princípios da economicidade, eficiência e razoabilidade, bem como às diretrizes estabelecidas no art. 23 da Lei nº 14.133/2021.

2 – LEVANTAMENTO DE MERCADO

Foi realizado levantamento de mercado com o objetivo de identificar empresas especializadas na prestação de serviços de manutenção corretiva de impressoras, especificamente do modelo Brother L6902DW, incluindo o reparo da placa fonte. Durante a pesquisa, constatou-se a restrita oferta de fornecedores aptos a executar o serviço na região, sobretudo em razão da especificidade técnica do equipamento e da necessidade de conhecimento especializado.

Em razão desse cenário, obteve-se apenas um orçamento, o qual foi analisado e considerado compatível com os valores praticados no mercado, atendendo aos princípios da economicidade, razoabilidade e interesse público.

Empresa: LARHON TECNOLOGIA LTDA, **REPARO DA PLACA FONTE:** R\$490,00(Quatrocentos e Noventa Reais).

3 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

A justificativa e demais informações aqui exaradas foram aprovadas e assinadas pelos Integrantes Técnicos e Requisitantes conforme listagem abaixo:

INTEGRANTE TÉCNICO	INTEGRANTE REQUISITANTE
3º Sargento BM Guilherme Gutterres Santana Auxiliar da 4ª Seção (B-4) - Seção de Planejamento de Logística e Patrimônio da 2ª/4ª BBM Içara, data da assinatura digital.	Capitão BM Felipe Daniel da Silva Comandante da 2ª/4ªBBM Içara, data da assinatura digital.



Assinaturas do documento



Código para verificação: **SHP8411Y**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



GUILHERME GUTTERRES SANTANA (CPF: 060.XXX.689-XX) em 09/03/2026 às 10:51:44

Emitido por: "SGP-e", emitido em 18/07/2019 - 15:53:12 e válido até 18/07/2119 - 15:53:12.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/Q0JNU0NfOTk5MI8wMDAwNjQxOF82NDU0XzlwMjZfU0hQODQxMVk=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **CBMSC 00006418/2026** e o código **SHP8411Y** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.