



ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO EDIFÍCIO HALLEY, SITUADO A RUA ESTEVES JUNIOR, 160, FLORIANÓPOLIS/SC, conforme especificações constantes dos Anexos I a XII.

Os questionamentos recebidos pelo Portal de Compras encontram-se nos autos SIE 21000/2026 e SIE 20160/2026, tendo sua análise e resposta realizada pela SES/GEOMA.

PERGUNTA 01:

Boa tarde,

Sobre o item da planilha "FORRO ACUSTICO GYPTONE BIGQUATTRO 41 1200X2400MM -NUVENS ACÚSTICAS POSTOS DE TRABALHO -3.600,00m²".

A interpretação que fizemos do memorial descritivo indica que este forro será instalado de forma contínua nas salas de reuniões e na forma de nuvem acústica sobre os postos de trabalho. Está correto este entendimento?

É possível que seja disponibilizada uma prancha que detalhe/corte este forro, indicando por exemplo as medidas e quantidades destas nuvens acústicas?

Sobre as divisórias:

É possível disponibilizar um projeto que detalhe mais as divisórias, fornecendo mais informações como por exemplo o pé direito a ser coberto pelas divisórias piso -teto?

RESPOSTA 01:

Em atendimento ao esclarecimento recebido no referido Processo Digital, informamos:

- Forro - Foi considerada aplicação de forro acústico em toda a extensão de área de trabalho, incluindo circulação, conforme plantas anexadas juntamente a este processo.
- Divisórias - Conforme arquivo anexado juntamente a este processo.

PERGUNTA 02:

TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL:

- a) A resposta relacionada a um questionamento anterior foi falha. Com todo respeito, temos que dizer que os materiais não vão sozinhos para o elevador e depois se deslocam para o local de assentamento. No caso do piso cerâmico CPU SINAPI 87256 está bem claro que há mão de obra de transporte para o piso. As CPUs de TRANSPORTE DE MATERIAIS estão disponíveis no SINAPI nas referências 100196 a 100287. Não existe na planilha nenhum item para remunerar esse serviço. Ainda sobre o piso, conforme CPU, será dada a



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

SES a oportunidade de escolher um piso em torno de R\$ 30,00. PERGUNTA 2 – CPU SINAPI 88489: O preço unitário da planilha não é o mesmo da CPU 88489 do SINAPI.

- b) O preço unitário da planilha não é o mesmo da CPU 88489 do SINAPI

RESPOSTA 02:

- a) Complementando a resposta já enviada anteriormente, e respeitando os princípios mais básicos para elaboração de qualquer planilha orçamentária, informamos que custos indiretos de execução (como transporte do insumo e tantos outros) são custeados pela aplicação do BDI e pela porcentagem destinada à Administração Local, ambas inclusas e devidamente informadas na planilha orçamentária.
- b) Foram solicitadas as devidas adequações ao suporte do SICOP para reparo das inconsistências.

Atenciosamente,

Arq. Aline da Silva
Gerência de Acompanhamento de Obras e Manutenção
Secretaria de Estado da Saúde