

 **Análise de Riscos – Aquisição de Repetidor e Caixas de Ponteiras**

Nº	Risco Identificado	Causa Provável	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
1	Especificação inadequada do repetidor ou ponteiras	Falta de detalhamento técnico no termo de referência	Aquisição de item incompatível com o laboratório	Média	Alto	Elaborar termo de referência com apoio técnico (usuário final)	Substituição via garantia ou novo processo de compra
2	Incompatibilidade entre repetidor e ponteiras	Marca/modelo não compatível	Impossibilidade de uso pleno dos materiais	Média	Alto	Definir compatibilidade obrigatória no edital	Aquisição complementar de ponteiras compatíveis
3	Atraso na entrega	Problemas logísticos ou fornecedor não cumpre prazo	Prejuízo às atividades laboratoriais	Média	Médio	Estabelecer prazos e penalidades contratuais	Aplicação de sanções e contratação emergencial
4	Fornecimento de material de baixa qualidade	Falta de critérios de qualidade	Comprometimento de resultados laboratoriais	Baixa	Alto	Exigir certificações e padrões mínimos	Substituição do produto e penalização do fornecedor
5	Sobrepçoço	Pesquisa de preços insuficiente	Dano ao erário	Baixa	Alto	Realizar ampla pesquisa de mercado (painel de preços, fornecedores)	Revisão contratual ou anulação do processo
6	Falha na estimativa de consumo das ponteiras	Planejamento inadequado	Falta ou excesso de material	Média	Médio	Levantamento histórico de consumo	Nova aquisição ou redistribuição interna
7	Problemas no recebimento (conferência)	Falta de conferência técnica no ato da entrega	Aceitação de item incorreto	Baixa	Médio	Designar responsável técnico para recebimento	Solicitação de troca imediata
8	Descontinuidade do modelo adquirido	Produto sai de linha	Dificuldade de reposição futura	Baixa	Médio	Preferir marcas consolidadas no mercado	Planejar substituição futura