



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADOS PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 06/11/2025

Hora: 13:06:21



PEDIDO DE COMPRA: 000789/2025
EMIÇÃO: 06/11/2025
SECRETARIA: SECRETARIA DE SAUDE
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO

OBJETIVO

BATERIA 52 AMP.

JUSTIFICATIVA

Solicita-se a aquisição de uma bateria de 52 Ah para o veículo Spin, placa IZK7E95, da Secretaria Municipal de Saúde. Destaca-se que, recentemente, foi adquirida uma bateria de modelo diverso do recomendado para o referido veículo, em razão da inexistência do modelo específico no processo licitatório vigente e pela dificuldade de sua obtenção no mercado. Ressalta-se que a substituição emergencial foi necessária, tendo em vista que o veículo é utilizado diariamente no transporte da equipe médica aos PSF do interior, não havendo outro veículo disponível para substituí-lo. Entretanto, a bateria adquirida de forma substitutiva apresentou defeito, por não ser a recomendada para o modelo do veículo, comprometendo seu funcionamento. Diante disso, requer-se a aquisição da bateria específica de 52 Ah, conforme especificações técnicas do fabricante, a fim de garantir o pleno desempenho e a segurança do veículo.

MAIKEL TABORDA ZIMMERMANN - MEI - 9859						Total do fornecedor	
51.625.335/0001-36						530,00	
Lot/Item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0000/001	0,00	0,00	1,00	8766 - BATERIA	UN	530,00	530,00

Descrição adicional:

bateria 52 amperes, 450cca, compatível com veículo CHEVROLET SPIN 18L AT PREMIER 19/20, PLACA IZK7E95, CHASSI: 9BGJP7520LB106361.

garantia mínima de 18 meses.

Dotação:Acesso:629 Projeto: 2105 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Total geral itens R\$ 530,00

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Projeto	Rubrica	Vinculo	Subvinculo	Total
629	2105	3390 30 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	0	530,00

Total geral dotações R\$ 530,00

SECRETARIA DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INDEPENDÊNCIA, Em 6 de Novembro de 2025

há uns 2 meses a isipim ficou sem bateria na hora de levar os funcionários por os bater do sinal, não tendo como de estepe foi pago uma bateria de lítio para por nele, porém era litio mas era a coroa do veículo, foi pago por poder funcionar, porém agora ele não suporta o consumo que o carro pede sendo necessário a troca por uma original.