

1- Dados do Solicitante

Nome: Prefeitura M Flores da Cunha -UBS São Gotardo
Superior: Prefeitura de Flores da Cunha

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: AUTOCLAVE
Patrimônio: 33322
Modelo: 5.0
Número de Série: H505015879SF
Fabricante: Digitale

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:

Manutenção Corretiva

Descrição do Serviço: Conserto da placa eletrônica, limpeza da válvula anti-vácuo, troca das grades internas.

Origem do Problema:

Revisão

Problema Reclamado:

Revisão

4 - Peças utilizadas

Peça Utilizada	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Obs.
Bandeja, Grade Para Autoclave	1	350.00	350.00	Kit de Bandejas novas

Valor do Serviço: R\$ 390.00
Descontos: R\$ 0.00
Acréscimos: R\$ 0.00
Peças: R\$ 350.00
Valor Total: R\$ 740.00

SANTec

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico
Área Técnica

____de____de____