



Centro de Custo: 10011 - SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSPORTE E MOBILIDADE
Usuário Solicitante: ANDERSON LUIZ CASTELLAN (Usuário: anderson.castellan)
Usuário Tramitador: ANDERSON LUIZ CASTELLAN (Usuário: anderson.castellan)
Entidade: Município de Flores da Cunha

Data de Cadastro: 09/09/2025

Dados da Despesa										
Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód Total por Despesa
2025	15	1	6	181	5520	2951	1	3339039190000000	MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS	57574 R\$290,00
								3339039000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PJ	7269
Projeto: Manter as Atividades da Sec. Segurança Pública										
Órgão: 15 - SECRET. SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSPORTE E MOBILIDADE										
Fonte de Recurso: Recurso Livre										
2025	15	1	6	181	5520	2951	1	3339030390000000	MATERIAL P/ MANUT. DE VEICULOS	57561 R\$296,00
								3339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO	7264
Projeto: Manter as Atividades da Sec. Segurança Pública										
Órgão: 15 - SECRET. SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSPORTE E MOBILIDADE										
Fonte de Recurso: Recurso Livre										

Valores do tipo referência						
Item	Despesa	Produto	Un. Medida	Quantidade	Val.Unitário	Val.Total
1	57561	4096 - SENSOR P/VEÍCULOS TIPO. COMPLEMENTO: Sensor ABS traseiro esquerdo e direito	PÇ	2,0000	148,0000	296,00
2	57574	5315 - SERVIÇO P/MANUTENÇÃO VEÍCULO. COMPLEMENTO: Serviço troca de ABS traseiro	SERV	1,0000	290,0000	290,00
Totalizador do tipo referência				3,0000	438,0000	586,00

Complemento e Assinaturas	
Descrição	Aquisição e serviço de troca de ABS traseiros, original/compatível, específico para a viatura Spacecross de placa ITY3B25, destinado à reposição e manutenção do sistema de freios. Dispensa de licitação, art. 75, §7º da lei 14.133. Secretaria de Segurança Pública, Transporte e Mobilidade.
Justificativa:	A viatura Spacecross de placa ITY3B25 apresentou falha no sistema de freios ABS, necessitando de substituição do sensor ABS traseiro esquerdo e direito. O referido componente é fundamental para o correto funcionamento do sistema de freios, garantindo estabilidade e segurança durante a condução, especialmente em situações de frenagem brusca. A ausência ou falha deste sensor compromete diretamente a eficiência do sistema ABS, podendo acarretar riscos à integridade do condutor, passageiros e terceiros. Diante do exposto, a aquisição e a troca dos sensores ABS traseiro de ambos os lados é necessária para a manutenção da viatura em condições seguras de uso, preservando a continuidade dos serviços prestados.