



Nr. OS: 29511
 Data Inicio
 Responsável:
 Tipo SUPORTE IMPRESSORAS
 /PROJETORE
 Data Emissao: 07/01/2026 14:31

Nome MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES
 Endereço: R MARECHAL DEODORO, 70 - CIDADE ALTA - 95700-010
 Município: BENTO GONCALVES - RS
 CNPJ: 87.849.923/0001-09
 Sollicitante/Responsável: ADM

Endereço de Instalação: , , -

Material Aplicado

CODIGO	DESCRICAO	VALOR UNITARIO	QUANTIDADE	TOTAL
MO	MAO DE OBRA	1.280,00	1	1.280,00
		Total Geral:		1.280,00

Forma de Pagamento
 A VISTA DINHEIRO

Solicitação

Impressora Plotter modelo HP DesignJet T830. (IPURB)

Está funcionando normalmente para impressões.
 Ocorre eventuais atolamentos de papel durante cópias/digitalizações.

Falar com Manuela Geremia pelo e-mail: manuela.geremia@bentogoncalves.rs.gov.br

08.361.838/0001-12

IMPRETEC
 SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

Rua Florianópolis, 303
 Bairro Botafogo - CEP 95700-544
 BENTO GONCALVES - RS

Laudo

Troca das presilhas de fixação do guia do papel e reparo o suporte deste guia, limpeza na passagem do papel do scanner e seus roletes.

Observação

Realizamos os testes no equipamento que veio até nos com problemas intermitentes no funcionamento do scanner.

O mesmo está com a Guia de passagem do papel deslocada, pois duas das presilhas de fixação estão danificadas.

Isso geralmente ocorre por inabilidade de uso, quando o usuário tenta segurar ou remover o papel em tracionamento ou trancado, sem abrir as duas travas de fechamento do scanner.

O Reparo do mesmo consiste em trocar estas presilhas danificadas e reparar o suporte deste guia, realizar uma limpeza geral na passagem do papel do scanner e seus roletes.

O valor total do reparo fica em R\$ 1.280,00

O mecanismo de impressão está ok e não necessita intervenção técnica neste momento.

Caro cliente, o seu equipamento ficará sob nossa responsabilidade de guarda pelo prazo de 90 dias passados da data deste documento. A assinatura abaixo nos autoriza o descarte do mesmo caso não retirado dentro do prazo