



Município de São Sebastião do Caí
Rua Marechal Floriano Peixoto, 426, SÃO SEBASTIAO DO CAI - RS - 95760-000
(51) 3635-2500 CNPJ: 88.370.879/0001-04

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2024/2222

Centro de Custo: 8 - SEC. OBRAS PUBL.INFRA-ESTR. E SERV.
Usuário Solicitante: RODRIGO DUARTE QUADROS (Usuário: 04112422024)
Entidade: Município de São Sebastião do Caí

Data de Cadastro: 28/03/2024

Dados da Despesa										
Exercicio	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód Total por Despesa
2024	5	1	4	122	1022	2006	1	333903039010000	Material p/ Manutenção de Veículos	51439 R\$1.902,00
								333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	51400
Projeto: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS										
Órgão: 5 - SEC.MUN.OBRAS PUBL., INFR. E SERVIÇOS										
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE										
2024	5	1	4	122	1022	2006	1	333903919000000	Manutenção e Conservação de Veículos	51694 R\$1.890,00
								333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51680
Projeto: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS										
Órgão: 5 - SEC.MUN.OBRAS PUBL., INFR. E SERVIÇOS										
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE										

Dados Diversos	
Local de Entrega / Execução:	SECRETARIA DE OBRAS

Valores do tipo menor cotação						
Item	Despesa	Produto	Un. Medida	Quantidade	Val.Unitário	Val.Total
1	51439	19050 - VÁLVULA. COMPLEMENTO: VALVULA 3 VIAS 7/8	UNI	1,0000	950,0000	950,00
	Fornecedor					
	90386 - TECNICA CAMBOIM EIRELI				950,0000	950,00
2	51439	19210863 - JOYSTICK 6MM	PÇ	1,0000	720,0000	720,00
	Fornecedor					
	90386 - TECNICA CAMBOIM EIRELI				720,0000	720,00
3	51439	13184 - EMENDA. COMPLEMENTO: 6MM	UNI	3,0000	8,0000	24,00
	Fornecedor					
	90386 - TECNICA CAMBOIM EIRELI				8,0000	24,00
4	51439	19210864 - REPARO PISTÃO. COMPLEMENTO: 150MM	PÇ	1,0000	208,0000	208,00
	Fornecedor					
	90386 - TECNICA CAMBOIM EIRELI				208,0000	208,00
5	51694	19201044 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS. COMPLEMENTO: CONserto SISTEMA HIDRAULICO - TROCA DA VALVULA 3 VIAS - TROCA JOYSTICK DO PAINEL - TROCA MANGUEIRAS JOYSTICK - RETIRADA DO PISTÃO - TORNEA DO EMBOLO - INSTALAÇÃO DO REPARO NOVO - COLOCADO 20 LTS DE OLEO	UNI	1,0000	1.890,0000	1.890,00
	Fornecedor					
	90386 - TECNICA CAMBOIM EIRELI				1.890,0000	1.890,00
Totalizador do tipo menor cotação				7,0000	3.776,0000	3.792,00

Complemento e Assinaturas	
Descrição	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VICULOS FROTA: 75 PLACA: IQX4I71 SERVIÇO REALIZADO COM URGENCIA PARA MANTER A MAQUINA EM FUNCIONAMENTO

RODRIGO DUARTE QUADROS
OBRAS