

MB
MecânicaBridi

Impresso por Geison Lazon - Município de Carlos Barbosa - RS



FONE/FAX: (54) 3462-2609

CGC: 92.319.102/0001-92

ORÇAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLSO BARBOSA-RS

PLACA: IVQ-1736

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO CONserto PROTETOR LATERAL	1.245,00	1.245,00
01	SERVIÇO EM PARA BRISA TRASEIRO	250,00	250,00
↙ TOTAL			1.495,00

CHOQUE

54) 3453-1165


CLIENTE: Prefeitura Municipal Carlos Barbosa

PLACA: IVQ-1736

PLACA: IVQ-4736

RESPONSÁVEL:

MECÂNICA UNIDISEL LTDA
CNPJ: 89.597.777/0001-99
(54) 3453-1155



EMITIDO POR:
DRIVER INSPEÇÕES VEICULARES
LTDA
CNPJ: 04.095.606/0001-09 - OIA382
RUA 13 DE MAIO, N. 101 A - SAO LUIZ
FARROUPILHA - RS - CEP: 95180-000
TEL: (54) 3261-2385

RELATÓRIO DE NÃO-CONFORMIDADES

OS: 016020/2024

Nº: 000000000-00/2024

AMINHÃO MODIFICADO

/ INCLUSÃO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA IMPEDIR O ACIONAMENTO DA TOMADA DE FORÇA INVOLUNTÁRIA PARA VEÍCULOS COM CARROCERIA BASCULANTE.

MODIFICAÇÃO: INCLUSÃO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA IMPEDIR O ACIONAMENTO DA TOMADA DE FORÇA INVOLUNTÁRIA PARA VEÍCULOS COM CARROCERIA BASCULANTE. / PROCEDIMENTOS: PT 01 - REV 01

A data de validade da autorização previa é de: 18/05/2024 00:00:00

DATA DA INSPEÇÃO: 19/04/2024

DATA LIMITE PARA RETORNO: 19/05/2024

Marca/Modelo:

VW/15.190 WORKER

Placa:

IVQ2736

Chassi:

9533E7236DR354780

Combustível:

DIESEL

Ano de Fabricação:

2013

Nome do Proprietário/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS BARBOSA 88.587.183/0001-34

Telefone Fixo/Celular:

ND / ND

Nome do Cliente/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS BARBOSA 88.587.183/0001-34

ANÁLISE DE GASES POLUENTES (RESOLUÇÃO CONAMA Nº.418/09)

	GNV		COMB. LIQ.	
	0 RPM	0 RPM	0 RPM	0 RPM
COc (%)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fat.Dil.(%)	0,00	0,00	0,00	0,00
HCC(PPM)	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADOS DOS ENSAIOS DA LINHA DE INSPEÇÃO MECANIZADA

FREIO DE SERVIÇO					
	Eixo 1	Eixo 2	Eixo 3	Eixo 4	Eixo 5
Desequilíbrio	32,70 %	1,60 %	NA	NA	NA
Eficiência Total	69,30	%			
SUSPENSÃO			ÍNDICE DE TRANSFERÊNCIA DE PESO		
	Eixo 1	Eixo 2	Esquerdo	Direito	
Desequilíbrio	NA	NA	NA	NA	
			Traseiro	NA	NA
ALINHAMENTO			FREIO DE ESTACIONAMENTO		
	Eixo 1	Eixo 2	Eficiência Total	32,60 %	
Desvio Lateral	NA	NA			

ITEM GRUPO

ELEMENTO

NÃO-CONFORMIDADE

1001.1 Equipamentos obrigatórios e proibidos
002.10

Adicional:

Pára-choques

Dimensões/posição não regulamentares ou não existência (traseiro)

450 mm

1001.1 Equipamentos obrigatórios e proibidos
004.10

Adicional:

Limpador e lavador de pára-brisa

Funcionamento deficiente

1001.1 Equipamentos obrigatórios e proibidos
003.10

Adicional:

Protetores de rodas traseiras dos caminhões

Fixação/conservação deficiente

350 mm

1001.9 Equipamentos obrigatórios e proibidos
000.90

Adicional: DANIFICADO.

Protetor lateral

Dimensão / posição irregular

1004.1 Freios
036.11

Adicional:

Freios de serviço

Desequilíbrio por eixo entre 31% a 40%

1006.1 Eixos e suspensão
060.12

Adicional:

Elementos complementares (estabilizadores)

Folgas excessivas

1.1.1 Outros

Outros

Outros

Adicional: EMBORRACHAMENTO DOS PEDAIS DE FREIO E EMBREAGEM NÃO CONFORME.

	LINHA DE INSPEÇÃO AUTOMATIZADA	13q#Hx7JwPg1	V 10.22
	19/04/2024 16:07:37		

PLACA: IVQ-2736

O.S.: 16020

VEÍCULO PESADO COM 2 EIXOS

ALINHAMENTO

DESALINHAMENTO: -1,3 m/km

EIXO: 1

FREIO DE SERVIÇO

EIXO: 1

PESO: ESQ. DIR. EIXO
[daN]: 1876,5 1716,4 3592,9

FORÇA MÁXIMA DIREITA: 976,9 daN
FORÇA MÁXIMA ESQUERDA: 1446,9 daN
DESEQUILÍBRIO: 32,7 %
DESEQUILÍBRIO: FORÇA DIREITA: 974,2 daN
DESEQUILÍBRIO: FORÇA ESQUERDA: 1446,9 daN

FREIO DE SERVIÇO

EIXO: 2

PESO: ESQ. DIR. EIXO
[daN]: 2156,4 1830,5 3986,8

FORÇA MÁXIMA DIREITA: 1424,3 daN
FORÇA MÁXIMA ESQUERDA: 1401,1 daN
DESEQUILÍBRIO: 1,6 %
DESEQUILÍBRIO: FORÇA DIREITA: 1424,3 daN
DESEQUILÍBRIO: FORÇA ESQUERDA: 1401,0 daN

FREIO DE ESTACIONAMENTO

EIXO: 2

EFICIÊNCIA EIXO: 62,0 %
FORÇA DIREITA: 1221,1 daN
FORÇA ESQUERDA: 1248,8 daN

RESULTADO FINAL

TODOS OS EIXOS

FREIO DE SERVIÇO: 69,3 %
FREIO DE ESTACIONAMENTO: 32,6 %
TARA: 7734,4 kg PESO: 7579,7 daN

N.A.	DMG	DG	DL	OK
				✓
✓				
✓		✓		
✓				
✓				
✓				✓
✓				
✓				
				✓
				✓

MODELO SLM4000 - SÉRIE: 029/03 - DADOS DA CALIBRAÇÃO: 2023/002035; OMVQYM23.

g=9,8m/s². Coeficiente de Atrito Pneu/Rolo=0,710

* CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO CONFORME NORMA NBR-14040/2022

AVALIAÇÃO FINAL

REPROVADO

>>ALINHAMENTO: (OK: [m/km] < 7) (DL: 7 <= [m/km] <= 12) (DG: 12 < [m/km])
>>FREIO DE SERVIÇO: (OK: 49 < [%]) (DL: 35 < [%] <= 49) (DG: 20 <= [%] <= 35) (DMG: [%] < 20)
EFICIÊNCIA TOTAL (OK: [%] < 21) (DL: 21 <= [%] <= 30) (DG: 30 < [%] <= 40) (DMG: 40 < [%])
DESEQUILÍBRIO EIXO (OK: [%] < 21) (DL: 21 <= [%] <= 30) (DG: 30 < [%] <= 40) (DMG: 40 < [%])
>>FREIO DE ESTACIONAMENTO:
EFICIÊNCIA TOTAL (OK: 18 <= [%]) (DG: [%] < 18)

>>LEGENDA:

(OK: APROVADO) (DL: DEFEITO LEVE) (DG: DEFEITO GRAVE) (DMG: DEFEITO MUITO GRAVE) (N.A.: NÃO AVALIADO) ('<' menor) ('<=' menor ou igual) ('[%]', '[m/km]' MEDIDA)

INSPETOR

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: ENIO G. FERREIRA

DRIVER INSPEÇÕES VEICULARES LTDA., CNPJ:04.095.606/0001-09, FONE:54 3261-2385, 0382

ENDEREÇO:RUA TREZE DE MAIO, 101-A, SÃO LUIZ, FARROUPILHA/RS, CEP:95.170-754