



Centro de Custo: 1585 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Usuário Solicitante: CHARLENE RIVA MERLINI (Usuário: charlene.merlini)
Usuário Tramitador: CHARLENE RIVA MERLINI (Usuário: charlene.merlini)
Entidade: Município de Garibaldi

Data de Cadastro: 05/05/2025

Dados da Despesa											
Exercicio	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2025	15	1	15	452	69	2307	1	3339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	151039	R\$2.010,00
								3339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1510	
Projeto: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SMSU											
Órgão: 15 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS											
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE											
2025	15	1	15	452	69	2307	1	3339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	151619	R\$845,89
								3339039000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1516	
Projeto: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SMSU											
Órgão: 15 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS											
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE											

Valores do tipo menor cotação						
Item	Despesa	Produto	Un. Medida	Quantidade	Val.Unitário	Val.Total
1	151039 7693 - DESENGRAXANTE		UN	1,0000	49,6300	49,63
Fornecedor						
	114408 - DIPESUL VEICULOS LTDA				49,6300	49,63
2	151039 12085 - SENSOR. COMPLEMENTO: WHEEL SPEED - SENSOR DA RODA		UN	1,0000	1.949,4100	1.949,41
Fornecedor						
	114408 - DIPESUL VEICULOS LTDA				1.949,4100	1.949,41
3	151039 2542 - BRACADEIRA		UN	2,0000	1,3600	2,72
Fornecedor						
	114408 - DIPESUL VEICULOS LTDA				1,3600	2,72
4	151039 23359 - PRESILHA		UN	4,0000	2,0600	8,24
Fornecedor						
	114408 - DIPESUL VEICULOS LTDA				2,0600	8,24
5	151619 27549 - MÃO DE OBRA. COMPLEMENTO: SERVIÇOS NA REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DO CONJUNTO RODANTE LADO DIREITO		HR	0,6000	563,9300	338,36
Fornecedor						
	114408 - DIPESUL VEICULOS LTDA				563,9300	338,36
6	151619 27549 - MÃO DE OBRA. COMPLEMENTO: SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DA RODA		HR	0,9000	563,9200	507,53
Fornecedor						
	114408 - DIPESUL VEICULOS LTDA				563,9200	507,53
Totalizador do tipo menor cotação				9,5000	3.130,3100	2.855,89

Complemento e Assinaturas	
Descrição	FAZ-SE NECESSÁRIO REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE VELOCIDADE DA RODA DIANTERIA DO CAMINHÃO DE PLACAS JBX9B59, TENDO EM VISTA A IMPORTÂNCIA DO PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE FRENAGEM PARA A SEGURANÇA NAS OPERAÇÕES DIÁRIAS. DESTACA-SE QUE OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS EXCLUSIVAMENTE NA EMPRESA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, POR SE TRATAR DE COMPONENTES ESPECÍFICOS E QUE DEMANDAM CONHECIMENTO TÉCNICO COMPATÍVEL, BEM COMO PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DA GARANTIA E A INTEGRIDADE DOS SISTEMAS DO VEÍCULO. CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO BASEADA NA LEI Nº14.133/2021

Assinado digitalmente por
CHARLENE RIVA MERLINI
ATENDENTE
2025-05-05 10:18:56 -03:00

Assinado
digitalmente por
RUBENS FERRET
2025-05-05 15:27:52

Assinado digitalmente por
MIGUEL BONADIMAN
SECRETARIO DE
SERVICOS URBANOS
2025-05-05 15:46:44 -03:00

Assinado digitalmente por
IGOR BARTOLOMEU
BORTOLINI
971.921.470-87
2025-05-07 11:52:47