



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
5º BBM / 1ª CIA / 4º PEL / SÃO MARCOS
JOSÉ DE ALENCAR, 55 - CENTRO - Fone/Fax: 5432911181
SÃO MARCOS 5BBM-23PEL@CBM.RS.GOV.BR

CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA

O Comando do(a) Batalhão de Bombeiros Militar no uso de suas atribuições resolve:

Fornecer, conforme requerimento da parte interessada, a presente "CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA", cujo conteúdo não tem qualquer valoração dos fatos, danos ou responsabilidades, e sim apenas caráter meramente informativo, limitando-se a transcrever integral e fielmente os exatos termos e dados que constam do registro original de cadastramento e atendimento de ocorrência, constante de nossa Central de Emergência-193.

OCORRÊNCIA NÚMERO: 784769

CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA: Nº 50070 - 5º BBM / 1ª CIA / 4º PEL / SÃO MARCOS/2025

TIPO DA OCORRÊNCIA: INCÊNDIO

SOLICITANTE DA C.O.: ELIZIANE

DATA DO FATO: 24/06/2025 ÀS 09 H 50 MIN

LOCAL DO OCORRIDO: AVENIDA: AVENIDA PARARA, Nº 620, BAIRRO: FRANCISCO DONCATO, CIDADE: SÃO MARCOS

VÍTIMA: SEM VÍTIMA

COMPONENTES DA GUARNIÇÃO BM: SOLDADO DANIEL LIMA CHAVES, SOLDADO DEIVID BENNER DA FONTOURA VICTORIA, SOLDADO MAURICIO OLIVEIRA DA ROSA, SOLDADO THIAGO ROSA OLIVEIRA

CERTIDÃO GERADA POR: SD JOAO LEONARDO DIAS DE AGUIAR

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA:

- I. DESLOCAMOS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR PARA ATENDER UM CHAMADO DE PRINCÍPIO DE INCÊNDIO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DONCATO.
- II. SEGUNDO INFORMAÇÕES DO SOLICITANTE, HAVIA UM FORTE CHEIRO DE QUEIMADO NA ESCOLA.
- III. CHEGANDO NO LOCAL A GUARNIÇÃO DE SERVIÇO ENCONTROU A SITUAÇÃO CONTROLADA PELA DIREÇÃO DA ESCOLA E NO MOMENTO JÁ ESTAVA PRESENTE O SENHOR ELETRICISTA BRESOLIN, DA EQUIPE DA PREFEITURA MUNICIPAL.
- IV. O SR BRESOLIN JÁ HAVIA SUBIDO ATRAVÉS DE UMA ESCADA NA PARTE SUPERIOR DO TELHADO PARA VERIFICAR O MOTIVO DO CHEIRO E VERIFICOU QUE UM CONECTOR DA FIAÇÃO ELÉTRICA HAVIA SUPERAQUECIDO DEVIDO A SOBRECARGA DA REDE PELA UTILIZAÇÃO DE AQUECEDORES E AR-CONDICIONADO NA ESCOLA.
- V. DANOS PATRIMONIAIS: NÃO HOUVE DANOS PATRIMONIAIS.
- VI. VÍTIMAS: NÃO HOUVE VÍTIMAS.
- VII. TESTEMUNHAS: A SR.ª ELISIANE TERESINHA POLO, DIRETORA DA ESCOLA, JUNTAMENTE COM A SR.ª CAROLINA GIRARDELO, VICE-DIRETORA E A SR.ª MARCIA CRISTINA VANIN, COORDENADORA, ENQUANTO ESTAVAM NA SALA DA DIREÇÃO, SENTIRAM UM CHEIRO FORTE DE QUEIMADO E OUVINDO UNS SONS DE ESTOUROS NA PARTE SUPERIOR DO TELHADO SAIRAM PARA FORA DA ESCOLA ONDE ESTÁ LOCALIZADO O DISJUNTOR DO QUADRO DE ENERGIA ELÉTRICA PROCURANDO DESLIGÁ-LO.
- FOI QUANDO PERCEBERAM UMAS FAÍSCAS NOS FIOS NA PARTE SUPERIOR QUE CESSARAM AO DESLIGAREM A ENERGIA. AMBAS RELATARAM QUE PERIODICAMENTE OCORRE A QUEDA DO DISJUNTOR E HOJE DURANTE OS FATOS RELATADOS NÃO OCORREU.
- MESMO ASSIM ACIONARAM A EQUIPE DE EMERGÊNCIA PARA VERIFICAR O LOCAL.
- VIII. PROVIDÊNCIAS DE TERCEIROS: CONFORME SUPRACITADO FEZ-SE PRESENTE NO LOCAL O S.R. BRESOLIN, ELETRICISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM A SR.ª VICE-PREFEITA FABIANA DUTRA DE OLIVEIRA QUE TOMOU CONHECIMENTO DOS FATOS.
- IX. FINALIZAÇÃO: APOS OS TRAMITES ACIMA NARRADOS FOI RELIGADO A ENERGIA PELO ELETRICISTA E A ESCOLA SEGUIU COM SEU FUNCIONAMENTO NORMAL SENDO ORIENTADOS A NÃO LIGAREM OS AQUECEDORES ENQUANTO NÃO FOR NORMALIZADA A SITUAÇÃO.

QUARTEL EM SÃO MARCOS, 03 DE SETEMBRO 2025.


1º SGT JULIO CRISTIANO SANTOS DA ROSA
Comandante do(a) 5º BBM / 1ª CIA / 4º PEL / SÃO MARCOS