



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANIZAÇÃO

LAUDO MECÂNICO

Eu, Elbio da Silva Gehlen, mecânico chefe de oficina, portaria nº 417/2023. Atesto que o Rolo Compactador, chassi >XUG01231AJAE10038<, ANO 2018 encontra-se com defeito nos calços da cabine, nos filtros de ar, óleo, separador de água e diesel e turbina precisando da substituição das seguintes peças e serviço:

- Calço
- Calço Cabine Dianteiro
- Filtro Blindado do Combustível
- Filtro de Ar
- Filtro de Ar interno
- Filtro Lubrificante Cummins serie B
- Filtro óleo hidráulico/muck
- Filtro separador água Hyundai HL7707A
- Filtro separador diesel cummins-Komatsu
- Turbina
- Serviço de mão de obra

Atenciosamente,

Itacurubi –RS, 11 de Abril de 2024

ELBIO DA SILVA GEHLEN

MECANICO CHEFE DE OFICINA

Elbio da Silva Gehlen
Mecânico Chefe de Oficina
Portaria Nº: 417/2023