



SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

Nº 73
Data: 14/03/25

Unidade Demandante: DMT
Unidade Executora: DVO
Grau de Prioridade: Baixa Média Alta
Nº do Processo (DCL): 120

Descrição do Objeto: Peças de reposição para o caminhão F-4000, placa: ILF 2C91

Item	Unid.	Quant.	Especificação	Aplicação
01	un	02	Mola mestre dianteira, para o caminhão F-4000.	OS 42253 ILF 2C91
02	un	01	Porca sextavada ma 12mm, para o caminhão F-4000.	OS 42253 ILF 2C91
03	un	01	Parafuso sextavado ma 8.8 – 12 x 50, para o caminhão F-4000.	OS 42253 ILF 2C91
04	un	01	Bucha de mola ts/dt f250, para o caminhão F-4000.	OS 42253 ILF 2C91
05	un	01	Bucha de mola traseira para traseira f250, para o caminhão F-4000.	OS 42253 ILF 2C91
06	un	02	Pino de centro da suspensão, para o caminhão F-4000.	OS 42253 ILF 2C91

JUSTIFICATIVA:

Foi pego apenas um orçamento devido o veículo estar parado e precisava das peças para reposição para voltar ao perfeito funcionamento.

S. 1067125
21103125

Chefe Unidade Orçamentária:	Autorização Superintendência:	Autorização DCL/DEMT:
 Wagner F. da S. Ferreira Chefe do DEVO - SANEP Matrícula: 40002179 carimbo/assinatura	 Michele Schuster Borba Super. Administrativa - sanep Matrícula: 40002138 carimbo/assinatura	 Clerinson Mendes Chefe do DEMT - sanep Matrícula: 400000187 carimbo/assinatura

Charles Larri A. Pagel
Chefe do DVO - SANEP
Matrícula: 40002155