



SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

Nº 67
Data: 12/03/2025

Unidade Demandante: DMT
Unidade Executora: DVO
Grau de Prioridade: Baixa Média Alta
Nº do Processo (DCL): 116

Descrição do Objeto: Peças de reposição para os veículos Fiat Uno, placa ILH 4J61 e o Ford F 14000, placa III 3F98

Item	Unid.	Quant.	Especificação	Aplicação
01	un	01	Coxim do motor, lado direito, para o carro uno.	OS 641 ILH 4J61
02	un	01	Coxim do câmbio inferior para o carro uno.	OS 641 ILH 4J61
03	un	01	Coxim do motor, lado direito, para o carro uno.	OS 641 ILH 4J61
04	un	02	Amortecedor dianteiro para o carro uno.	OS 641 ILH 4J61
05	un	02	Kit parcial da suspensão dianteira para o carro uno.	OS 641 ILH 4J61
06	un	02	Coxim para o amortecedor dianteiro da suspensão dianteira para o carro uno.	OS 641 ILH 4J61
07	un	02	Kit de buchas da estabilizadora da suspensão dianteira para o carro uno.	OS 641 ILH 4J61
08	un	02	Braço oscilante dianteiro com pivôs fixos da suspensão dianteira para o carro uno.	OS 641 ILH 4J61
09	un	01	Jogo de cabo para as velas de ignição para o carro uno.	OS 641 ILH 4J61
10	un	01	Cano de conexão da bomba d'água do motor do Ford F14000	OS 635 III 3F98
11	un	01	Anel de cobre de vedação do escapamento do motor do Ford F14000	OS 639 III 3F98
12	un	01	Rolamento rígido de esfera para o esticador da correia do motor do Ford F14000	OS 640 III 3F98

JUSTIFICATIVA:

Peças de reposição que precisavam da troca o mais breve possível devido ao desgaste do tempo.

Chefe Unidade Orçamentária: Magno F. da S. Ferreira Chefe do DEVO - SANEP Matrícula: 40002179 carimbo/assinatura	Autorização Superintendência: Michele Schuster Borba Super. Administrativa - sanep Matrícula: 40002138 carimbo/assinatura	Autorização DCL/DEMT: Clerinson Mendes Chefe do DCL - sanep Matrícula: 40000000 carimbo/assinatura
--	---	--

Charles Larri A. Aguiar
Chefe do DVO - SANEP
Matrícula: 40002159

S.1058125
21103125