



SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

Nº 81
Data: 17/03/2025

Unidade Demandante: DEMENT Unidade Executora: DVO Grau de Prioridade: Baixa Média Alta Nº do Processo (DCL): 153

Descrição do Objeto: Conserto na bomba injetora do motor da retroescavadeira Randon

Item	Unid.	Quant.	Especificação	Aplicação
01	un	01	Anel de ressalto da bomba injetora da retroescavadeira Randon	OS 1823 IVU 8J86
02	un	01	Anel excentrico da bomba injetora da retroescavadeira Randon	OS 1823 IVU 8J86
03	un	02	Palheta de aço da bomba injetora da retroescavadeira Randon	OS 1823 IVU 8J86
04	un	01	Kit da sapata de rolete da bomba injetora da retroescavadeira Randon	OS 1823 IVU 8J86
05	un	01	Válvula dosificadora da bomba injetora da retroescavadeira Randon	OS 1823 IVU 8J86
06	un	01	Rotor da bomba injetora da retroescavadeira Randon	OS 1823 IVU 8J86
07	un	01	Jogo de junta da bomba injetora da retroescavadeira Randon	OS 1823 IVU 8J86

JUSTIFICATIVA: Equipamentos em serviço, necessitando de reparo imediato.

EP. 1052
S. 1084123
24103125

Chefe Unidade Orçamentária: Magno P. da S. Ferreira Chefe do DEVO - SANEP Matrícula: 40002179 carimbo/assinatura	Autorização Superintendência: Michele Schuster Borba Super. Administrativa - sanep Matrícula: 40002138 carimbo/assinatura	Autorização DCL/DEMT: Clerinson Mendes Chefe do DEMENT - sanep Matrícula: 400000187 carimbo/assinatura
--	---	--

Charles Larri Aires Padel
Chefe da DVO - sanep
Matrícula: 40002159