

**SOBRE EIXO VEICULOS LTDA**

Rua Ignacio Teixeira Machado, 1352 - Tres Vendas  
 Pelotas - RS - CEP: 96070-135  
 Fone: (53)32742040 - Fax: (53)999768804  
 CNPJ: 01.827.801/0001-98

Página: 1/1

Impressão: 18/02/2026 / 15:04:48

Data: 12/02/2026 / 08:30

Atendente: SANDRO

**Orçamento 3092**

Ciente: SERVIÇO AUTÔNOMO SANEAMENTO DE PELOTAS (129)  
 Fantasia: SANEP  
 Endereço: RUA FELIX DA CUNHA, 649 - CENTRO  
 Cidade/UF: Pelotas - RS - CEP: 96010-000  
 Fone: 32251144  
 P. Refer.:

CPF/CNPJ: 92.220.862/0001-48

IE:

Email:

**VEÍCULO**

Placa	Marca	Modelo	Motor	Cor	Renavam	Ano	Km
IZH-4I58	AGRALE	A8700	36634669	BRANCA		2019/2020	123450

**PRODUTOS**

Código	Descrição	UN	Quantidade	Vi. Unitário	Desconto	Valor Total
12155	CJ.CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM 5405 CFD	PC	1,000	1.618,25	0,00	1.618,25
8306	LIQUIDO DE EMBREAGEM DOT4 5102	UN	1,000	45,86	0,00	45,86
9934	SENSOR AGUA NO COMBUSTIVEL 5405VF	PC	1,000	112,52	0,00	112,52
<b>Total dos Produtos:</b>						<b>1.776,63</b>

**SERVIÇOS**

Código	Descrição	UN	Quantidade	Vi. Unitário	Desconto	Valor Total
15508	TROCA DO SERVO AUXIL DE EMBR	UN	1,000	250,00	0,00	250,00
15191	DIAGNOSE MOTOR ELETRONICO P	UN	1,000	550,00	0,00	550,00
<b>Total dos Serviços:</b>						<b>800,00</b>

Valor do Frete:	0,00	Desp. Acessórias:	0,00	Total de IPI:	0,00	Total Subst.	0,00
ISS Retido:	0,00	<b>Total Produtos/Serviços:</b>				<b>2.576,63</b>	
<b>Total Produtos/Serviços Com Retenção:</b>						<b>2.576,63</b>	

**OBSERVAÇÕES**

1-trocar servo embreagem  
 2-diagnose ( obs: avaliar falhas e componentes que apresenta defeito , podem ser complementado)

obs: orçamento sujeito a alteração no decorrer dos reparos

CAIXA (1)

SERVIÇO AUTÔNOMO SANEAMENTO DE PELOTAS (129)