

Orçamento

Presidente Lucena, 30 de junho de 2025.

À Prefeitura de Presidente Lucena

Segue, conforme a solicitação, da EMEI Ursinho Carinhoso, o orçamento para a manutenção do ar LG da sala 10. E do orçamento de limpeza da secadora de roupa Brastemp, aqui de Presidente Lucena.

O ar da sala 10, não está esquentando corretamente. Verifiquei que o problema é na placa eletrônica, não aciona corretamente a ventuinha externa.

- 106
- O valor da placa universal é de **\$250,00**.
 - O valor do serviço manutenção é de **\$100,00**.
 - O valor total deste serviço é de **\$350,00**.

A secadora de roupa, Brastemp, cheiro de queimado. Necessita de limpeza interna.

O valor do serviço de limpeza é de **\$150,00**.

Obs: Orçamento válido por 30 dias.

350,00
+ 150,00

500,00

29.651.407 André Fernando Enzweiler