

Ref.: PARECER TÉCNICO


Em análise à documentação constante do Anexo XVII – Critério de Pontuação, especificamente à Tabela 02, verificou-se a existência de erro material de digitação na coluna “Parâmetros Mínimos”, item 1, referente ao serviço “Coluna de Jet Grouting Vertical em Solo – D = 80 cm – Perfuração e Injeção”.

Constata-se que o valor ali indicado encontra-se grafado de forma incorreta. O valor correto do parâmetro mínimo é 15.696 metros, o qual corresponde a 50% do somatório dos quantitativos previstos nos itens 67 e 122 da planilha orçamentária, conforme critério adotado para definição dos quantitativos mínimos exigidos para fins de pontuação da capacidade técnico-operacional.

Ressalta-se que o equívoco identificado possui natureza meramente formal, não implicando alteração do critério técnico, da metodologia de pontuação, tampouco prejuízo à isonomia entre os licitantes, devendo o ajuste ser promovido exclusivamente para fins de correção textual e adequação do valor numérico, mantendo-se inalteradas as demais disposições do instrumento convocatório.

É o parecer.

Fazenda Rio Grande, 23 de Fevereiro de 2026



Gustavo Gonçalves Quadros
Engenheiro Civil
CREA PR 72.224/D