

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA
Secretaria Municipal de Obras e Serviços

INFORMAÇÃO

Informo que o item relacionado no Pedido nº 848/2026 foi orçado, diretamente, no balcão das empresas FORAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA - CNPJ 02.604.047/0004-32, conforme demanda necessária da Secretaria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA/RS
Secretaria de Obras e Serviços

Ariani Fischborn Pohren
Matrícula 18547

FORAUTO CAMINHÕES

Empresa: FORAUTO - OSORIO
RUA LATERAL - BR 101 - KM 98, 797

CNPJ: 02-604-047/0004-32 Insc.Estad.: 0870116525 / Insc.Mun.: 64517
Bairro: CENTRO OSORIO - Rio Grande do Sul - RS CEP: 94660048
Fone: 5136010050 Fax:

Orçamento Interno

16:53 Nº 309

Tipo: CL - CLIENTES (MECANICA) Box/Prisma:

Entrada: 13/02/2026 as 16:27
Previsão Entrega: 18/02/2026 as 18:00
Validade: 15/03/2026

Responsável: Mateus Da Rosa Lavar Veículo


Nº Contr./Pacote TMAC: Data Ini. Contr.: Liberada:

Garantia Fábrica Garantia Estendida N. Pré O.S.: 0

ID Stars / Responsável: / Mateus Da Rosa

Tipo Fáb.: Andamento:

Cliente MUNICIPIO DE TAQUARA Cadastro RG: CGC: 97.761.407/0001-73
R TRISTAO MONTEIRO, 1278 PREFEITURA Fone: 51-35419200
Bairro: CENTRO CEP: 95600092 Celular: 35419200
TAQUARA - Rio Grande do Sul - RS
Email: obras07@taquara.rs.gov.br

Veículo Produto/Modelo: FOTON AUMARK S 6.5T / AUMARK 6.5 Blindado KM: 21726 Ano/Modelo: 22/23
Nr.Fab LVBV3JBB9PY007058 Motor: 77138171 Hr: 0 Placa:
Cor Externa BRANCO Linha: NOVO Combustivel: 
Motorista: Documento:
Nr. Série Veic.: NOVO Dt. Fab. Bateria: Nº Bateria:
Concessionária Vendedora FORAUTO - OSORIO Data Venda: 28/04/2023 CEP: 95520000
R. LATERAL - BR 101 - KM 98, Bairro: CENTRO OSORIO - Rio Grande do Sul - RS

Reclamações Originais feita pelo Cliente
01 cliente reclama que que motor faz som como se tivesse quebrado

It	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final
01	9999ME01	SERVICO DE MECANICA	1.050,00

Orçamento Item	Descrição do Item	UN	LD	Qtde	Preço Unitário	Valor Final
5.5350162	MOTOR PARTES - TURBOCHARGER	UN	/	1	6663,270000	6663,27

Fechamento		Itens:		Serviços+Itens:	
Serviços:	1050,00	Itens:	6663,27	Serviços+Itens:	7713,27
Descontos:	0,00	Descontos:	0,00	(+)Impostos:	-79,96
Total:	1050,00	Total:	6663,27	Descontos:	0,00
				Total:	7.713,27

Diagnóstico: Data/Hora Alteração: [16/02/2026 15:33:42] - Usuário: [MATEUSR]
DESMONTAGEM INICIADA, E OS MECÂNICOS CONSTATARAM QUE O NÍVEL DE ÓLEO SE ENCONTRA CORRETO (SECRETÁRIA DE OBRAS CONFIRMOU QUE OS MESMOS COMPLETARAM O ÓLEO);

PRÓXIMO PASSO, DESMONTANDO A MANGUEIRA DO INTERCOOLER, A MESMA SE ENCONTRAVA CHEIA DE ÓLEO, INTERCOOLER TAMBÉM SE ENCONTRA CHEIO DE ÓLEO DO MOTOR, SENDO NECESSÁRIA LIMPEZA EM TERCEIROS;

AO DESMONTAR A TURBINA, A MESMA SE ENCONTRA COM O ROTOR TORTO E SUAS ALETAS QUEBRADAS, SENDO NECESSÁRIO A TROCA.

SOMENTE APÓS A TROCA DA TURBINA SERÁ POSSÍVEL LIGAR O MOTOR E REALIZAR MAIS TESTES.

Data/Hora Alteração: [16/02/2026 15:35:19] - Usuário: [MATEUSR]
ORÇAMENTO BASEIA-SE EM 6 HORAS DE SERVIÇO, 3 DE DESMONTAGEM E 3 DE MONTAGEM, APÓS APROVAÇÃO E COMPRA DA PEÇA SOLICITADA À PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA/RS
Secretaria de Obras e Serviços
[Assinatura]
Arzeni Fischborn Pohren

Atendendo solicitação de vossa senhoria, temos a satisfação de fornecer a relação de peças e serviços necessários para o veículo acima especificado. Estimativa de orçamento sujeito a alteração apos desmontagem.