
DIAGRAMA DE FERROS NOS PILARES



AÇO DAS VIGAS VB/VR

AÇO	DIAM	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA60	5.0	345,04	53,14
CA50	8.0	233,10	92,07
CA50	10.0	77,70	47,94

AÇO DOS PILARES


AÇO	DIAM	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA60	5.0	93,87	14,46
CA50	10.0	64,00	39,49

RESUMO DO AÇO VIGAS/PILARES


AÇO	DIAM	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA60	5.0	438,91	67,59
CA50	8.0	233,10	92,07
CA50	10.0	141,70	87,43

fck = 25 MPa
Vol.Concreto Vigas/Pilares = 3,10 m3
Forma = 38,46 m2

DET. DAS ESTACAS





DET. DOS PILARES



NOTA:

FCK DO CONCRETO: 25MPa
VOLUME TOTAL DE CONCRETO: 2,26m³
CAPACIDA DE CARGA: 2,8T






VISTA EM CORTE FUNDAÇÃO/ESTRUTURA QUADRA AREIA


RESUMO DO AÇO FUNDAÇÃO

AÇO	DIAM	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA60	5.0	174,08	26,81
CA50	10.0	147,20	90,82


fck = 25 MPa
Vol.Concreto Fundação = 2,26 m3



PLANTA FORMA BALDRAME



Detalhe Engastamento do Alambrado na Mureta



VISTA EM CORTE
TUBO DENTRO DO PILAR

IMPLATAÇÃO E ESTRUTURAL
QUADRA DE AREIA
CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL
SANTA ROSA - GO

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA - GO

AUTOR DO PROJETO:

DAVID ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR
ENG. CIVIL/TEC.SANEAMENTO
ESPECIALISTA
CREA: 25.784/D-GO

ENDEREÇO:

RUA UBIRACI JOSE DE SOUZA ESQ. RUA JOSIAS DE SOUZA BRITO - SANTA ROSA DE GOIAS - GO

CONTEÚDO:

PLANTA BAIXA LOCAÇÃO ESTACAS/PILAR
VISTA EM CORTE FUNDAÇÃO/ESTRUT MURETA
QUADRO DE FERRAGENS
DETLHA DAS VIGAS
DETALHA ENGASTAMENTO DO ALAMBRADO
DIAGRAMA DO PILAR

AREA TOTAL CONSTRUIDA:	ESCALA:	DATA:	REVISÃO:	FOLHA:
3.901,20 m²	INDICADA	DEZEMBRO/2025	REV 00	1 / 2

COORDENADAS:
-16.086594
-49.495463