Interessado: Prefeitura Municipal de Niquelândia

Assunto: Posto de Saúde do Bairro Vila Mutirão - Niquelândia

LAUDO FOTOGRÁFICO

1. INTRODUÇÃO

O presente laudo fotográfico tem como finalidade registrar o estado atual da edificação que abriga o Posto de Saúde do Bairro Vila Mutirão em Niquelândia, situado na Rua 08, Quadra 02, Lote 04, a qual será reformado.
Este documento visa fornecer um levantamento visual detalhado das condições físicas da estrutura existente, servindo como base técnica e comparativa para o acompanhamento das futuras intervenções. Em visita técnica realizada in loco pela equipe da Secretaria de Planejamento - Administração 2025-2028 no dia 02/03/2026, foram obtidas as imagens aqui apresentadas que ilustram aspectos relevantes da edificação, tais como instalações, revestimentos, coberturas, esquadrias, patologias visíveis e demais elementos construtivos.
A documentação fotográfica que segue será fundamental para subsidiar o planejamento da obra, orientar as decisões técnicas e assegurar a rastreabilidade das condições iniciais da edificação antes do início da reforma.

2. MEMORIAL FOTOGRÁFICO

- Fachada do posto de Saúde Vila Mutirão



- A recepção do posto de saúde está com parte do forro em gesso quebrado devido o telhado estar danificado.











- Mofos e infiltrações no gesso e nas paredes do consultório odontológico;









- A pintura interna apresenta marcas de infiltração e desgaste.










- O piso e as paredes do corredor externo apresenta infiltrações. Este piso está com a inclinação inadequada, fazendo com que a água da chuva entre para dentro da edificação.











- Paredes com mofo e teto com infiltrações.











- Revestimento cerâmico dos banheiros P.N.E estão ocos.









- Auditório com ceramicas ocas.





Niquelândia – GO, 01 de setembro de 2026.

Digitally signed by TAFYA DE LOURDES SILVA DE ASSIS
Date: 2026.09.02 13:51:32 GMT-03:00
Reason: Arquivo assinado eletronicamente
Location: BR

TÁFYA DE LOURDES SILVA DE ASSIS
Engenheira Civil
CREA: 1016488483AP-GO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO