Interessado: Prefeitura Municipal de Niquelândia

Assunto: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS EVERESTE.

LAUDO FOTOGRÁFICO

1. INTRODUÇÃO

O presente laudo fotográfico tem como finalidade registrar o estado atual da edificação que abriga o Posto de Saúde do bairro Evereste em Niquelândia, situado na Rua Ana Neri, o qual será reformado.

Este documento visa fornecer um levantamento visual detalhado das condições físicas da estrutura existente, servindo como base técnica e comparativa para o acompanhamento das futuras intervenções. Em visita técnica realizada in loco pela equipe da Secretaria de Planejamento, foram obtidas as imagens aqui apresentadas que ilustram aspectos relevantes da edificação, tais como instalações, revestimentos, coberturas, esquadrias, patologias visíveis e demais elementos construtivos.

A documentação fotográfica que segue será fundamental para subsidiar o planejamento da obra, orientar as decisões técnicas e assegurar a rastreabilidade das condições iniciais da edificação antes do início da reforma.

2. MEMORIAL FOTOGRÁFICO


- Mofos e infiltrações em diversas partes do teto e paredes;





- Forro de gesso danificado devido vazamentos;






- Infiltrações nas paredes internas;






- Infiltrações na Laje impermeabilizada com danos à instalação elétrica;







- Portas danificadas devido o alagamento que o Posto de saúde sofria;





- Revestimentos de parede manchados devido o alagamento;





- Claraboia em policarbonato apresenta vazamentos;



- Área externa onde foi feito uma contenção com terra para segurar a água da chuva. Apresenta vegetação alta.



Niquelândia 01 de setembro de 2026.

Digitally signed by TAFYA DE LOURDES SILVA DE ASSIS
Date: 2026.09.02 13:34:53 GMT-03:00
Reason: Arquivo assinado eletronicamente
Location: BR

TÁFYA DE LOURDES SILVA DE ASSIS
Engenheira Civil
CREA: 1016488483AP-GO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO