Interessado: Prefeitura Municipal de Niquelândia

Assunto: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS BELO HORIZONTE

LAUDO FOTOGRÁFICO

1. INTRODUÇÃO

O presente laudo fotográfico tem como finalidade registrar o estado atual da edificação que abriga o posto de saúde Setor Belo Horizonte em Niquelândia, localizado na rua São Paulo, nº 62, Bairro Belo Horizonte, o qual será reformado.
Este documento visa fornecer um levantamento visual detalhado das condições físicas da estrutura existente, servindo como base técnica e comparativa para o acompanhamento das futuras intervenções. Em visita técnica realizada in loco pela equipe da Secretaria de Planejamento, foram obtidas as imagens aqui apresentadas que ilustram aspectos relevantes da edificação, tais como instalações, revestimentos, coberturas, esquadrias, patologias visíveis e demais elementos construtivos.
A documentação fotográfica que segue será fundamental para subsidiar o planejamento da obra, orientar as decisões técnicas e assegurar a rastreabilidade das condições iniciais da edificação antes do início da reforma.

2. MEMORIAL FOTOGRÁFICO



- Observam-se pontos de infiltração evidenciados por manchas de umidade, escurecimento e possível presença de mofo. Verificam-se ainda áreas com desgaste do acabamento, indícios de deterioração do forro e possíveis falhas de vedação na cobertura, contribuindo para a incidência de umidade nos ambientes internos.







,







02/03/2026 15:56
14.46716283S 48.45845449W ±9,94m
R. Santa Paula, 1 - Planalto, Niquelândia - GO, 76420-000, Brasil


02/03/2026 15:57
14.46716437S 48.45845372W ±9,94m
R. Santa Paula, 1 - Planalto, Niquelândia - GO, 76420-000, Brasil



02/03/2026 15:56
14.4671587S 48.45845942W ±10,12m
R. Santa Paula, 1 - Planalto, Niquelândia - GO, 76420-000, Brasil


02/03/2026 15:55
14.46715877S 48.45846044W ±9,94m
R. Santa Paula, 1 - Planalto, Niquelândia - GO, 76420-000, Brasil


02/03/2026 15:48
14.46720957S 48.45850422W ±9,94m
R. Santa Paula, 1 - Planalto, Niquelândia - GO, 76420-000, Brasil
02/03/2026 15:56
14.46715964S 48.45845814W ±9,94m
R. Santa Paula, 1 - Planalto, Niquelândia - GO, 76420-000, Brasil
02/03/2026 15:55
14.46715877S 48.45846004W ±9,94m
R. Santa Paula, 1 - Planalto, Niquelândia - GO, 76420-000, Brasil
02/03/2026 15:51
14.46731573S 48.45845007W ±9,94m
R. Santa Paula, 1 - Planalto, Niquelândia - GO, 76420-000, Brasil



02/03/2026 15:50
14.46731688S 48.4584476W ±10,11m
R. Santa Paula, 1 - Planalto, Niquelândia - GO, 76420-000, Brasil


02/03/2026 15:49
14.46723412S 48.45852716W ±9,94m
R. Santa Paula, 1 - Planalto, Niquelândia - GO, 76420-000, Brasil


02/03/2026 15:49
14.46724633S 48.45853797W ±9,94m
R. Santa Paula, 1 - Planalto, Niquelândia - GO, 76420-000, Brasil


02/03/2026 15:47
14.4672377S 48.45852505W ±3,79m
R. Santa Paula, 1 - Planalto, Niquelândia - GO, 76420-000, Brasil





- A pintura interna e externa apresenta desgaste acentuado, com descascamento, manchas de infiltração e perda de aderência. Constatam-se fissuras em paredes e trechos com comprometimento do revestimento, além de áreas que necessitam reparo ou substituição, tanto em superfícies verticais quanto em pisos.






PRECISANDO DE
CUIDADORA ,CONTRATE
SERVIÇO DE
ACOMPANHANTE
HOSPITALAR ,E DOMICILIAR
02/03/2026 15:51
14.46731635S 48.45844968W ±9,94m
R. Santa Paula, 1 - Planalto, Niquelândia - GO, 76420-000, Brasil


02/03/2026 15:51
14.46724953S 48.45847386W ±9,94m
R. Santa Paula, 1 - Planalto, Niquelândia - GO, 76420-000, Brasil



02/03/2026 15:51
14.4673166S 48.4584494W ±9,94m
R. Santa Paula, 1 - Planalto, Niquelândia - GO, 76420-000, Brasil


02/03/2026 15:49
14.46724788S 48.458537W ±9,94m
R. Santa Paula, 1 - Planalto, Niquelândia - GO, 76420-000, Brasil


02/03/2026 15:49
14.46721074S 48.45850473W ±9,94m
R. Santa Paula, 1 - Planalto, Niquelândia - GO, 76420-000, Brasil


02/03/2026 15:55
14.46715977S 48.45846102W ±9,94m
R. Santa Paula, 1 - Planalto, Niquelândia - GO, 76420-000, Brasil


02/03/2026 15:52
14.46721605S 48.4584678W ±9,94m
R. Santa Paula, 1 - Planalto, Niquelândia - GO, 76420-000, Brasil


SALA DE
INJETAVEIS
02/03/2026 15:55
14.46715906S 48.45846058W ±9,94m
R. Santa Paula, 1 - Planalto, Niquelândia - GO, 76420-000, Brasil


02/03/2026 15:57
14.46716591S 48.45845262W ±9,94m
R. Santa Paula, 1 - Planalto, Niquelândia - GO, 76420-000, Brasil



02/03/2026 15:58
14.46716613S 48.45845215W ±10,03m
R. Santa Paula, 1 - Planalto, Niquelândia - GO, 76420-000, Brasil


02/03/2026 15:48
14.46720997S 48.45850305W ±9,97m
R. Santa Paula, 1 - Planalto, Niquelândia - GO, 76420-000, Brasil


02/03/2026 15:48
14.46720992S 48.45850434W ±9,94m
R. Santa Paula, 1 - Planalto, Niquelândia - GO, 76420-000, Brasil



- As esquadrias apresentam desgaste decorrente do uso contínuo, com indícios de deterioração em portas e janelas. Observam-se falhas de vedação, pintura comprometida e possível comprometimento funcional em alguns elementos, demandando manutenção corretiva ou substituição.





Niquelândia - GO, 01 de setembro de 2026.

Digitally signed by TAFYA DE LOURDES SILVA DE ASSIS
Date: 2026.09.02 10:57:21 GMT-03:00
Reason: Arquivo assinado eletronicamente
Location: BR

TÁFYA DE LOURDES SILVA DE ASSIS
Engenheira Civil
CREA: 1016488483AP-GO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO