

1 CORTE DET Acabamento Bordas Piso Granitina
1 : 10



3 A501 DET. Descida de Água Pluvial - Furo na Laje
1 : 20



3.2 CORTE DET Descida Pluvial Furo na Laje ampliado
1 : 10



4 A501 DET. Descida de Água Pluvial Implúvio
1 : 20



5 DET Bandeja Ladrão PLuvial Cobertura
1 : 20



5.1 3D Detalhe Bandeja Ladrão PLuvial Cobertura



2 CORTE DET Passagem de dutos ar condicionado
1 : 20



3.1 3D Detalhe Descida Pluvial Furo na laje



3.3 CORTE DET Descida Pluvial Furo na Laje
1 : 50



4.1 3D Detalhe Descida Pluvial Implúvio



5.2 CORTE DET Bandeja Ladrão
1 : 20





6 Corte DET calha e grelha drenagem
1 : 20



6.1 Detalhe Grelha da Calha
1 : 10



8 Detalhe Sóculo
1 : 10



6.2 Detalhe do corte A
1 : 10



7 Corte DET ligação Calha - Caixa drenagem
1 : 20



6.3 3D isométrico grelha



8.1 Ortogonal 3D



9. 3D Fixadores Divisórias

OBSERVAÇÕES DAS REVISÕES:

R.00 Primeira Versão

R.01 Revisões - Nota Técnica No 5/2024

CEU DA CULTURA — PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA — MINISTÉRIO DA CULTURA — GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

TÍTULO DO PROJETO			CÓD. MÓDULO:
CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO			**NBE00**
PROPRIETÁRIO			
MINISTÉRIO DA CULTURA - SEEC - Subsecretaria de Espaços e Equipamentos Culturais			
ENDEREÇO			CNPJ:
Esplanada dos Ministérios Bloco B - Zona Cívico-Administrativa, Brasília - DF - Ministério da Cultura - CEP: 70068-900			**01.264.142/0001-29**
AUTORIA DO PROJETO			REGISTRO PROFISSIONAL:
Arq. Celio Melis Jr			(CAU A29553-1)
Arq. Ricardo Theodoro de Almeida Soares			(CAU A296332-9)
DISCIPLINA:		SIGLA:	ETAPA DE PROJETO:
Arquitetura (A)		**ARQ**	**Executivo (5)**
TÍTULO DA PRANCHA		REVISÃO	PRANCHA Nº:
DETALHAMENTOS CONSTRUTIVOS		**R.01**	**A.5.17**
ESCALA	UNIDADES / FOLHA / DATA EMISSÃO		
	Metros / **A1** / **07/10/2024**		

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL