





LOCAÇÃO DAS SAPATAS E PILARES
ESC.: 1:75




FORMA LAJE DE FUNDO
ESC.: 1:75



FORMA COBERTURA
ESC.: 1:75




CORTE–AA
ESC.: 1:75




CORTE B–B
ESC.: 1:75


DETALHE DAS SAPATAS




S5=S8=S11=S14(4X)
ESC: 1:75




S1=S3=S16=S18(4X)
ESC: 1:75



S2=S4=S6=S7=S9=S10
S12=S13=S15=S17 (10X)
ESC: 1:75



CORTE C–C
ESC: 1:75



CORTE D–D
ESC: 1:75

NOTAS:

1 – COTAS EM CENTÍMETROS, ELEVAÇÕES EM METRO, SALVO INDICAÇÃO CONTRARIA.
2 – COBRIMENTO= 5.0 cm
3 – CONCRETO ESTRUTURAL ≥ 35MPa.
4 – CONCRETO NÃO ESTRUTURAL ≥ 10 MPa.
5 – TRATAMENTO JUNTA DE CONCRETAGEM: APICOAMENTO DA SUPERFÍCIE DA JUNTA APÓS NO MÍNIMO DE 12:00 HORAS DE INTERRUPÇÃO. EXPOR 30% DO AGREGADO GRAÚDO, REMOVER TODA A NATA DE CIMENTO, RESTOS DE CONCRETO SOLTO, SATURAR A SUPERFÍCIE COM ÁGUA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
03	CONCRETO DE REGULARIZAÇÃO: fck ≥ 10MPa.	m^3	11
02	CONCRETO ESTRUTURAL: fck ≥ 35MPa.	m^3	194
01	ÁREA DE FORMA	m^2	960

QUANTITATIVOS

LETRA	DATA	ASSINATURA	DESCRIÇÃO
A	DEZ./2025	CLL	EMISSÃO INICIAL

REVISÕES

Despro — DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

CONTRATO N°	025/2025
ART N°	MG20254072388
PROJETO N°	–
RESPONSÁVEL TÉCNICO	ENG° CRISTIANE LEITE LIMA CREA 84.454/D MG
COORDENADOR DA EMPRESA PROJETISTA	ALBERTO OLIVEIRA CHAVES CREA 68.765/D
PROJETISTA	CLL
DATA	DEZ./2025
ESCALA	INDICADA
TIPO / FOLHA	EC 01/03

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
RESERVATÓRIO SEMI–ENTERRADO DE 1.000m3
FORMA

APROVADO — DIRETOR
VISTO — ENGENHEIRA
VISTO — ACESSOR TECNICO
VISTO

COPASA

GUANHÃES – MG
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

NOME DO ARQUIVO DIGITAL
RESERVATÓRIO SEMI–ENTERRADO DE 1.000m3

A1