

Limpesa e Chapisco nos Pilares Paredes da Ponte.

Quntidade = (8,60+6,10+10,50)x2,5= 63,00m²

Na demolição do painel L2 deixar esperas, na armadura Existente Negativa = 50 cm

Na demolição do painel L2 deixar esperas, na armadura Existente Positiva = 70 cm



Chapa madeira conpensada resinada da laje .

Apoiado sobe as Vig. transversinas e Vig. Longarinas.

OBS: Recomenda se executar a Estrutura Metálica de Reforço a 1,5 Cm a baixo do nível de fundo da Laje, somente no painel de Laje L2 para fins de apóio das Chapas Resinadas do taipa desta mesma Laje a ser - Recuperada.

LEGENDA TÉCNICA

Vigas Longarinas Existentes de Concreto Armado.

Vigas Transvercinas e Vigas Adjacentes, em Perfil Metálico do Reforço Estrutural

THTULO: PROJETO ESTRUTURAL		
OBRA: GROQUIS DA PONTE SOBRE O CÓRREGO LAVRINHAS , 1º DIST. DE CANTAGALO - RJ		
DATA SET./2026	ESCALA S/ ESCALA	PRANCHA PR - 04/08
DESENHO/DETALHE: PLANTA E CORTE DA LAJE L 2 PARA REFORÇO E RECUPERAÇÃO DA LAJE.		
AUTOR DO CROQUIS : CICERO COSTA CABRAL CREA Nº 851042326-D / MAT. nº 207.261-0		