Programa de Conservação Especial – Fase 3
SP-063 do km 61,450 ao km 85,700 (BRAGANÇA PAULISTA / PIRACAIA)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Pista Leste



Deformação plástica do pavimento (trilha de rodas)



Deformação plástica do pavimento (trilha de rodas)

Programa de Conservação Especial – Fase 3
SP-063 do km 61,450 ao km 85,700 (BRAGANÇA PAULISTA / PIRACAIA)



Deformação permanente do pavimento (“borrachudo”)



Deformação permanente do pavimento (“borrachudo”)

Programa de Conservação Especial – Fase 3
SP-063 do km 61,450 ao km 85,700 (BRAGANÇA PAULISTA / PIRACAIA)



Deformação permanente do pavimento (“borrachudo”)




Deformação plástica do pavimento (trilha de rodas)

Programa de Conservação Especial – Fase 3
SP-063 do km 61,450 ao km 85,700 (BRAGANÇA PAULISTA / PIRACAIA)



Deformação permanente do pavimento (trincas “couro de jacaré” e “borrachudo”)



Deformação permanente do pavimento (“borrachudo”)

Programa de Conservação Especial – Fase 3
SP-063 do km 61,450 ao km 85,700 (BRAGANÇA PAULISTA / PIRACAIA)



Deformação plástica do pavimento (trincas “couro de jacaré” e trilha de rodas)



Deformação plástica do pavimento (trilha de rodas)

Programa de Conservação Especial – Fase 3
SP-063 do km 61,450 ao km 85,700 (BRAGANÇA PAULISTA / PIRACAIA)



Deformação plástica do pavimento (“trincas couro de jacaré”)



Deformação plástica do pavimento (trilha de rodas)

Programa de Conservação Especial – Fase 3
SP-063 do km 61,450 ao km 85,700 (BRAGANÇA PAULISTA / PIRACAIA)



Deformação plástica do pavimento (trincas “couro de jacaré” e trilha de rodas)



Deformação permanente do pavimento (trincas “couro de jacaré” e “borrachudo”)

Programa de Conservação Especial – Fase 3
SP-063 do km 61,450 ao km 85,700 (BRAGANÇA PAULISTA / PIRACAIA)



Deformação plástica do pavimento (trincas “couro de jacaré” e trilha de rodas)




Deformação plástica do pavimento (trincas “couro de jacaré” e trilha de rodas)

Programa de Conservação Especial – Fase 3
SP-063 do km 61,450 ao km 85,700 (BRAGANÇA PAULISTA / PIRACAIA)



Deformação plástica do pavimento (trincas “couro de jacaré” e trilha de rodas)




Deformação plástica do pavimento (trincas “couro de jacaré” e trilha de rodas)

Programa de Conservação Especial – Fase 3
SP-063 do km 61,450 ao km 85,700 (BRAGANÇA PAULISTA / PIRACAIA)



Deformação permanente do pavimento (trincamento longitudinal por recalque diferencial)



Deformação plástica do pavimento (trincas “couro de jacaré” e trilha de rodas)

Programa de Conservação Especial – Fase 3
SP-063 do km 61,450 ao km 85,700 (BRAGANÇA PAULISTA / PIRACAIA)



Deformação plástica do pavimento (trincas “couro de jacaré” e trilha de rodas)



Deformação permanente do pavimento (trincas “couro de jacaré” e trilha de rodas)

Programa de Conservação Especial – Fase 3
SP-063 do km 61,450 ao km 85,700 (BRAGANÇA PAULISTA / PIRACAIA)



Deformação plástica do pavimento (trilha de rodas)




Deformação plástica do pavimento (trincas “couro de jacaré” e trilha de rodas)

Programa de Conservação Especial – Fase 3
SP-063 do km 61,450 ao km 85,700 (BRAGANÇA PAULISTA / PIRACAIA)



Deformação plástica do pavimento (trincas “couro de jacaré” e trilha de rodas)




Deformação plástica do pavimento (trincas “couro de jacaré” e trilha de rodas)

Programa de Conservação Especial – Fase 3
SP-063 do km 61,450 ao km 85,700 (BRAGANÇA PAULISTA / PIRACAIA)



Deformação plástica do pavimento (trincas “couro de jacaré” e trilha de rodas)



Deformação plástica do pavimento (trincas “couro de jacaré” e trilha de rodas)

Programa de Conservação Especial – Fase 3
SP-063 do km 61,450 ao km 85,700 (BRAGANÇA PAULISTA / PIRACAIA)




Deformação plástica do pavimento (trincas “couro de jacaré” e trilha de rodas)



Deformação plástica do pavimento (trincas “couro de jacaré” e trilha de rodas)

Programa de Conservação Especial – Fase 3
SP-063 do km 61,450 ao km 85,700 (BRAGANÇA PAULISTA / PIRACAIA)




Deformação plástica do pavimento (trincas “couro de jacaré” e recalque trasversal)



Deformação plástica do pavimento (trincas “couro de jacaré” e trilha de rodas)

Programa de Conservação Especial – Fase 3
SP-063 do km 61,450 ao km 85,700 (BRAGANÇA PAULISTA / PIRACAIA)



Deformação plástica do pavimento (trilha de rodas)



Deformação plástica do pavimento (trincas “couro de jacaré” e trilha de rodas)

Programa de Conservação Especial – Fase 3
SP-063 do km 61,450 ao km 85,700 (BRAGANÇA PAULISTA / PIRACAIA)



Deformação plástica do pavimento (trincas “couro de jacaré” e trilha de rodas)



Deformação plástica do pavimento (trincas “couro de jacaré” e trilha de rodas)

Programa de Conservação Especial – Fase 3
SP-063 do km 61,450 ao km 85,700 (BRAGANÇA PAULISTA / PIRACAIA)



Deformação plástica do pavimento (trincas “couro de jacaré” e trilha de rodas)



Deformação plástica do pavimento (trincas “couro de jacaré” e trilha de rodas)

Programa de Conservação Especial – Fase 3
SP-063 do km 61,450 ao km 85,700 (BRAGANÇA PAULISTA / PIRACAIA)



Deformação plástica do pavimento (trincas “couro de jacaré” e trilha de rodas)



Deformação plástica do pavimento (trincas “couro de jacaré” e trilha de rodas)

Programa de Conservação Especial – Fase 3
SP-063 do km 61,450 ao km 85,700 (BRAGANÇA PAULISTA / PIRACAIA)



Deformação plástica do pavimento (trincas “couro de jacaré” e trilha de rodas)



Deformação plástica do pavimento (trincas “couro de jacaré” e trilha de rodas)

Programa de Conservação Especial – Fase 3
SP-063 do km 61,450 ao km 85,700 (BRAGANÇA PAULISTA / PIRACAIA)



Deformação plástica do pavimento (trincas “couro de jacaré” e trilha de rodas)



Deformação plástica do pavimento (trincas “couro de jacaré” e trilha de rodas)

Programa de Conservação Especial – Fase 3
SP-063 do km 61,450 ao km 85,700 (BRAGANÇA PAULISTA / PIRACAIA)



Deformação plástica do pavimento (trincas “couro de jacaré” e trilha de rodas)



Deformação plástica do pavimento (trincas “couro de jacaré” e trilha de rodas)

Programa de Conservação Especial – Fase 3
SP-063 do km 61,450 ao km 85,700 (BRAGANÇA PAULISTA / PIRACAIA)




Deformação plástica do pavimento (trincas “couro de jacaré” e trilha de rodas)



Deformação plástica do pavimento (trincas “couro de jacaré” e trilha de rodas)

Programa de Conservação Especial – Fase 3
SP-063 do km 61,450 ao km 85,700 (BRAGANÇA PAULISTA / PIRACAIA)



Deformação plástica do pavimento (trinca longitudinal por recalque diferencial)



Deformação permanente do pavimento (trincas “couro de jacaré” e “borrachudo”)

Programa de Conservação Especial – Fase 3
SP-063 do km 61,450 ao km 85,700 (BRAGANÇA PAULISTA / PIRACAIA)

Pista Oeste



Deformação plástica do pavimento (trincas “couro de jacaré”)



Deformação plástica do pavimento (trincas “couro de jacaré” e trilha de rodas)

Programa de Conservação Especial – Fase 3
SP-063 do km 61,450 ao km 85,700 (BRAGANÇA PAULISTA / PIRACAIA)



Deformação plástica do pavimento (trincas “couro de jacaré” e trilha de rodas)



Deformação plástica do pavimento (trincas “couro de jacaré” e trilha de rodas)

Programa de Conservação Especial – Fase 3
SP-063 do km 61,450 ao km 85,700 (BRAGANÇA PAULISTA / PIRACAIA)



Deformação plástica do pavimento (trincas “couro de jacaré” e trilha de rodas)



Deformação plástica do pavimento (trincas “couro de jacaré” e trilha de rodas)

Programa de Conservação Especial – Fase 3
SP-063 do km 61,450 ao km 85,700 (BRAGANÇA PAULISTA / PIRACAIA)



Deformação permanente do pavimento (trincas “couro de jacaré” e “borrachudo”)



Deformação plástica do pavimento (trincas “couro de jacaré” e trilha de rodas)

Programa de Conservação Especial – Fase 3
SP-063 do km 61,450 ao km 85,700 (BRAGANÇA PAULISTA / PIRACAIA)



Deformação plástica do pavimento (trincas “couro de jacaré” e trilha de rodas)



Deformação plástica do pavimento (trincas “couro de jacaré” e trilha de rodas)

Programa de Conservação Especial – Fase 3
SP-063 do km 61,450 ao km 85,700 (BRAGANÇA PAULISTA / PIRACAIA)



Deformação permanente do pavimento (“borrachudo”)



Deformação permanente do pavimento (“borrachudo”)

Programa de Conservação Especial – Fase 3
SP-063 do km 61,450 ao km 85,700 (BRAGANÇA PAULISTA / PIRACAIA)



Deformação plástica do pavimento (trincas isoladas e trilha de rodas)



Deformação plástica do pavimento (trincas isoladas e trilha de rodas)

Programa de Conservação Especial – Fase 3
SP-063 do km 61,450 ao km 85,700 (BRAGANÇA PAULISTA / PIRACAIA)



Deformação plástica do pavimento (trincas isoladas e trilha de rodas)



Deformação plástica do pavimento (trincas isoladas e trilha de rodas)

Programa de Conservação Especial – Fase 3
SP-063 do km 61,450 ao km 85,700 (BRAGANÇA PAULISTA / PIRACAIA)



Deformação plástica do pavimento (trincas isoladas e trilha de rodas)