CONSÓRCIO TÉCNICO-FTPP | PROJECTCON

FOLHA 1/7

CONSERVA ESPECIAL

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DR.07 ASSIS SP

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE VISTORIA

Supervisora	CONSÓRCIO TÉCNICO FTPP							Contrato:	21.568-5
Rodovia:	GAL-070							Data Vistoria:	10/12/2025
km inicial:	0,000	km final:	1+750	Extensão:	1+750	Lote:		Fase:	
Regional:	CGR.7	Município:	GÁLIA						
Contratada:								Contrato:	
Data 1ª NSE		Prazo Inicial (meses):		Aditivo:		Término Previsto:			
Elaborado por:	RODRIGO AUGUSTO DA SILVA								
Intervenção:	RECUPERAÇÃO FUNCIONAL								

COMENTÁRIOS/OBSERVAÇÕES

Comentários: O "Consórcio Técnico FTPP", comunica a vistoria da vicinal GAL-070 para subsidiar o CT7/CGR7.

Observações: Os quilometros foram apontados nas fotos do relatório através do odômetro do veículo.

.



km:	0+000
Foto:	01
Sentido:	crescente
Descrição:	

Pavimento apresenta trincas interligadas e afundamento.



km:	0+100
Foto:	02
Sentido:	crescente
Descrição:	

Pavimento apresenta trincas interligadas e afundamento.

CONSÓRCIO TÉCNICO-FTPP | F&T CONSULTORES ASSOCIADOS | PROJECTCON

FOLHA 2/7


CONSERVA ESPECIAL

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DR.07 ASSIS SP

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE VISTORIA

Supervisora	CONSÓRCIO TÉCNICO FTPP							Contrato:	21.568-5
Rodovia:	GAL-070							Data Vistoria:	10/12/2025
km inicial:	0,000	km final:	1+750	Extensão:	1+750	Lote:		Fase:	
Regional:	CGR.7	Município:	GÁLIA						
Contratada:								Contrato:	
Data 1ª NSE		Prazo Inicial (meses):		Aditivo:				Término Previsto:	
Intervenção:	RECUPERAÇÃO FUNCIONAL								

CONDIÇÕES DO PAVIMENTO



km:	0+200
Foto:	03
Sentido:	crescente
Descrição:	

Pavimento apresenta trincas interligadas.



km:	0+300
Foto:	04
Sentido:	crescente
Descrição:	

Pavimento apresenta trincas interligadas e afundamento.



km:	0+400
Foto:	05
Sentido:	crescente
Descrição:	

Pavimento apresenta trincas interligadas.

CONSÓRCIO TÉCNICO-FTPP

FOLHA 3/7

CONSERVA ESPECIAL

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DR.07 ASSIS SP

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE VISTORIA

Supervisora	CONSÓRCIO TÉCNICO FTPP							Contrato:	21.568-5
Rodovia:	GAL-070							Data Vistoria:	10/12/2025
km inicial:	0,000	km final:	1+750	Extensão:	1+750	Lote:		Fase:	
Regional:	CGR.7	Município:	GÁLIA						
Contratada:								Contrato:	
Data 1ª NSE		Prazo Inicial (meses):		Aditivo:		Término Previsto:			
Intervenção:	RECUPERAÇÃO FUNCIONAL								

CONDIÇÕES DO PAVIMENTO



km:	0+500
Foto:	06
Sentido:	crescente
Descrição:	

Pavimento apresenta trincas interligadas.



km:	0+600
Foto:	07
Sentido:	crescente
Descrição:	

Pavimento apresenta bordo com erosão.



km:	0+700
Foto:	08
Sentido:	crescente
Descrição:	

Pavimento apresenta trincas e formção de buraco.

CONSÓRCIO TÉCNICO-FTPP

FOLHA 4/7

CONSERVA ESPECIAL

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DR.07 ASSIS SP

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE VISTORIA

Supervisora	CONSÓRCIO TÉCNICO FTPP							Contrato:	21.568-5
Rodovia:	GAL-070							Data Vistoria:	10/12/2025
km inicial:	0,000	km final:	1+750	Extensão:	1+750	Lote:		Fase:	
Regional:	CGR.7	Município:	GÁLIA						
Contratada:								Contrato:	
Data 1ª NSE		Prazo Inicial (meses):		Aditivo:		Término Previsto:			
Intervenção:	RECUPERAÇÃO FUNCIONAL								

CONDIÇÕES DO PAVIMENTO



km:	0+800
Foto:	09
Sentido:	crescente
Descrição:	

Pavimento apresenta trincas interligadas formação de buraco no bordo e afundamento.



km:	0+900
Foto:	10
Sentido:	crescente
Descrição:	

Pavimento apresenta trincas interligadas e formação de buracos.



km:	1+000
Foto:	11
Sentido:	crescente
Descrição:	

Pavimento apresenta trincas interligadas e formação de buracos.

CONSÓRCIO TÉCNICO-FTPP

FOLHA 5/7


CONSERVA ESPECIAL

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DR.07 ASSIS SP

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE VISTORIA

Supervisora	CONSÓRCIO TÉCNICO FTPP							Contrato:	21.568-5
Rodovia:	GAL-070							Data Vistoria:	10/12/2025
km inicial:	0,000	km final:	1+750	Extensão:	1+750	Lote:		Fase:	
Regional:	CGR.7	Município:	GÁLIA						
Contratada:								Contrato:	
Data 1ª NSE		Prazo Inicial (meses):		Aditivo:				Término Previsto:	
Intervenção:	RECUPERAÇÃO FUNCIONAL								

CONDIÇÕES DO PAVIMENTO



km:	1+100
Foto:	12
Sentido:	crescente
Descrição:	

Pavimento apresenta trincas interligadas e formação de buracos.



km:	1+200
Foto:	13
Sentido:	crescente
Descrição:	

Pavimento apresenta trincas interligadas e formação de buracos.



km:	1+300
Foto:	14
Sentido:	crescente
Descrição:	

Pavimento apresenta trincas interligadas e formação de buracos.

CONSÓRCIO TÉCNICO FTPP

FOLHA 6/7

CONSERVA ESPECIAL

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DR.07 ASSIS SP

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE VISTORIA

Supervisora	CONSÓRCIO TÉCNICO FTPP							Contrato:	21.568-5
Rodovia:	GAL-070							Data Vistoria:	10/12/2025
km inicial:	0,000	km final:	1+750	Extensão:	1+750	Lote:		Fase:	
Regional:	CGR.7	Município:	GÁLIA						
Contratada:								Contrato:	
Data 1ª NSE		Prazo Inicial (meses):		Aditivo:		Término Previsto:			
Intervenção:	RECUPERAÇÃO FUNCIONAL								

CONDIÇÕES DO PAVIMENTO



km:	1+400
Foto:	15
Sentido:	crescente
Descrição:	

Pavimento apresenta trincas interligadas e formação de buracos.



km:	1+600
Foto:	16
Sentido:	crescente
Descrição:	

Pavimento apresenta trincas interligadas e formação de buracos.



km:	1+700
Foto:	17
Sentido:	crescente
Descrição:	

Pavimento apresenta trincas interligadas.

CONSÓRCIO TÉCNICO-FTPP | PROJECTCON

FOLHA 7/7

CONSERVA ESPECIAL

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DR.07 ASSIS SP

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE VISTORIA

Supervisora	CONSÓRCIO TÉCNICO FTPP							Contrato:	21.568-5
Rodovia:	GAL-070							Data Vistoria:	10/12/2025
km inicial:	0,000	km final:	1+750	Extensão:	1+750	Lote:		Fase:	
Regional:	CGR.7	Município:	GÁLIA						
Contratada:								Contrato:	
Data 1ª NSE		Prazo Inicial (meses):		Aditivo:		Término Previsto:			
Intervenção:	RECUPERAÇÃO FUNCIONAL								

CONDIÇÕES DO PAVIMENTO



km:	1+750
Foto:	
Sentido:	crescente
Descrição:	

