TERMO DE REFERÊNCIA

SERVIÇOS DE TAMPONAMENTO DE POÇOS

1. OBJETO

Constitui objeto deste Termo de Referência a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de tamponamento definitivo de 08 (oito) poços tubulares profundos, compreendendo o fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra qualificada, responsabilidade técnica e a completa regularização administrativa perante a SP Águas.

2. JUSTIFICATIVA

O encerramento das atividades de captação de água subterrânea deve seguir normas ambientais rígidas (ABNT NBR 12.244) para evitar a contaminação de aquíferos e garantir a segurança física das áreas. O procedimento é condição mandatória para a regularização da baixa de outorgas ou cadastros junto ao órgão regulador estadual (SP Águas).

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E EXECUÇÃO

A empresa contratada deverá executar as seguintes etapas para cada uma das 08 unidades:

- **3.1. Limpeza e Preparação:** Remoção de tubulações de bombeamento, cabos e resíduos internos que possam obstruir o selamento.
- **3.2. Desinfecção:** Aplicação de solução de hipoclorito de sódio para esterilização da coluna do poço.
- **3.3. Preenchimento Técnico:** Colocação de material inerte (areia ou brita) nas zonas de filtro e selamento com calda de cimento (traço de cimento puro e água) injetada da base até a superfície para garantir a estanqueidade.
- **3.4. Finalização:** Corte do revestimento abaixo do nível do solo e fechamento da boca do poço com laje de concreto ou solo compactado.

Assinado por 1 pessoa: EDERSON TAVARES DE SOUZA AZIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/BCC7-BA8A-5AC2-69B1 e informe o código BCC7-BA8A-5AC2-69B1

- **3.5. Responsabilidade Técnica (ART):** É obrigatória a apresentação da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) assinada por Geólogo ou Engenheiro de Minas devidamente registrado no CREA. A ART deve prever especificamente a execução e a supervisão do tamponamento técnico de cada unidade.

4. TAXAS E REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

- **4.1. Responsabilidade das Taxas:** Fica estabelecido que o ônus financeiro referente ao pagamento das taxas de protocolo e emolumentos emitidos pelos órgãos competentes (SP Águas) é de responsabilidade exclusiva da Prefeitura Municipal de Jardinópolis.
- **4.2. Tramitação e Conclusão:** A contratada é integralmente responsável pela tramitação do processo administrativo junto à SP Águas até a sua conclusão definitiva. Isso inclui o peticionamento eletrônico, o acompanhamento de eventuais comunique-se/exigências do órgão e a entrega ao contratante do comprovante de baixa de outorga/cadastro devidamente deferido.
- **4.3. Documentação:** Deverá ser entregue ao contratante o Relatório de Encerramento Técnico individualizado, contendo o registro fotográfico de todas as etapas da execução.

5. PRAZO DE ENTREGA

- O prazo para a conclusão dos serviços de campo é de 20 (vinte) dias corridos, contados a partir da assinatura da Ordem de Serviço. O prazo de vigência contratual deverá considerar o tempo de tramitação administrativa até a decisão final da SP Águas.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Fornecer toda a mão de obra qualificada e materiais necessários (cimento, areia, brita, etc.).
- Garantir a utilização de EPIs e cumprimento das normas de segurança do trabalho.

Assinado por 1 pessoa: EDERSON TAVARES DE SOUZA AZIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/BCC7-BA8A-5AC2-69B1 e informe o código BCC7-BA8A-5AC2-69B1

- Responsabilizar-se pelo transporte e logística entre os 08 pontos de serviço localizados no município.

7. PLANILHA DE QUANTITATIVOS (ESTIMADA)

Item	Descrição	Quant.	Unidade
1	Tamponamento técnico de poço (Material + Mão de Obra)	08	Unid.
2	Emissão de ART (Geólogo ou Eng. de Minas)	01	Unid.
3	Gestão e Tramitação de Processo até a Conclusão (SP Águas)	08	Unid.

GESTOR (A) DO CONTRATO:

Nome completo:

Cargo:

FISCAL DO CONTRATO:

Nome completo:

Cargo:

Jardinópolis, 14 de maio de 2026.

Ederson Tavares de Souza Aziani
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

.

Assinado por 1 pessoa: EDERSON TAVARES DE SOUZA AZIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/BCC7-BA8A-5AC2-69B1 e informe o código BCC7-BA8A-5AC2-69B1

Vistoria realizada em 12/06/2025
Município de Jardinópolis (44.229.821/0001-70)
Processo 9303850





P 01 – Bandeirantes

Endereço: Rua Gildo Fiacadori (Curtume)

Coordenada Geográfica: 21°01'41.8"S e 47°45'56.0"O

Indeferimento n° 06/2024, De 17 de janeiro de 2024

Obs.: Instalar tubo de nível - Instalar Laje sanitária - Limpeza do perímetro sanitário - adequar torneira de água bruta após o hidrômetro - regularizar via SOE.

Assinado por 1 pessoa: EDERSON TAVARES DE SOUZA AZIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/BCC7-BA8A-5AC2-69B1 e informe o código BCC7-BA8A-5AC2-69B1





P 02 – Depto de Obras

Endereço: Rua Américo Sales, n° 15 – Centro

Coordenada Geográfica: 21°01'30.0"S e 47°46'12.5"O

Obs.: Instalar tubo de nível - Instalar hidrômetro - com vazamento - regularizar via SOE.

Assinado por 1 pessoa: EDERSON TAVARES DE SOUZA AZIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/BCC7-BA8A-5AC2-69B1 e informe o código BCC7-BA8A-5AC2-69B1





P 03 – Toscano

Endereço: Rua Joaquim Araújo, s/n° - Vila Paulista

Coordenada Geográfica: 21°00'59.2"S e 47°45'26.7"O

Obs.: Instalar tubo de nível - Laje sanitária danificada - limpeza do perímetro sanitário - adequar torneira de água bruta após o hidrômetro - regularizar via SOE.

Assinado por 1 pessoa: EDERSON TAVARES DE SOUZA AZIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/BCC7-BA8A-5AC2-69B1 e informe o código BCC7-BA8A-5AC2-69B1







P 04 – Vila Olimpia

Endereço: Rua Monsenhor Dr. João Laureano

Indeferimento n° 251/2022, de 19 de julho de 2022

Coordenada Geográfica: 21°01'16.2"S e 47°46'26.2"O

Obs.: Instalar tubo de nível - adequar Laje sanitária - Limpeza do perímetro sanitário - instalar torneira de água bruta após o hidrômetro - regularizar via SOE. **Poço inoperante:** Entrar com a solicitação de desativação definitiva via SOE.

Assinado por 1 pessoa: EDERSON TAVARES DE SOUZA AZIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/BCC7-BA8A-5AC2-69B1 e informe o código BCC7-BA8A-5AC2-69B1







P 05 – Centro Esportivo

Endereço: Av. Prefeito Newton Reis, 1009

Portaria DAEE n° 5530/2023, de 28 de agosto de 2023

Coordenada Geográfica: 21°01'35.2"S e 47°45'33.2"O

Obs.: Instalar perímetro sanitário. **Poço inoperante:** Entrar com a solicitação de desativação definitiva via SOE.

Assinado por 1 pessoa: EDERSON TAVARES DE SOUZA AZIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/BCC7-BA8A-5AC2-69B1 e informe o código BCC7-BA8A-5AC2-69B1







P 06 – Cidade da Criança

Endereço: Rua Caio Celidonio

Indeferimento n° 09/2024, de 17/01/2024

Coordenada Geográfica: 21°01'35.2"S e 47°45'33.2"O

Obs.: Instalar tubo de nível - Limpeza do perímetro sanitário - adequar torneira de água bruta após o hidrômetro - regularizar via SOE. **Poço inoperante:** Entrar com a solicitação de desativação definitiva via SOE.

Assinado por 1 pessoa: EDERSON TAVARES DE SOUZA AZIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/BCC7-BA8A-5AC2-69B1 e informe o código BCC7-BA8A-5AC2-69B1







P 07 – Depto de Água

Endereço: Rua Prefeito Newton Reis, 2891

Coordenada Geográfica: 21°00'50.5"S e 47°45'39.7"O

Obs.: Instalar tubo de nível - adequar laje sanitária - Instalar perímetro sanitário - adequar torneira de água bruta após o hidrômetro - regularizar via SOE. **Poço inoperante:** Entrar com a solicitação de desativação definitiva via SOE.

Assinado por 1 pessoa: EDERSON TAVARES DE SOUZA AZIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/BCC7-BA8A-5AC2-69B1 e informe o código BCC7-BA8A-5AC2-69B1



P 07 – Depto de Água (Novo)

Endereço: Rua Prefeito Newton Reis, 2891


Portaria DAEE n° 7960/2021, de 01 de dezembro de 2021

Coordenada Geográfica: 21°00'49.6"S e 47°45'41.3"O

Obs.: Perfurado, porém não instalado - adequar laje sanitária - Instalar perímetro sanitário

Assinado por 1 pessoa: EDERSON TAVARES DE SOUZA AZIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/BCC7-BA8A-5AC2-69B1 e informe o código BCC7-BA8A-5AC2-69B1





P 08 – Tuffy Mafud

Endereço: Rua Adelaide Zangrande

Coordenada Geográfica: 21°01'37.9"S e 47°46'58.3"O

Obs.: Instalar tubo de nível - limpeza da laje sanitária - regularizar via SOE.

Assinado por 1 pessoa: EDERSON TAVARES DE SOUZA AZIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/BCC7-BA8A-5AC2-69B1 e informe o código BCC7-BA8A-5AC2-69B1





P 09 – Ficoto

Endereço: Estrada Flora, s/n° - Jardim Niagara

Indeferimento n° 08/2024, de 17 de janeiro de 2024

Coordenada Geográfica: 21°00'52.1"S e 47°45'19.9"O

Obs.: Instalar tubo de nível - Limpeza do perímetro sanitário - adequar torneira de água bruta após o hidrômetro - regularizar via SOE.

Assinado por 1 pessoa: EDERSON TAVARES DE SOUZA AZIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/BCC7-BA8A-5AC2-69B1 e informe o código BCC7-BA8A-5AC2-69B1







P 10 – Bom Jesus

Endereço: Avenida Pequena do Nascimento

Indeferimento n° 263/2022, de 26 de fevereiro de 2022

Coordenada Geográfica: 21°02'01.7"S e 47°46'43.1"O

Obs.: Hidrômetro inoperante - adequar laje sanitária - adequar torneira de água bruta após o hidrômetro - regularizar via SOE. **Poço inoperante:** Entrar com a solicitação de desativação definitiva via SOE.

Assinado por 1 pessoa: EDERSON TAVARES DE SOUZA AZIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/BCC7-BA8A-5AC2-69B1 e informe o código BCC7-BA8A-5AC2-69B1





P 11 – Cidade Nova

Endereço: Avenida Quintino Facci

Indeferimento n° 06/2024, de 17 de janeiro de 2024

Coordenada Geográfica: 21°01'52.7"S e 47°47'00.9"O

Obs.: Tudo de nível sem tampa - adequar torneira de água bruta após o hidrômetro - regularizar via SOE.

Assinado por 1 pessoa: EDERSON TAVARES DE SOUZA AZIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/BCC7-BA8A-5AC2-69B1 e informe o código BCC7-BA8A-5AC2-69B1





P 12 – Vila Reis

Endereço: Rua Braulino Orioli

Coordenada Geográfica: 21°01'28.3"S e 47°47'02.6"O

Obs.: Instalar tubo de nível - Laje sanitária danificada - limpeza do perímetro sanitário - adequar torneira de água bruta após o hidrômetro - regularizar via SOE.

Assinado por 1 pessoa: EDERSON TAVARES DE SOUZA AZIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/BCC7-BA8A-5AC2-69B1 e informe o código BCC7-BA8A-5AC2-69B1







P 13 – Mario Marconi

Endereço: Rua Valentim Turati


Portaria DAEE n° 1489/2022, de 16 de março de 2022

Coordenada Geográfica: 21°01'22.4"S e 47°47'01.8"O

Obs.: Tudo de nível sem tampa. **Poço inoperante:** Entrar com a solicitação de desativação definitiva via SOE.

Assinado por 1 pessoa: EDERSON TAVARES DE SOUZA AZIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/BCC7-BA8A-5AC2-69B1 e informe o código BCC7-BA8A-5AC2-69B1







P 14 – Jurucê

Endereço: Rua Jose David Branquinho - Distrito de Jurucê

Coordenada Geográfica: 21°03'46.6"S e 47°44'31.2"O

Obs.: Adequar perímetro sanitário - adequar torneira de água bruta após o hidrômetro - regularizar via SOE. **Poço inoperante:** Entrar com a solicitação de desativação definitiva via SOE.

Assinado por 1 pessoa: EDERSON TAVARES DE SOUZA AZIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/BCC7-BA8A-5AC2-69B1 e informe o código BCC7-BA8A-5AC2-69B1





P 15 – Matadouro

Endereço: Vicinal José Riul (Horto Municipal)

Indeferimento n° 250/2022, de 19 de julho de 2022

Coordenada Geográfica: 21°02'08.6"S e 47°45'42.4"O

Obs.: Instalar tubo de nível - Instalar perímetro sanitário - regularizar via SOE.

Assinado por 1 pessoa: EDERSON TAVARES DE SOUZA AZIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/BCC7-BA8A-5AC2-69B1 e informe o código BCC7-BA8A-5AC2-69B1





P 16 – Bourbon

Endereço: Rua Guerino Sisti

Portaria DAEE n° 8476/2023, de 05 de dezembro de 2023

Coordenada Geográfica: 21°01'27.2"S e 47°45'24.1"O

Obs.: Tubo de nível sem tampa - instalar laje sanitária - Limpeza do perímetro sanitário - vazamento no cavalete - adequar torneira de água bruta após o hidrômetro.

Assinado por 1 pessoa: EDERSON TAVARES DE SOUZA AZIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/BCC7-BA8A-5AC2-69B1 e informe o código BCC7-BA8A-5AC2-69B1





P 17 – Morumbi

Endereço: Avenida Pedro Brigliadori

Coordenada Geográfica: 21°01'36.1"S e 47°47'31.9"O

Obs.: Instalar tubo de nível - Instalar hidrômetro - Instalar torneira de água bruta após o hidrômetro - regularizar via SOE.

Assinado por 1 pessoa: EDERSON TAVARES DE SOUZA AZIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/BCC7-BA8A-5AC2-69B1 e informe o código BCC7-BA8A-5AC2-69B1





P 18 – Distrito Industrial Abid Rassi

Endereço: Rua Candido Pereira Lima, 142

Coordenada Geográfica: 21°02'34.1"S e 47°48'40.8" O

Obs.: Instalar tubo de nível - Instalar laje sanitária - Instalar hidrômetro - Limpeza do perímetro sanitário - regularizar via SOE.

Assinado por 1 pessoa: EDERSON TAVARES DE SOUZA AZIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/BCC7-BA8A-5AC2-69B1 e informe o código BCC7-BA8A-5AC2-69B1





P 19 – Sarandy

Endereço: Rua Família Riul - Distrito de Jurucê

Indeferimento n° 249/2022, de 19 de julho de 2022

Coordenada Geográfica: 21°03'35.5"S e 47°44'02.2"O

Obs.: Instalar tubo de nível - adequar torneira de água bruta após o hidrômetro - regularizar via SOE.

Assinado por 1 pessoa: EDERSON TAVARES DE SOUZA AZIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/BCC7-BA8A-5AC2-69B1 e informe o código BCC7-BA8A-5AC2-69B1





P 20 – Aroeira

Endereço: Rua Roberto Carlos Cestari

Coordenada Geográfica: 21°01'21.7"S e 47°47'44.6" O

Obs.: Limpeza do perímetro sanitário - regularizar via SOE.

Assinado por 1 pessoa: EDERSON TAVARES DE SOUZA AZIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/BCC7-BA8A-5AC2-69B1 e informe o código BCC7-BA8A-5AC2-69B1





P 21 – Santo Antônio

Endereço: Rua Marginal

Coordenada Geográfica: 21°01'24.4"S e 47°45'13.9"O

Obs.: Instalar tubo de nível - Limpeza do perímetro sanitário - adequar torneira de água bruta após o hidrômetro - regularizar via SOE.

Assinado por 1 pessoa: EDERSON TAVARES DE SOUZA AZIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/BCC7-BA8A-5AC2-69B1 e informe o código BCC7-BA8A-5AC2-69B1





P 23 – José Marinceki


Endereço: Rua Eng. José Carlos Gava - Distrito Industrial

Coordenada Geográfica: 21°01'57.3"S e 47°48'13.3"O

Obs.: Poço inoperante - Entrar com a solicitação de desativação definitiva via SOE.

Assinado por 1 pessoa: EDERSON TAVARES DE SOUZA AZIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/BCC7-BA8A-5AC2-69B1 e informe o código BCC7-BA8A-5AC2-69B1





P 24 – Cesar Capato

Endereço: Rua Antônio Bernardes da Silva

Coordenada Geográfica: 21°01'09.0"S e 47°46'59.5"O

Obs.: Adequar laje sanitária - regularizar via SOE.

Assinado por 1 pessoa: EDERSON TAVARES DE SOUZA AZIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/BCC7-BA8A-5AC2-69B1 e informe o código BCC7-BA8A-5AC2-69B1





P 26 – Ivone Rassi

Endereço: Marginal Vicinal Aziz Rassi

Coordenada Geográfica: 21°01'15.7"S e 47°44'51.6"O

Obs.: Limpeza do perímetro sanitário - instalar torneira de água bruta após o hidrômetro - regularizar via SOE.

Assinado por 1 pessoa: EDERSON TAVARES DE SOUZA AZIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/BCC7-BA8A-5AC2-69B1 e informe o código BCC7-BA8A-5AC2-69B1





P 27 – Rassi - São Francisco

Endereço: Rua Vicente de Araújo Lopes - Jd. São Francisco


Portaria DAEE n° 2724/2023, de 25 de abril de 2023

Coordenada Geográfica: 21°00'54.4"S e 47°44'57.3"O

Obs.: Instalar tampa no tubo de nível - adequar torneira de água bruta após o hidrômetro.

Assinado por 1 pessoa: EDERSON TAVARES DE SOUZA AZIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/BCC7-BA8A-5AC2-69B1 e informe o código BCC7-BA8A-5AC2-69B1





P 28 – Jurecê São Pedro

Endereço: Rua SP01

Portaria 4786/2023, de 26 de julho de 2023

Coordenada Geográfica: 21°03'42.7"S e 47°43'59.8"O

Obs.: Instalar laje sanitária - Limpeza do perímetro sanitário - instalar torneira de água bruta após o hidrômetro.

Assinado por 1 pessoa: EDERSON TAVARES DE SOUZA AZIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/BCC7-BA8A-5AC2-69B1 e informe o código BCC7-BA8A-5AC2-69B1





P 29 – Addib Rassi

Endereço: Rua AR11

Coordenada Geográfica: 21°01'54.3"S e 47°48'11.4"O

Obs.: Limpeza do perímetro sanitário - instalar torneira de água bruta após o hidrômetro - regularizar via SOE.

Assinado por 1 pessoa: EDERSON TAVARES DE SOUZA AZIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/BCC7-BA8A-5AC2-69B1 e informe o código BCC7-BA8A-5AC2-69B1





P 30 – Maria Thereza

Endereço: Rua um, 201

Coordenada Geográfica: 21°00'22.8"S e 47°46'06.1"O

Obs.: Tudo de nível sem tampa - adequar torneira de água bruta após o hidrômetro - Em análise via SOE – Requerimento 20250024146-GZU

Assinado por 1 pessoa: EDERSON TAVARES DE SOUZA AZIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/BCC7-BA8A-5AC2-69B1 e informe o código BCC7-BA8A-5AC2-69B1



P 31 – Liberdade

Endereço: Rua JL8

Coordenada Geográfica: 21°01'52.2"S e 47°45'12.0"O

Obs.: Perfurado sem autorização - não instalado – Em análise via SOE – Requerimento 20250017771-7OI

Assinado por 1 pessoa: EDERSON TAVARES DE SOUZA AZIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/BCC7-BA8A-5AC2-69B1 e informe o código BCC7-BA8A-5AC2-69B1





P 32 – Bonela

Endereço: Rua Elisalda Bento Dellaspora

Coordenada Geográfica: 21°03'53.1"S e 47°45'09.2"O

Obs.: Limpeza do perímetro sanitário - instalar torneira de água bruta após o hidrômetro - regularizar via SOE. Em nome do proprietário Requerimento Deserto (processo 9317397).

Assinado por 1 pessoa: EDERSON TAVARES DE SOUZA AZIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/BCC7-BA8A-5AC2-69B1 e informe o código BCC7-BA8A-5AC2-69B1





P 33 – Europa

Endereço: Rua Um, 500

Coordenada Geográfica: 21°02'22.8"S e 47°47'09.0"O

Obs.: Limpeza do perímetro sanitário – Em análise via SOE – Requerimento 20250054712-GNU

Assinado por 1 pessoa: EDERSON TAVARES DE SOUZA AZIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/BCC7-BA8A-5AC2-69B1 e informe o código BCC7-BA8A-5AC2-69B1

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: BCC7-BA8A-5AC2-69B1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

EDERSON TAVARES DE SOUZA AZIANI (CPF 222.XXX.XXX-64) em 15/05/2026 13:15:00 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/BCC7-BA8A-5AC2-69B1